

WYNIKI BADA SOND DYNAMICZNYCH

Zał.Nr: 12.1

Profil numer 1+285[4]/MS-1/w_DH

Sonda Nr: 1+606(4)/DPH

X: 5571727.59

Układ:

Y: 7554763.90 GUGIK 2000 XY

Rejon: DK9

Gmina: Kolbuszowa

Powiat: kolbuszowski

Województwo: podkarpackie

Inwestor: Skarb Państwa GDDKiA oddz. w Rzeszowie

Zleceńodawca: PROMOST Consulting Sp. z o.o. Sp. kom.

Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna Michał Małuszyński

Nadzór geologiczny: mgr Łukasz Sadło

Operator: Robert Kietliński


Typ sondy: DPH

Rz dna: 194.33 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data sondowania: 29-11-2022

Km : 1606.00 [m]



WYNIKI BADA SOND DYNAMICZNYCH

Zał.Nr: 12.2

Sonda Nr: 8+305(2) 8+752(4)

Profil numer 8+045[2]/O/w_DH

X: 5566339.47

Układ:

Y: 7558738.69

GUGIK 2000 XY

Rejon: DK9

Gmina: Cmolas

Powiat: kolbuszowski

Województwo: podkarpackie

Inwestor: Skarb Państwa GDDKiA oddz. w Rzeszowie

Zleceńodawca: PROMOST Consulting Sp. z o.o. Sp. kom.

Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna Michał Małuszyński

Nadzór geologiczny: mgr Łukasz Sadło

Operator: Robert Kietliński

Typ sondy: DPH

Rz. dna: 218.33 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data sondowania: 29-11-2022

Km : 8752.00 [m]

