

Wycena numer: 1621E062025

z dnia: 2025/06/11

Wykonawca opinii: Expert-Wyceny Sp z o.o.

Zlecniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny

Adres: Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

Zlec. pismo, znak: BOR05.2305.44.2025.AC

z dnia: 2025/05/29

Właściciel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Aleja Jana Pawła II 70

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

1. Oględziny pojazdu wykonane osobiście w dniu 06.06.2025r., na parkingu ARiMR w Łodzi
2. Wycena sporządzona na podstawie danych z branżowych stron internetowych oraz z oprogramowania Info-Ekspert.
3. Wycena sporządzona w oparciu m.in o Instrukcję określania wartości pojazdów nr 1/2024 wydanej SRTSiRD.
4. Kalkulacja kosztów naprawy wykonana za pomocą programu Audatex.
5. Dowód rejestracyjny pojazdu. Historia eksploatacji i przeprowadzanych napraw.
6. Doświadczenia własnego.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2013

Model: SX4 VVT MR`10 E5

Wersja: Comfort Plus 4WD

Nr rejestracyjny: WI 2139V

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TSMEYB21S00806797



Nr INFO-EKSPERT

036-00678

Data pierwszej rejestracji

2013/12/19

Data ważności badania technicznego

2025/12/06

Wskazanie drogomierza

247747 km

Okres eksploatacji pojazdu (13/12/19-25/06/06)

138 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkow.

1685 kg

Rodzaj nadwozia

hatchback 5 drzwiowy

Oznaczenie silnika	M16A
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1586 ccm / 88kW (120KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 6 czerwca 2025 roku wynosi:

22000 PLN

w tym VAT (23,0%) 4113,82 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Opis powłoki lakierowej
- 3 Dokumentacja fotograficzna
- 4 Kalkulacja Audatex - Naprawa konieczna (bieżąca)
- 5 Wycena wartości - arkusz kontrolny

Wykonawca opinii : Expert-Wyceny Sp z o.o.

Zlecniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny

Adres: Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

Zlec. pismo, znak: BOR05.2305.44.2025.AC

z dnia: 2025/05/29

Właściciel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Aleja Jana Pawła II 70

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2013

Model: SX4 VVT MR`10 E5

Wersja: Comfort Plus 4WD

Nr rejestracyjny: WI 2139V

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TSMEYB21S00806797

Nr INFO-EKSPERT	036-00678
Data pierwszej rejestracji	2013/12/19
Data ważności badania technicznego	2025/12/06
Wskazanie drogomierza	247747 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/12/19-25/06/06)	138 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	1685 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Oznaczenie silnika	M16A
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1586 ccm / 88kW (120KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.12-2014.11)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	Poduszka powietrzna pasażera
2	Filtr p/pyłkowy	19	Radioodtwarzacz CD + MP3
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	20	Relingi dachowe
4	Głośniki 8 szt.	21	Schówek pod siedzeniem pasażera
5	Gniazdo 12V	22	Sterowanie radiem w kierownicy
6	Immobilizer	23	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
7	Klimatyzacja	24	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
8	Kolumna kierownicy regulowana	25	System wspomagania nagłego hamowania
9	Koło zapasowe dojazdowe	26	Szyby atermiczne
10	Komputer pokładowy	27	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	28	Światła p/mgielne przednie
12	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	29	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
13	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	30	Światło dodatkowe STOP
14	Nakładki ozdobne zderzaków	31	Tarcze kół aluminiowe 16"
15	Obrotomierz	32	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
16	Pakiet Outdoor	33	Wyświetlacz wielofunkcyjny
17	Poduszka powietrzna kierowcy	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40		
	Siedzenia tylne dzielone		
	Siedzenia tylne składane		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	543
2	+Osłona dolna pod silnikami stalowa	85

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BARUM 205/60 R16 92H POLARIS 5 TL	6,0	46
Przednie prawe:	BARUM 205/60 R16 92H POLARIS 5 TL	6,0	46
Tylne lewe:	BARUM 205/60 R16 92H POLARIS 5 TL	6,0	46
Tylne prawe:	BARUM 205/60 R16 92H POLARIS 5 TL	6,0	46

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Ogłędziny przedmiotowego pojazdu dokonano w warunkach parkingowych, Identyfikacji pojazdu dokonano z natury na podstawie ujawnionych numerów nadwozia, tabliczki identyfikacyjnej potwierdzonej zapisami w dowodzie rejestracyjnym.

Silnik z wyposażeniem - osprzęt kompletny. rozruch łatwy, w możliwym zakresie do weryfikacji stwierdzono silne wydmychy oleju po otwarciu korka wlewu paliwa. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych lub stacji diagnostycznej.

Nadwozie:

- okładzina zderzaka przedniego - głębokie przetarcia, odpryski materiału lakierniczego,
- listwa lewa zderzaka przedniego - głęboko przetarta,
- szyba czołowa - liczne odpryski po kamieniach,
- reflektory przednie - zmatowiałe,
- drzwi przednie lewe - widoczna korozja w części środkowej,
- okładzina zderzaka tył - niewielkie przetarcie,
- pokrywa tylna - wgnioty w części lewej i prawy przy uchwycie,
- listwa błotnika przedniego prawego - ślady wcześniejszego prowizorycznego mocowania
- poszycia boku lewego i prawego - nieznaczne przetarcia powłoki lakierniczej,
- pokrywa przednia - liczne odpryski materiału lakierniczego, miejscowa niewielka korozja,
- błotnik przedni prawy - niewielki wgniot,
- lusterko przednie prawe - głębokie rysy i pęknięcia podstawa,
- słupki środkowy lewy - niewielki wgniot,
- błotnik tylny prawy - przetarty, niewielki wgniot, rdzawy odprysk lakieru,
- felga lewa - liczne przetarcia,

listwa progu - nieznacznie odstaje,

- Wnętrze pojazdu:

- ślady normalnego użytkowania, widoczne zabrudzenia tapicerki siedzeń pojazdu,
- klimatyzacja, szyby elektryczne drzwi, multimedia - sprawne,

Zawieszenie i układ kierowniczy - z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych.

Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej.

Układ napędowy - z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych.

Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej.

Układ hamulcowy - z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej.

Uwaga!

Okazany do oględzin komplet opon letnich - Continental 205/60 R16 - wysokość bieżnika 4,5mm, data 4213, nie nadają się do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (145 mies.)	27 650 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	628 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	919 PLN
---------------------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2013/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 3 957 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 180 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 67 747 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -13,55%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	75 PLN
----------------------	--------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzanej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 3 324 PLN
---------------	-------------

W tym:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	[%]	Wart. [PLN]

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia, ślady korozji na elementach poszycia nadwozia.

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-1,0	- 252
--	------	-------

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości. ślady wcześniejszych napraw

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	5,0	1 262
--	-----	-------

Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej. W pojeździe stwierdzono: regularne przeglądy techniczne pojazdu zgodnie z wymaganiami i producenta.

Konieczne naprawy pojazdu	-14,2	-3 577
---------------------------	-------	--------

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 6 czerwca 2025 roku wynosi:

22000 PLN

(słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)

w tym VAT (23,0%) 4113,82 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na 06.2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- Wartość przedmiotu wyceny została sporządzona na dzień wykonania oględzin,
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu zlecenia a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Wykonawca wyceny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny, wynikającym z przedstawionych mu przez zleceniodawcę informacji, jeśli było brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym przez wykonawcę lub było niemożliwe bądź utrudnione.
- Niniejsza wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego oraz autentyczności numerów identyfikacyjnych i za taką nie może być uznawana.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność przedstawionych dokumentów i przekazanych informacji.
- Nie badano tytułu prawnego wycenianego pojazdu i ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży za oszacowaną wartość pojazdów.
- Przedmiotowa wycena wraz z niniejszym załącznikiem stanowi integralną całość. Sam załącznik ani sama wycena nie mogą być interpretowane oddzielnie.
- Wycenę sporządzono bezstronnie zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy w ilości szt. 1.

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 1621E062025

z dnia: 2025/06/11

Wykonawca opinii : Expert-Wyceny Sp z o.o.

Zlecniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny

Adres: Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

Zlec. pismo, znak: BOR05.2305.44.2025.AC

z dnia: 2025/05/29

Właściciel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Aleja Jana Pawła II 70

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2013


Model: SX4 VVT MR`10 E5

Wersja: Comfort Plus 4WD

Nr rejestracyjny: WI 2139V

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 1621E062025

z dnia: 2025/06/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2013

Model: SX4 VVT MR`10 E5

Wersja: Comfort Plus 4WD

Nr rejestracyjny: WI 2139V

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG_20250606_110102



IMG_20250606_110108



IMG_20250606_110115



IMG_20250606_110121



IMG_20250606_110127



IMG_20250606_110132



IMG_20250606_110137



IMG_20250606_110142



IMG_20250606_110212



IMG_20250606_110214



IMG_20250606_110220



IMG_20250606_110226



IMG_20250606_110242



IMG_20250606_110317




IMG_20250606_110330



IMG_20250606_110333



IMG_20250606_110339



IMG_20250606_110343




IMG_20250606_110349



IMG_20250606_110358



IMG_20250606_110438



IMG_20250606_110528



IMG_20250606_111424



IMG_20250606_111427



IMG_20250606_111437



IMG_20250606_111451



IMG_20250606_111511



IMG_20250606_111515



IMG_20250606_111519




IMG_20250606_111541



IMG_20250606_111553



IMG_20250606_111556



IMG_20250606_111600



IMG_20250606_111602



IMG_20250606_111605



IMG_20250606_111613



IMG_20250606_111626



IMG_20250606_111646



IMG_20250606_111659



IMG_20250606_111705



IMG_20250606_111712



IMG_20250606_111715



IMG_20250606_111718



IMG_20250606_111723



IMG_20250606_111729



IMG_20250606_111737



IMG_20250606_111749




IMG_20250606_111752




IMG_20250606_111802



IMG_20250606_111812



IMG_20250606_111813



IMG_20250606_111817



IMG_20250606_111827



IMG_20250606_111829



IMG_20250606_111832



IMG_20250606_111841



IMG_20250606_111921



IMG_20250606_111952



IMG_20250606_112017



IMG_20250606_112020



IMG_20250606_112022



IMG_20250606_112051



IMG_20250606_112141



IMG_20250606_112143



IMG_20250606_112145



IMG_20250606_112147




IMG_20250606_112154



IMG_20250606_112155



IMG_20250606_112211



IMG_20250606_112218



IMG_20250606_112240



IMG_20250606_112245



IMG_20250606_112330



IMG_20250606_112522



IMG_20250606_112537



IMG_20250606_112606



IMG_20250606_112635



IMG_20250606_112654



IMG_20250606_112706



IMG_20250606_112723



IMG_20250606_112725



IMG_20250606_112831



IMG_20250606_112902



IMG_20250606_112917



IMG_20250606_112936



IMG_20250606_112943



IMG_20250606_113018



IMG_20250606_113021



IMG_20250606_113114



IMG_20250606_113127



IMG_20250606_113202



IMG_20250606_113736



IMG_20250606_113814



IMG_20250606_113826

EXPERT-WYCENY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grudziądzka 132
87-100 Toruń
NIP 9562374609

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR 1621E06202

11.06.2025

SYGNATURA .

MARKA	SUZUKI	SX4	COMFORT
NUMER VIN	TSMEYB21S00806797	NR REJ. WI 2139V	KOD TYPU 50 50 04
WERSJA	OD NR PODW 00110001	UKŁAD KLIMATYZACJI	PODN SZYB PRZ ELEKTR
WYPOSAŻENIE	RADIO Z CD	RADIO STEROW Z KIERO	REFLEKTORY P-MGIELNE
	REGUL WYSOK SIEDZENI	LUST ZEW KOLOR NADWO	OSL SPODNIA PRZ
	1586 CCM 88 KW	NAPĘD 4 KÓŁ	6 J X 16 ALU
	HAMULEC TARCZOWY T	RELING DACHU	5-DRZWIOWY
	KRAJ PROD WEGRY	WYPOSAŻ CROSSLINE	POSZERZ WNEKI KOLA
	BOCZNE LISTWY OCHR	ZDERZAK DOST LAKIER	

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA =100.00 PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		JC	OPER. CENA
287	MASKA SILNIKA WYB/WBUD	5	50.00
QD12R0)	PAS/Y BEZPIECZEŃSTWA TYL ODŁĄCZYĆ/UMOCOW	1	10.00
BRAK NR	WYKLADZINA PASA T WYB/WBUD	1	10.00
QH07R0)	WYKLADZINA KOMORY BAG L WYB/WBUD	1	10.00
QH07R0)	WYKLADZINA KOMORY BAG P WYB/WBUD	1	10.00
QH06R0)	NAKLADKA SLUPKA "C" G L WYB/WBUD	1	10.00
QH06R0)	NAKLADKA SLUPKA "C" G P WYB/WBUD	1	10.00
431)	WYKLADZ DACHU POLUZ/ZAMOC	2	20.00
PC05R0	WYKLADZINA DRZWI PRZ P WYBUD/WBUD	2	20.00
423)	LUSTERKO ZEWN P WYBUD/WBUD	2	20.00
681)	POKRYWA TYL WYB/WBUD	2	20.00
1401	SZYBA CZOŁOWA NAPRAWA	10*	100.00
2931	POKRYWA BAGAŻNIKA NAPRAWA	5*	50.00
9831	SILNIK SPRAWDZENIE	10*	100.00

L A K I E R O W A N I E (według AZT)

PAINT PRICES AS AT : 01.03.2025

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC	JC
1738	LUSTERKO ZEWN P	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	3
0471	MASKA SILNIKA	ODNOWA LAKIERU	20
2931	POKRYWA BAGAŻNIKA	ODNOWA LAKIERU	15

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE		KOSZT.MAT.
1738	LUSTERKO ZEWN P	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	43.27
0471	MASKA SILNIKA	ODNOWA LAKIERU	580.64
2931	POKRYWA BAGAŻNIKA	ODNOWA LAKIERU	393.82

EXPERT-WYCENY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grudziądzka 132
87-100 Toruń
NIP 9562374609

K A L K U L A C J A N A P R A W Y N R 1621E06202 11.06.2025
L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 01.03.2025

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK 110.00 PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	38	
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL	23	
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD. TWORZYWO	5	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	66	726.00
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R		43.27
ODNOWA LAKIERU		974.46
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL		187.70
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO		65.10

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.06.2025 / 06

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
1738	LUSTERKO ZEWN P	:8470179J70ZCC	1399.90

EXPERT-WYCENY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grudziądzka 132
87-100 Toruń
NIP 9562374609

K A L K U L A C J A N A P R A W Y N R 1621E06202

11.06.2025

K A L K U L A C J A K O Ń C O W A	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 44 JC X 100.00 PLN/RBG	440.00	
RAZEM ROBOCIZNA		440.00
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	726.00	
KOSZTY MATERIAŁU	1 270.53	
RAZEM LAKIEROWANIE		1 996.53
CZĘŚCI ZAMIENNE	1 399.90	
NORMALIA (2.0%)	28.00	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		1 427.90
KOSZTY NAPRAWY BEZ VAT		3 864.43
VAT 23.00 %		888.82
KOSZTY NAPRAWY Z VAT		4 753.25

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

: =CZĘŚĆ MOŻE BYĆ DOSTARCZ. LAKIER.

)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

LICENCJA 30935400

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ

T AUTOMOTIVE GMBH

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 4

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 1621E062025

z dnia: 2025/06/11

Wykonawca opinii : Expert-Wyceny Sp z o.o.

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny

Adres: Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

Zlec. pismo, znak: BOR05.2305.44.2025.AC

z dnia: 2025/05/29

Właściciel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Aleja Jana Pawła II 70

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2013

Model: SX4 VVT MR`10 E5

Wersja: Comfort Plus 4WD

Nr rejestracyjny: WI 2139V

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 036-00678

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 65 900 PLN brutto na 02/2015

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2015	05	32050	32050
2014	05	29750	29750
2013	05	27650	27650
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (145 mies.)			27 650 PLN

Normatywny okres eksploatacji	145 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2013/12/19
Rzeczywisty okres eksploatacji	138 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	919 PLN po korekcie: 28 569 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2013.12-2014.11

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Lakier metalizowany	0,50			2,88	0,66	543
2	+Osłona dolna pod silnikien stalowa	1,00			0,93*	0,32	85
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							628 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							628 PLN po korekcie: 29 197 PLN

+ - element zadany z listy ogólnej lub dodany jako nowy element przez wyceniającego

Przebieg normatywny	180 000 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	247 747 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 3 957 PLN po korekcie: 25 240 PLN

KOSZT NAPRAWY NETTO (Naprawa konieczna)

Stawka mech. / blacharska	100,00 PLN/rbg
Stawka lakiernicza	110,00 PLN/rbg
Urealnienie (zmniejszenie) cen części	67,0 %
Części plus normalia	471,21 PLN
Robocizna	1 166,00 PLN

Materiały lakiernicze i inne	1 270,53 PLN
RAZEM	2 907,74 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	- 757
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-1,0	- 252
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	5,0	1 262
Konieczne naprawy pojazdu	-14,2	-3 577
KOREKTY RÓŻNE	- 3 324 PLN	po korekcie: 21 916 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	467	46	6	Prawe:	467	46	6				
Tylna					Lewe:	467	46	6	Prawe:	467	46	6				
KOREKTA ZA OGUMIENIE																

75 PLN po korekcie: 21 991 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	22 000 PLN
---	-------------------

Wycenę sporządził: Piotr Piórkowski
Rzecznik/Biegły Sądowy SO/Toruń
Expert-Wyceny Sp z o.o.
ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń

Certyfikowany Rzecznik/Biegły Maszynowy
Wycena maszyn i urządzeń oraz środków transportu
Certyfikat Europejskiego Centrum Certyfikacji Rzeczników
i Specjalistów Techniki Samochodowej TUVPOL nr 30/2015

Piotr Piórkowski

EXPERT-WYCENY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń
KRS 0000961713 • REGON 521542918
NIP 9562374609 • tel. 604 177 672