
1. Część budynku gospodarczego – Świetlino 18, dz. nr 225/5, obr. Świetlino, gm. Łęczyce (nr inw. 108/00142A)

1) Dane podstawowe

Nazwa inwentarza: budynek gospodarczy przy Leśniczówce Świetlino

Własność: Skarb Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe – Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie

Rok budowy: 1927

2) Lokalizacja

Adres: Świetlino 18, 84-218 Świetlino

dz. ewid.: 225/5, obr. Świetlino, gmina Łęczyce



4) Parametry budynku (części podlegającej rozbiórce)

Kubatura:	999,20 m3
pow. zabudowy:	315,00 m2
pow. całkowita:	434,60 m2
pow. użytkowa:	345,00 m2
konstrukcji ścian zewnętrznych:	murowane
instancja elektryczna:	TAK
instalacja odgromowa:	TAK
rodzaj dachu:	dwuspadowy
materiał pokrycia:	eternit
materiał więźby:	drewno
Konstrukcja stropu wewnętrznego:	drewniany

5) Zdjęcia stanu istniejącego



Fot. 1. Budynek – część nr inw. 108/00142A (przeznaczona do rozbiórki) i nr inw. 108/00142B (do dalszego użytkowania) – widok od strony frontowej (wschodniej).



Fot. 2. Budynek od strony południowo-wschodniej



Fot. 3. Budynek od strony południowo-zachodniej

2. Budynek gospodarczy – Luzino, ul. Wejherowska 18, dz. nr 1428, obr. Luzino, gm. Luzino (nr inw. 108/00102)


1) Dane podstawowe

Nazwa inwentarza: budynek gospodarczy przy osadzie Nadleśniczego
Własność: Skarb Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe – Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie
Rok budowy: 1957

2) Lokalizacja

Adres: Luzino, ul. Wejherowska 18, 84-242 Luzino
dz. ewid.: 1428, obr. Luzino, gmina Luzino





Budynek gospodarczy nr inw. 108/00102 jest budynkiem jednokondygnacyjnym, parterowym, bez podpiwniczenia, z dachem stromym dwuspadowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej – ściany murowane, przykryty dachem o konstrukcji drewnianej, pokryty płytami z eternitu. Elewacja tynkowana tynkiem mineralnym. Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana. Budynek posiada instalację elektryczną oraz piorunochronną. W budynku istnieje zabudowa

wewnętrzna murowana ze stropem żelbetowym, tworzącym antresolę (ze względu na zły stan techniczny stropu – antresola nieużytkowa).

4) Parametry budynku

Kubatura:	758,57 m3
pow. zabudowy:	217,00 m2
pow. całkowita:	217,00 m2
pow. użytkowa:	186,23 m2
konstrukcji ścian zewnętrznych:	murowane
instancja elektryczna:	TAK
instalacja odgromowa:	TAK
rodzaj dachu:	dwuspadowy
materiał pokrycia:	eternit
materiał więźby:	drewno
konstrukcja stropu wewnętrznego:	drewniany

5) Zdjęcia stanu istniejącego



Fot. 1. Budynek od strony frontowej (wschodniej).



Fot. 2. Budynek od strony zachodniej.



Fot. 3. Konstrukcja i pokrycie dachu – widok od wewnątrz.



Fot. 4. Konstrukcja i pokrycie dachu – widok od wewnątrz.



Fot. 5. Zabudowa wewnętrzna w budynku.



Fot. 6. Strop wewnętrzny



Fot. 7. Zabudowa wewnętrzna w budynku