

Rejon: Rezerwat Bagno Mostki

Gmina: Zbiczno

Powiat: brodnicki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: cianka przeciwliracyjna

Wiercenie: WPPiRG Sp. z o.o.

Dozór geol.: Dariusz Konieczny

Nadzór geologiczny: Kacper Kal

System wiercenia: udarowy

Rz dna: 109.11 m n.p.m.

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2020-08-18

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratigrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	IL	ID	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyt				nasyp niebudowlany z piasku drobnego próchniczego, piasku drobnego i piasku redniego, z domieszk wiru, ółto-szary	nN(PdH,Pd,Ps+)					-
		Nasyt			0.60	nasyp niebudowlany z piasku drobnego próchniczego, piasku gliniastego i gliny piaszczystej, szary	nN(PdH,Pg,Gp)		w			pt
		Holocen			1.00	piasek drobny próchniczy z domieszk detrytus ro linnego, ciemnoszary	PdH+det.ro l.					-
					1.30							
					2.0	piasek drobny, ółto-szary	Pd	IIB	w/nw		0.63	szg
		Czwartorz d			3.0							
		Czwartorz d			3.10	piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, szary	Pd Pg	IIA	nw		0.50	
					3.60	piasek gliniasty przewarstwiony glin piaszczyst i piaskiem drobnym, jasnoszary	Pg Gp Pd	IB		0.20		
					4.20	piasek gliniasty z domieszk wiru, jasnoszary	Pg+	IC	w	0.10		tpl
					5.00							