

WYKAZ ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

LP	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	ilość	Wartość inwentarzowa	Rok produkcji/zakupu	Miejsce użytkowania	Stopień zużycia	Wartość rynkowa	Stan techniczny opis
1	Spektrofotometr CARY	ST.01.802.71.1.1	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Aparat przestarzały, nieprzydatny do badań. ZBĘDNY
2	Urządzenie wielofunkcyjne Xerox Versalink C405 DN MFP	W.02.487.14.1185	1	0,00	2018	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Sprzęt wyeksploatowany. Urządzenie nie zdolne do użytku. Stwierdzono przez serwis, brak możliwości naprawy. ZUŻYTE
4	Szalka Pertiego-80x15mm: 2952 szt. (naczynie laboratoryjne w kształcie okrągłej podstawki o szerokim, płaskim dnie i niskich ścianach bocznych, wykonane ze szkła lub przezroczystych tworzyw sztucznych)	-----	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Szalki nieużywane od lat. ZBĘDNA
5	Szalka Pertiego-90x15mm: 648 szt.	-----	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Szalki nieużywane od lat. ZBĘDNA

6	Butelka szklana z korkiem 1000 ml: 169 szt.	-----	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Butelki nieużywane od lat. ZBĘDNA
7	Butelka plastikowa 250 ml: 600szt.	-----	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Butelki nieużywane od lat. ZBĘDNA
8	Cieplarka WTB Binder ED-53	St.01.801.74.1.3	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Cieplarka niesprawną, nie utrzymuje temperatury. ZUŻYTA
9	Drukarka	W.02.491.13.125	1	0,00	2009	Ul. Żelazn 79	100%	0,00 zł	Drukarka niesprawną, nie pobiera papieru, brak możliwości naprawy. ZUŻYTA
10	Waga elektroniczna RADWAG	W.02.802.72.1.7	1	0,00	2009	Ul. Żelazn 79	100%	0,00 zł	Sprzęt wyeksploatowany. Zerwany mechanizm. Z uwagi na wiek urządzenia brak możliwości naprawy. ZUŻYTA
11	Suszarka Binder ED 240	ST.01.802.74.21.1	1	0,00	2009	Ul. Żelazn 79	100%	0,00 zł	Suszarka zepsuta, brak możliwości naprawienia z uwagi na wiek.
12	Łaźnia	ST.01.802.74.1.5	1	0,00	2009	Ul. Żelazn 79	-	0,00 zł	Nie jest wykorzystywana do wykonywania badań od 2013 r. ZBĘDNA