



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.

85-808 Bydgoszcz, ul. Białogardzka 7

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW

TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

85-347 Bydgoszcz, ul. Nakielska 71a

tel. 52 370 76 67, kom. 693 529 042; e-mail: rzeczoznawcy.bydgoszcz@pzm.pl

Wycena numer: 2052026MD

z dnia: 2026/05/04

Wykonawca wyceny : Michał Dworacki rzeczoznawca PZM

Właściciel: GDDKIA ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

Adres: ul. FORDOŃSKA 6, 85-085 BYDGOSZCZ

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Marka: CITROËN

Rok produkcji: 2008

Model: Berlingo II 1.6 16V HDI MR`08 E4

Wersja: X

Nr rejestracyjny: CB4963N

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF77J9HXC67630399

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	008-02441 / 98579
Data pierwszej rejestracji	2008/10/30
Przebieg podany	301039 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/10/30-26/05/04)	210 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	POMARAŃCZOWY
Oznaczenie typu	7
Dop. masa całkowita	1875 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 66kW (90KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

3100 PLN

w tym VAT (23,0%) 579,67 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.

85-808 Bydgoszcz, ul. Białogardzka 7

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW

TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

85-347 Bydgoszcz, ul. Nakiełska 71a

tel. 52 370 76 67, kom. 693 529 042; e-mail: rzeczoznawcy.bydgoszcz@pzm.pl

WYCENA Nr: 2052026MD

z dnia: 2026/05/04

Wykonawca wyceny : Michał Dworacki rzeczoznawca PZM

Właściciel: GDDKIA ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

Adres: ul. FORDOŃSKA 6, 85-085 BYDGOSZCZ

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Marka: CITROËN

Rok produkcji: 2008

Model: Berlingo II 1.6 16V HDI MR`08 E4

Wersja: X

Nr rejestracyjny: CB4963N

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF77J9HXC67630399

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	008-02441 / 98579
Data pierwszej rejestracji	2008/10/30
Przebieg podany	301039 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/10/30-26/05/04)	210 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	POMARAŃCZOWY
Oznaczenie typu	7
Dop. masa całkowita	1875 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 66kW (90KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2008.10-2008.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa	12	Przygotowanie do montażu radia
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	13	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
3	Drzwi tylne podnoszone do góry	14	Szyba tylna ogrzewana
4	Gniazdo 12V	15	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Immobilizer	16	Szyby przesuwne - w II rzędzie
6	Kolumna kierownicy regulowana	17	Światło dodatkowe STOP
7	Koło zapasowe pełnowymiarowe	18	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Listwy boczne	19	Wycieraczka szyby tylnej
9	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Wykładzina bagażnika
10	Poduszka powietrzna pasażera	21	Zamek centralny
11	Półka pod sufitem	22	Zasłona części bagażowej
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania		
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół		
	System wspomagania nagłego hamowania		
	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NOKIAN TYRES 195/65 R15 91T WR D3 TL	4,0	66
Przednie prawe:	NOKIAN TYRES 195/65 R15 91T WR D3 TL	4,0	66
Tylne lewe:	NOKIAN TYRES 195/65 R15 91T WR D3 TL	4,5	59
Tylne prawe:	NOKIAN TYRES 195/65 R15 91T WR D3 TL	4,5	59

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (216 mies.)	12 300 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	281 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2008/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 480 PLN
---------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 282 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 19 039 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -3,81%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 154 PLN
----------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 8 815 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 605

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.
W pojeździe stwierdzono: liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia, ślady korozji na elementach poszycia nadwozia, zarysowania szyby czołowej.

BRAK MOŻLIWOŚCI ROZRUCHU	-10,0	-1 210
--------------------------	-------	--------

BRAK MOŻLIWOŚCI ROZRUCHU POJAZDU PODCZAS OGLĘDZIN.

KONIECZNE NAPRAWY POJAZDU	-57,9	-7 000
---------------------------	-------	--------

KOREKTA ZADANA W SPOSÓB SZACUNKOWY, OBEJMUJE:
- NAPRAWA I LAKIEROWANIE USZKODZEŃ BŁOTNIKA TYŁ PRAWY- 2000 ZŁ
- NAPRAWA I LAKIEROWANIE USZKODZEŃ BŁOTNIKA PRZÓD PRAWY- 1500 ZŁ
- USZCZELNIENIE WYCIEKÓW SILNIKA- 2000 ZŁ
- NAPRAWA I LAKIEROWANIE ZDERZAK TYŁ- 1500 ZŁ

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

3100 PLN

(słownie: trzy tysiące sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 579,67 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 2052026MD

z dnia: 2026/05/04

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Marka: CITROËN

Rok produkcji: 2008

Model: Berlingo II 1.6 16V HDI MR`08 E4

Wersja: X

Nr rejestracyjny: CB4963N

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



img_20260429_093040_copy_1351x1013



img_20260429_093052_copy_1351x1013




img_20260429_093024_copy_1351x1013



img_20260429_093031_copy_1351x1013



img_20260429_093115_copy_1351x1013



img_20260429_093119_copy_1351x1013



img_20260429_093122_copy_1351x1013



img_20260429_093128_copy_1346x1009



img_20260429_093131_copy_1351x1013



img_20260429_093135_copy_1351x1013



img_20260429_093137_copy_1351x1013



img_20260429_093140_copy_1351x1013



img_20260429_093232_copy_1351x1013



img_20260429_093237_copy_1351x1013



img_20260429_093853_copy_1351x1013



img_20260429_094054_copy_1351x1013



img_20260429_094100_copy_1013x1351



img_20260429_094107_copy_1351x1013



img_20260429_094109_copy_1351x1013



img_20260429_093328_copy_1351x1013



img_20260429_093343_copy_1351x1013



img_20260429_093355_copy_1351x1013



img_20260429_093106_copy_1346x1009



img_20260429_093710_copy_1013x1351