



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.

85-808 Bydgoszcz, ul. Białogardzka 7

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW

TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

85-347 Bydgoszcz, ul. Nakielska 71a

tel. 52 370 76 67, kom. 693 529 042; e-mail: rzeczoznawcy.bydgoszcz@pzm.pl

Wycena numer: 1052026MD

z dnia: 2026/05/04

Wykonawca wyceny : Michał Dworacki rzeczoznawca PZM

Właściciel: GDDKIA ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

Adres: ul. FORDOŃSKA 6, 85-085 BYDGOSZCZ

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2010

Model: Linea 1.4 MR`07 E5

Wersja: Dynamic

Nr rejestracyjny: CB0665U

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: ZFA32300003118698

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	045-02467 / 91853
Data pierwszej rejestracji	2010/12/10
Wskazanie drogomierza	204274 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/12/10-26/05/04)	185 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SREBRNY
Oznaczenie typu	110
Dop. masa całkowita	1610 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1368 ccm / 57kW (77KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

900 PLN

w tym VAT (23,0%) 168,29 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.

85-808 Bydgoszcz, ul. Białogardzka 7

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOSNAWCÓW

TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

85-347 Bydgoszcz, ul. Nakielska 71a

tel. 52 370 76 67, kom. 693 529 042; e-mail: rzeczoznawcy.bydgoszcz@pzm.pl

WYCENA Nr: 1052026MD

z dnia: 2026/05/04

Wykonawca wyceny : Michał Dworacki rzeczoznawca PZM

Właściciel: GDDKIA ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

Adres: ul. FORDOŃSKA 6, 85-085 BYDGOSZCZ

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2010

Model: Linea 1.4 MR`07 E5

Wersja: Dynamic

Nr rejestracyjny: CB0665U

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: ZFA32300003118698

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	045-02467 / 91853
Data pierwszej rejestracji	2010/12/10
Wskazanie drogomierza	204274 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/12/10-26/05/04)	185 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SREBRNY
Oznaczenie typu	110
Dop. masa całkowita	1610 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1368 ccm / 57kW (77KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2010.08-2011.06)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	12	System p/pożarowy Fire Prevention System FPS
2	Immobilizer	13	Szyby przednie regulowane elektrycznie
3	Kolumna kierownicy regulowana	14	Światła p/mgienne przednie
4	Komputer pokładowy	15	Tarcze kół aluminiowe 16"
5	Listwy boczne w kolorze nadwozia	16	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Napinacze pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	17	Wykończenie zewnętrzne elementami chromowanymi
7	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	18	Zagłówki foteli przednich regulowane
8	Poduszka powietrzna kierowcy	19	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
9	Poduszka powietrzna pasażera	20	Zamek centralny zdalnie sterowany
10	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	21	Zderzaki w kolorze nadwozia
11	Sterowanie radiem w kierownicy	22	Zestaw naprawczy opon
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		
2	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica pokryta skórą		
3	Klimatyzacja z filtrem p/pyłkowym Klimatyzacja Filtr p/pyłkowy		

- 4
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5
- Pakiet dla palących
- Zapalniczka
- Popielniczka
- 6
- Radio z odtwarzaczem CD, głośniki 6 szt.
- Radioodtwarzacz CD
- Głośniki 6 szt.

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NEXEN 195/55 R16 91H XL WINGUARD SNOW G3 WH21	3,0	80
Przednie prawe:	NEXEN 195/55 R16 91H XL WINGUARD SNOW G3 WH21	3,0	80
Tylne lewe:	NEXEN 195/55 R16 91H XL WINGUARD SNOW G3 WH21	4,0	66
Tylne prawe:	NEXEN 195/55 R16 91H XL WINGUARD SNOW G3 WH21	4,0	66

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (192 mies.)	8 900 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	284 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2010/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 798 PLN
----------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 7 959 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 459
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. W pojeździe stwierdzono: liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia, ślady korozji na elementach poszycia nadwozia.		
KONIECZNE NAPRAWY POJAZDU	-81,7	-7 500
KOREKTA ZADANA W SPOSÓB SZACUNKOWY, OBEJMUJE:		
- WYMIANA I LAKIEROWANIE POKRYWY SILNIKA- 2000 ZŁ		
- USUNIĘCIE WYCIEKÓW SILNIKA- 2500 ZŁ		
- LAKIEROWANIE ZDERZAKA TYŁ- 1000 ZŁ		
- NAPRAWA I LAKIEROWANIE PROGÓW LEWEGO IPRAWEGO- 2000 ZŁ		

WARTOŚĆ BRUTTO PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT	427 PLN
WARTOŚĆ MIN. BRUTTO WYNIKAJĄCA Z SZAC. WARTOŚCI ZŁOMU	900 PLN*

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

900 PLN
(słownie: dziewięćset złotych)
w tym VAT (23,0%) 168,29 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 1052026MD

z dnia: 2026/05/04

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2010

Model: Linea 1.4 MR`07 E5

Wersja: Dynamic

Nr rejestracyjny: CB0665U

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



img_20260429_090114_copy_1351x1013



img_20260429_090122_copy_1351x1013




img_20260429_085904_copy_1351x1013



img_20260429_085924_copy_1346x1009



img_20260429_085659_copy_1351x1013




img_20260429_085655_copy_1351x1013




img_20260429_090354_copy_1351x1013



img_20260429_085704_copy_1351x1013



img_20260429_085740_copy_1351x1013



img_20260429_085745_copy_1351x1013



img_20260429_085804_copy_1351x1013



img_20260429_085852_copy_1351x1013




img_20260429_090329_copy_1351x1013



img_20260429_085636_copy_1351x1013



img_20260429_090305_copy_1351x1013




img_20260429_090226_copy_1351x1013



img_20260429_090250_copy_1351x1013



img_20260429_090256_copy_1351x1013



img_20260429_090301_copy_1351x1013



img_20260429_090316_copy_1351x1013



img_20260429_090135_copy_1346x1009