

EXPERT - MOT

Biuro Rzecznawców Samochodowych


RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

DR INŻ. KRZYSZTOF WŁODARCZYK

NR UPRAWNIEN MINISTERTWA INFRASTRUKTURY RS 000753

ul. Górnicza 6A, 97-300 Piotrków Trybunalski

Tel/fax: (44) 649-82-19, kom. 512 39-10-90, e-mail: wlokipiotrkow@poczta.onet.pl



OPINIA Nr: PR2 Ds. 234/2020

z dnia: 2021-06-18

Biegły skarbowy : DR INŻ KRZYSZTOF WŁODARCZYK

Zlecniodawca: URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Adres: ul. Mireckiego 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zadanie: OSZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2021

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2005

Model: Megane II 1.6 MR'02

Wersja: Alize SL

Nr rejestracyjny: BRAK

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: BRAK

Nr INFO-EKSPERT	031-03790
Okres eksploatacji pojazdu (05/05/15-21/03/08)	190 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZARNY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	B/CM0
Dop. masa całkow.	1705 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 3 drzwiowy
Oznaczenie silnika	K4M760/761
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 82kW (111KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2005.09-2006.02)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa dachowa	15	Przygotowanie do montażu radia
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	16	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
3	Immobilizer	17	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
4	Karta kodowa Renault	18	Sygnalizacja otwartych drzwi
5	Kolumna kierownicy regulowana	19	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
6	Komputer pokładowy	20	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Kurtyny powietrzne boczne	21	Szyby przyciemniane
8	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	22	Światła z regulacją kąta pochylenia
9	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	23	Tablica rozdzielcza z regulacją oświetlenia
10	Obrotomierz	24	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
11	Pas bezpieczeństwa środkowy tylny 3-punktowy	25	Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
12	Poduszka powietrzna kierowcy	26	Wyświetlacz wielofunkcyjny
13	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	27	Zamek centralny
14	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Klimatyzacja z filtrem p/pyłkowym
Klimatyzacja
Filtr p/pyłkowy
- 3 Poduszki powietrzne kolanowe kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
Poduszka powietrzna kolanowa pasażera
- 4 Zagłówki przednie i tylne 5 szt.
Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
Zagłówki foteli przednich

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Kierownica pokryta skórą	15
2	Lakier metalizowany	137

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Zakres uszkodzeń został opisany w arkuszu ustalenia wartości pojazdu w stanie uszkodzonym.

Samochód zdekompletowany - bez silnika.

Biorąc pod uwagę stan techniczny pojazdu - jest on przeznaczony wyłącznie do złomowania.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (190 mies.)	7 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	152 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOMENTARZ

Korekty zostały ustalone w oparciu o standardy wykonywania wycen pojazdów przez certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury.

Pojazd sprowadzony w ramach importu prywatnego.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 8 marca 2021 roku wynosi:

7200 PLN

(słownie: siedem tysięcy dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 1346,34 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 8 marca 2021 roku wynosi:

500 PLN

(słownie: pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 93,50 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2021 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Wycenę sporządził:

pieczęć



Dnia 18.06.2021 r.

.....
EXPERT - MOT
BIURO RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
dr inż. Krzysztof Włodarczyk
97-300 Piotrków Tryb. ul. Górnicza 6A
tel./fax /44/649-82-19, kom. 512-39-10-90
NIP 771-178-75-35 REGON 592259469

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: PR2 Ds. 234/2020

WPŁYNIEŁA

z dnia: 2021-06-18
23.06.2021URZĄD SKARBOWY
W TOMASZOWIE MAZ.

Biegły skarbowy : DR INŻ KRZYSZTOF WŁODARCZYK

Zleceniodawca: URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Adres: ul. Mireckiego 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zadanie: OSZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2021

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2005

Model: Megane II 1.6 MR`02

Wersja: Alize SL

Nr rejestracyjny: BRAK

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 031-03790

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 61 100 PLN brutto na 09/2006

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2006	05	7650	7650
2005	05	7000	7000
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (190 mies.)			7 000 PLN

Normatywny okres eksploatacji 190 mies.

Rzeczywisty okres eksploatacji 190 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2005.09-2006.02

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wt	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Kierownica pokryta skórą	1,00			0,73	0,30	15
2	Lakier metalizowany	0,50			3,02	0,65	137

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 152 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 152 PLN po korekcie: 7 152 PLN

Przebieg normatywny 232 000 km

UWAGI

Brak możliwości ustalenia roku produkcji.

Wersja pojazdu Renault Megane II była produkowana w latach 2002-2009.

W wycenie przyjęto wersję pośrednią z roku 2005.

Rzeczoznawca podpisując niniejszą opinię techniczną nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady tworzywa lub wadliwy montaż badanego pojazdu oraz za wady opinii spowodowane przez wprowadzenie rzeczoznawcy w błąd przez zleceniodawcę i podanie nieprawdziwych danych co do stanu i historii pojazdu.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia oraz braki zespołów, podzespołów i części powstałe po przeprowadzeniu oględzin pojazdu.

DO OCENY ZAŁĄCZONO DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

7 200 PLN

Wycenę sporządził:

..... pieczęć



Dnia 18.06.2021 r.

..... EXPERT - MOT
BIURO RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
dr inż. Krzysztof Włodarczyk
97-300 Piotrków Tryb. ul. Górnicza 6A
tel./fax /44/649-82-19, kom. 512-39-10-90
NIP 771-178-75-35 REGON 592259469

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: PR2 Ds. 234/2020

z dnia: 2021-06-18

23.06.2021 (53)

Biegły skarbowy : DR INŻ KRZYSZTOF WŁODARCZYK

Zleceniodawca: URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Adres: ul. Mireckiego 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zadanie: OSZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU

URZĄD SKARBOWY
W TOMASZOWIE MAZ.**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] III-2021

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2005

Model: Megane II 1.6 MR`02

Wersja: Alize SL

Nr rejestracyjny: BRAK

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 031-03790

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 190 mies.)

7 200 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,20

Współczynnik zbywalności pojazdu nowego 0,80

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p. Nazwa elementu

Lewy/Prawy

1 Nadwozie lakierowane

1 Drzwi tyłu nadwozia

2 Błotnik tylny

L

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p. Nazwa elementu

Lewy/Prawy

1 Nadwozie lakierowane

1 Wzmocnienie czołowe kpl.

2 Wyposażenie nadwozia

2 Zderzak przedni kpl.

3 Reflektor kpl.

L i P

4 Lampa kierunkowskazu przedniego

L i P

5 Krata wlotu powietrza kpl.

6 Zderzak tylny kpl.

7 Lampa zespolona tylna kpl.

L i P

8 Lusterko boczne zewnętrzne

L i P

9 Fotel przedni kpl.

L i P

10 Wykładziny wewnętrzne ścian

11 Wykładziny podłogi

12 Pas bezpieczeństwa przedni z napinaczem

L i P

13 Pasy bezpieczeństwa tylne kpl.

14 Szyba przednia

15 Tablica rozdzielcza kpl.

16 Kondensor klimatyzacji (skraplacz)

17 Przewody i zawór klimatyzacji

18 Poduszka powietrzna kierowcy z układem sterowania

19 Poduszka powietrzna boczna przednia z ukł. sterowania

L i P

20 Czujniki obrotów ABS kpl.

21 Wiązki przewodów

3 Silnik z osprzętem

22 Blok silnika z tłokami, wałem korbowym i kołem zamachowym

23 Głowica silnika kpl.

24 Napęd rozrządu z obudową

25 Pokrywa zaworów

26 Miska olejowa

27 Pompa oleju

28 Pompa wodna z termostatem

- 29 Układ wtrysku paliwa
- 30 Rozdzielacz zapłonu z przewodami wysokiego napięcia
- 31 Moduł sterujący pracą silnika
- 32 Filtr powietrza kpl.
- 33 Kolektor ssący
- 34 Kolektor wydechowy
- 35 Sprzęgło kpl.
- 36 Wentylator chłodnicy kpl.
- 37 Chłodnica wody
- 38 Alternator
- 39 Rozrusznik

4 Układ napędowy

- 40 Półoś z przegubami L i P
- 41 Obudowa zespołu napędowego i sprzęgła
- 42 Elementy wewnętrzne zespołu napędowego
- 43 Mechanizm zewnętrzny zmiany biegów

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

- 44 Pompa wspomagania ze zbiornikiem / silnik wspomagania
- 45 Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy) L i P
- 46 Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi (L i P

7 Reszta

- 47 Rura przednia z katalizatorem
- 48 Sonda lambda
- 49 Tłumik środkowy
- 50 Opona koła przedniego L i P
- 51 Akumulator
- 52 Tarcza stalowa koła zapasowego
- 53 Opona koła tylnego L i P
- 54 Opona koła zapasowego

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	19	8	1 259
2	Wypozażenie nadwozia	42	44	1 693
3	Silnik z osprzętem	16	100	0
4	Układ napędowy	7	100	0
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	8	23	444
6	Zawieszenie tylne	4	0	288
7	Reszta	4	57	124
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				3 808 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda stopnia uszkodzenia**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	7 200 PLN
Stopień uszkodzenia	0,4711
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,35
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,89
Współczynnik zbywalności	0,23
Wynik metody stopnia uszkodzenia	273 PLN

Metoda odzysku części

Szacunkowa wartość złomu	500 PLN
--------------------------	----------------

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą odzysku części.	500 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	7 200 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	500 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	6 700 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	17,54

Wycenę sporządził:

pieczęć

Dr inż. Krzysztof Włodarczyk

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

Nr uprawnień Ministerstwa Infrastruktury

RS 000753

Dnia 18.06.2021 r.

EXPERT - MOT

BIURO RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

dr inż. Krzysztof Włodarczyk

97-300 Piotrków Tryb. ul. Górnicza 6A

tel./fax 144/649-82-19, kom. 512-39-10-90

NIP 771-178-75-35 REGON 592259469





EXPERT - MOT
BIURO ZLECZOWNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
Dr inż. Krzysztof Winiarczyk
17-300 Ełbirków Tr. ul. Gomicza 6A
tel. 78-649-82-19, kom. 512 39-10-90
NIP 78-75-35 REGON 592256463




23.06.2021

URZĄD SKARBOWY
W TOMASZOWIE MAZ.



Dr inż. Krzysztof Winiarczyk

ZLECZOWNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
Pracowni Ministerstwa Infrastruktury
RS 00075










EXPERT - MOT
BIURO RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
Dr inż. Krzysztof Włodarczyk
K-300 Piotrków Tryb. ul. Górnicza 6A
tel./fax. 744/649-82-19, kom. 512-39-10-90
NIP 771-178-75-35 REGON 592259489



Dr inż. Krzysztof Włodarczyk
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Nr uprawnień Ministerstwa Infrastruktury
RS 000753

