



# POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.

85-808 Bydgoszcz, ul. Białogardzka 7

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW

TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

85-347 Bydgoszcz, ul. Nakiejska 71a

tel. 52 370 76 67, kom. 693 529 042; e-mail: rzeczoznawcy.bydgoszcz@pzm.pl

Wycena numer: 2062025MD

z dnia: 2025/06/04

Wykonawca wyceny : Michał Dworacki rzeczoznawca PZM

Właściciel: GDDKIA ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

Adres: ul. FORDO SKA 6, 85-085 BYDGOSZCZ

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2010

Model: Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 E5

Wersja: Classic

Nr rejestracyjny: CB0748U

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBJJ25J3B3123128



Nr INFO-EKSPERT

034-01711

Wskazanie drogomierza

359965 km

Okres eksploatacji pojazdu (10/05/15-25/06/15)

181 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

BIAŁY 2-warstwowy typu uni

Dop. masa całkowita

1679 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1598 ccm / 66kW (90KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rz. dowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc czerwiec 2025 roku wynosi:

**3500 PLN**

**w tym VAT (23,0%) 654,47 PLN**

## ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna



# POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.

85-808 Bydgoszcz, ul. Białogardzka 7

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOSNAWCÓW

TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

85-347 Bydgoszcz, ul. Nakiejska 71a

tel. 52 370 76 67, kom. 693 529 042; e-mail: rzeczoznawcy.bydgoszcz@pzm.pl

WYCENA Nr: 2062025MD

z dnia: 2025/06/04

Wykonawca wyceny : Michał Dworacki rzeczoznawca PZM

Właściciel: GDDKIA ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

Adres: ul. FORDO SKA 6, 85-085 BYDGOSZCZ

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2010

Model: Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 E5

Wersja: Classic

Nr rejestracyjny: CB0748U

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBJJ25J3B3123128

Nr INFO-EKSPERT

034-01711

Wskazanie drogomierza

359965 km

Okres eksploatacji pojazdu (10/05/15-25/06/15)

181 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

BIAŁY 2-warstwowy typu uni

Dop. masa całkowita

1679 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1598 ccm / 66kW (90KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rz. dowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2010.03-2011.02)

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Filtr pyłkowy
- 3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 4 Immobilizer
- 5 Kolumna kierownicy regulowana
- 6 Poduszka powietrzna kierowcy
- 7 Poduszka powietrzna pasażera
- 8 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 9 Roleta do bagażnika
- 10 Siedzenia tylne dzielone i składane
- 11 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 12 System p/porządkowy MSR
- 13 System pokolizyjny ACS
- 14 System wspomagania nagłego hamowania
- 15 Szyba tylna ogrzewana
- 16 Szyby przyciemniane
- 17 Wiatła z regulacją kąta pochylenia
- 18 Wiatło dodatkowe STOP
- 19 Tarcze kół stalowe 6Jx14 opony 185/60
- 20 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
- 21 Zestaw naprawczy opon

### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.  
Przygotowanie do montażu radia  
Głośniki 4 szt.

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Warto [PLN]
1	Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	436
2	Szyby przednie regulowane elektrycznie	384
3	wiatła p/mgienne przednie	60

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	KLEBER 195/55 R15 85H DYNAXER HP3 TL	3,0	80
Przednie prawe:	KLEBER 195/55 R15 85H DYNAXER HP3 TL	3,0	80
Tylne lewe:	KLEBER 195/55 R15 85H DYNAXER HP3 TL	4,0	66
Tylne prawe:	KLEBER 195/55 R15 85H DYNAXER HP3 TL	3,5	73

KOREKTY

WARTO BAZOWA BRUTTO (181 mies.)	13 050 PLN
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE DODATKOWE	880 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i związkowanej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 3 315 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 241 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 118 965 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -23,79%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 468 PLN
----------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonych wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 6 621 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 530
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan wiadomości o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawą do korekty ujemnej. Wpoczątku stwierdzono: zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia, ślady korozji na elementach poszycia nadwozia, zarysowania szyby czołowej.		
Aktualno badania technicznych	-5,0	- 530
Blisko terminu okresowych badań technicznych dopuszczenia pojazdu do ruchu może być konieczność przeprowadzenia napraw i wymiany części, zapewniających uzyskanie wymaganej sprawności. Stan taki może być miejscem szczególnie w odniesieniu do pojazdów wieloletnich. Uzasadnia to stosowanie ujemnej korekty wartości pojazdu.		
BRAK MOŻLIWOŚCI ROZRUCHU SILNIKA	-10,0	-1 061
KONIECZNE NAPRAWY POJAZDU	-42,4	-4 500
- SZACUNKOWA KOREKTA ZADANA ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA NAPRAW BLACHARSKO- LAKIERNICZYCH.		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc czerwiec 2025 roku wynosi:

**3500 PLN**

(słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 654,47 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowa wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekty mających wpływ na wartość pojazdu.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 2062025MD

z dnia: 2025/06/04

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2010

Model: Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 E5

Wersja: Classic

Nr rejestracyjny: CB0748U

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG\_20250603\_074920\_copy\_2048x1536





IMG\_20250603\_074929\_copy\_2048x1536



IMG\_20250603\_074943\_copy\_2048x1536



IMG\_20250603\_074952\_copy\_2048x1536



IMG\_20250603\_075005\_copy\_2048x1536





IMG\_20250603\_075040\_copy\_2048x1536



IMG\_20250603\_075020\_copy\_2048x1536





IMG\_20250603\_075130\_copy\_2048x1536



IMG\_20250603\_075137\_copy\_2048x1536





IMG\_20250603\_075149\_copy\_2048x1536



IMG\_20250603\_075158\_copy\_2048x1536





IMG\_20250603\_075211\_copy\_2048x1536



IMG\_20250603\_075216\_copy\_2048x1536





IMG\_20250603\_075224\_copy\_2048x1536



IMG\_20250603\_075228\_copy\_2048x1536



IMG\_20250603\_075239\_copy\_2048x1536



IMG\_20250603\_075244\_copy\_2048x1536





IMG\_20250603\_075250\_copy\_2048x1536



IMG\_20250603\_075255\_copy\_2048x1536





IMG\_20250603\_075304\_copy\_2048x1536



IMG\_20250603\_075315\_copy\_2048x1536





IMG\_20250603\_075348\_copy\_2048x1536



IMG\_20250603\_075835\_copy\_2048x1536



IMG\_20250603\_075841\_copy\_2048x1536