

Formularz stanu technicznego środka trwałego

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	CIĄGNIK ROLNICZY EXPLORER 90 DLU M083
2. Marka, typ	SAME
3. Numer fabryczny/seryjny	VIN – EXP90VT27143 Numer rejestracyjny - DLU M083 Dowód rejestr. seria DR/BAM 0828842
4. Numer inwentarzowy	74600001973
5. Rok produkcji/budowy	2001
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	Sprawny
7. Historia napraw środka trwałego	Brak informacji
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	TAK
9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy.	TAK
10. Data ostatniego serwisu	Brak informacji
11. Data kolejnego przeglądu technicznego	Brak informacji
12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?	TAK
13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?	NIE
14. Czy środek trwały jest kompletny?	NIE
15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	TAK
16. Uwagi	Brak
17. Informacje dodatkowe Rodzaj pojazdu i przeznaczenia - CIĄGNIK ROLNICZY Numer identyfikacyjny VIN - EXP90VT27143 Silnik/numer silnika - 19826 Moc - 88 KM Typ silnika - DIESEL Typ pojazdu - SAME EXPLORER II 90 TOP DT Dopuszczalna ładowność - BRAK kg Dopuszczalna masa całkowita - BRAK kg Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów - BRAK	

Masa własna - BRAK
Liczba osi - 2
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem -BRAK
Dopuszczalna masa całkowita bez hamulca - BRAK
Największy dopuszczalny nacisk osi - 40,00 kN
Pojemność skokowa w ccm - 4000
Numer rejestracyjny - DLU M083
Dowód rejestracyjny seria - DR/AAA 6389190 (Miękki)
Dowód rejestracyjny seria - DR/BAM 0828842
Numer karty pojazdu - NIE WYDANO
Numer świadectwa homologacji - PL*0642*00 z 29.12.2000r.
Liczba miejsc siedzących - 1
Rok produkcji - 2001
Kolor nadwozia - czerwony

Powyższe informacje należy każdorazowo dostosować do środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży.