

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

AMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE, ul. Jagiellońska 44, 70-3820 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON

81073345400000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

biuro@spzozmswia.szczecin.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

bienczak@spzozmswia.szczecin.pl

Telefon kontaktowy

535035903

Data

2021-03-30

Miejscowość

Szczecin

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

Powiat m. Szczecin

Gmina

M. Szczecin (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[X] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

6

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

☒ W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

2

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

☒ W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

2

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

☒ TAK

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

☒ TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

☒ W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

2

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie funkcjonuje w następujących lokalizacjach na terenie miasta Szczecina:

1. Budynki zlokalizowane przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie, w tym budynek Szpitala wraz z Przychodnią, budynek Rejestracji oraz budynek Administracyjny z zapleczem technicznym,
 2. Budynek zlokalizowany przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6, w którym znajdują się Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Endokrynologiczna oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny,
 3. Budynki zlokalizowane przy ul. Piotra Skargi 16, w tym budynek Przychodni z Oddziałem Rehabilitacji Diennej, oraz budynek willowy, w którym funkcjonuje Zachodniopomorska Rejonowa Komisja Lekarska.
- Informacje szczegółowe odnośnie stanu dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami dla każdego z tych budynków znaleźć można na stronie internetowej SPZOZ MSWiA w Szczecinie pod adresem: www.spozmswia.szczecin.pl.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 2

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url www.spzozmswia.szczecin.pl

ID a11y-status [X] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-10

ID a11y-url <https://bip.spzozmswia.szczecin.pl>

ID a11y-status [X] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-10

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strony, o których mowa powyżej posiadają następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery)
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Przedmiotowe strony są częściowo zgodne ze standardem WCAG 2.1. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt),
- teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną
- niedostosowanie plików PDF, Word itp. do ściągnięcia dla osób niewidomych
- brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza
- niedostosowana czytelność tekstów opublikowanych dla osób niewidomych
- brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt),
- teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną

- niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

- | | |
|---|------------------|
| a. Kontakt telefoniczny | [X] TAK |
| b. Kontakt korespondencyjny | [X] TAK |
| c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych | [X] NIE |
| d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych | [X] NIE |
| e. Przesyłanie faksów | [X] TAK |
| f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) | [X] NIE |
| g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty | [X] NIE |
| h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) | [X] NIE |

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[X] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[X] NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[X] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[X] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[X] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

☒ NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

☒ NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

☒ NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

☒ NIE

Dostępność architektoniczna

SPZOZ MSWiA w Szczecinie – Budynki zlokalizowane przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

I. Budynek Szpitala wraz z Przychodnią SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (budynek nr 1)

1. Dostępność wejść do budynku.

Budynek główny posiada 8 wejść, oznaczonych literami od A do H oraz 2 dodatkowe tymczasowe wejścia G/1 oraz N zgodnie z tymczasową mapą obiektu umieszczoną na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Zakładu. Wejściami ogólnodostępnymi są wejścia A, B, C oraz tymczasowe G/1 i N. Pozostałe wejścia przeznaczone są tylko dla ruchu personelu oraz służb technicznych. Tymczasowe wejście G/1 umiejscowione w wewnętrznym narożniku z tyłu budynku pomiędzy wejściami G a N prowadzi do Poradni Okulistycznej, Oddziałów Okulistyki, Neurochirurgii oraz Ginekologii. Tymczasowe wejście N prowadzi do poczekalni dla pacjentów umówionych na planowe wizyty. Wszystkie wejścia za wyjątkiem wejścia G oraz wejścia tymczasowego G/1 umiejscowione są na poziomie terenu, bez przeszkód architektonicznych. Z uwagi na obniżenie poziomu terenu przy wejściu B, do wejścia dostać się można pokonując różnicę terenu schodami lub pochylnią. Pochylnia nie jest wyposażona w barierki. Z racji różnicy pomiędzy poziomem terenu, a poziomem posadzki na części Izby Przyjęć, osoby korzystające z wejścia G w celu dostania się do budynku pokonać muszą schody. Osoby z problemami motorycznymi lub osoby niepełnosprawne korzystające z wózka inwalidzkiego mogą dostać się do tej części Izby Przyjęć korzystając z wejść A, pokonując następnie pochylnię. Z racji różnicy wysokości pomiędzy terenem a poziomem posadzki przy wejściu tymczasowym G/1 pacjent musi pokonać schody. Wszystkie wejścia do budynku wyposażone są w drzwi otwierane ręcznie.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Na piętra budynku prowadzą schody w pięciu klatkach schodowych, dwie windy osobowe znajdujące się w pobliżu wejść A oraz B i jedna osobowo-towarowa przy wejściu H. Brak wizualnych wyróżnień poszczególnych stopni schodowych oraz końców i początków schodów. Na kondygnacjach występują niewielkie różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi skrzydłami budynku. Różnice te pokonać można przy pomocy pochylni. Pochylnie nie są wyposażone w poręcze spełniające normy dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku głównego znajdują się 3 piwnice, w których znajdują się pomieszczenia techniczne. Dojście do tych pomieszczeń zapewnione jest tylko za pomocą schodów. Do pomieszczeń sterylizatorni, znajdującej się na 3 piętrze budynku przy klatce H, prowadzą schody. Przy schodach zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

3. Dostępność toalet

Dla pacjentów i personelu laboratorium, przychodni oraz pracowni rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej zapewnione są 2 toalety znajdujące się na pierwszym piętrze przy przychodni w sąsiedztwie windy. Jedna z toalet dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci i personel pracowni

rentgenodiagnostyki ogólnej mają możliwość skorzystania z 2 toalet znajdujących się w sąsiedztwie windy. Toalety te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci i personel pracowni endoskopii skorzystać mogą z 2 toalet w bezpośrednim sąsiedztwie pracowni i klatki schodowej. Toalety te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci i personel Izby przyjęć mogą skorzystać z 4 toalet, w tym jedna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach poszczególnych oddziałów znajdują się toalety dla pacjentów i personelu. Minimum jedna z toalet na danym oddziale przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

- a) Na zewnątrz oraz wewnątrz budynku różnice poziomów pokonać można przy pomocy pochylni. Pochylnie nie posiadają poręczy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posadzki na pochylniach wewnętrznych pokryte są wykładziną antypoślizgową.
- b) W pobliżu wejścia na teren szpitala zamontowano tymczasową tablicę informacyjną z mapą szpitala, rozkładem poszczególnych jego części oraz dojść do nich prowadzących. W budynku głównym nie zamontowano graficznego schematu poszczególnych pomieszczeń. Informację na ten temat uzyskać można od pracownika ochrony w budynku portierni lub w budynku rejestracji.
- c) Poszczególne pomieszczenia nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących. W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących.
- d) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy pracowników ochrony przebywających w budynku portierni przy wejściu na teren szpitala.

Osoby niedowidzące oraz niewidome mogą skorzystać z Alfabetu Braille'a dostępnego u Rzecznika Praw Pacjenta na terenie placówki.

5. Informacje odnośnie miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Zakładu brak ogólnodostępnego parkingu dla pacjentów. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono parking posiadający 4 miejsca postojowe. Parking znajduje się w pobliżu wjazdu na teren szpitala i jest zlokalizowany przy budynku rejestracji, naprzeciw wejścia C.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren oraz do

budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynkach jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

8. Informacje odnośnie organizacji ruchu pacjentów i organizacji przestrzeni szpitala w obecnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Ze względu na zapewnianie przez SPZOZ MSWiA w Szczecinie opieki osobom z podejrzeniem zarażenia lub zarażonych wirusem SARS-CoV-2 w budynku głównym szpitala wprowadzono szereg dostosowań architektonicznych obiektu w celu rozdzielania dróg pacjentów zdrowych od zakażonych. W związku z tym w budynku mogą występować okresowe utrudnienia w dostępie do niektórych pomieszczeń poprzez brak zapewnienia drogi dojścia lub dojazdu dla osoby niepełnosprawnej. Wszelkie informacje oraz pomoc w tej kwestii uzyskać można od pracownika portierni, rejestracji lub telefonicznie.

II. Budynek Rejestracji (budynek nr 2)

1. Dostępność wejścia do budynku.

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście przez drzwi automatycznie rozsuwane. Z racji niewielkiej różnicy poziomów, pomiędzy terenem a wejściem, do budynku prowadzą schody oraz pochylnia spełniająca wymogi dla osób niepełnosprawnych.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest budynkiem parterowym bez przeszkód architektonicznych.

3. Dostępność toalet

Pacjenci oraz personel budynku mogą skorzystać z 3 toalet, z czego jedna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

- a) W budynku nie zamontowano graficznego schematu poszczególnych pomieszczeń. Informację na ten temat uzyskać można od pracownika ochrony w budynku portierni przy wejściu na teren szpitala lub od pracownika budynku rejestracji.
- b) Poszczególne pomieszczenie nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących. W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących.

- c) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy pracowników ochrony przebywających w budynku portierni przy wejściu na teren szpitala.

Osoby niedowidzące oraz niewidome mogą skorzystać z Alfabetu Braille'a dostępnego u Rzecznika Praw Pacjenta na terenie placówki.

5. Informacje odnośnie miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Zakładu brak ogólnodostępnego parkingu dla pacjentów. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono parking posiadający 4 miejsca postojowe. Parking znajduje się w pobliżu wjazdu na teren szpitala i jest zlokalizowany przy budynku rejestracji, naprzeciw wejścia C.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren oraz do budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynkach jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

III. Budynek administracji wraz z zapleczem technicznym (budynek nr 3)

1. Dostępność wejścia do budynku.

Dla budynku prowadzą 4 wejścia J, K, L, M dostępne dla personelu i służb technicznych. Wejście J prowadzi do części administracyjnej dostępnej także dla pacjentów. W celu wejścia do budynku wejściem J konieczne jest pokonanie jednego stopnia. W celu wejścia do budynku wejściem L oraz do części podpiwniczonej, do której wejście zlokalizowane jest w pobliżu wejścia L konieczne jest pokonanie schodów. Pozostałe wejścia dostępne są z poziomu terenu.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest budynkiem parterowym, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym nad częścią administracyjną. W budynku administracji na poddasze

użytkowe prowadzą schody stalowe kręcone. W budynku nie ma windy ani podnośnika.

3. Dostępność toalet

W części pomieszczeń w których znajduje się administracja znajdują się dwie toalety dla personelu i pacjentów. W częściach, w których funkcjonuje apteka oraz pralnia, znajdują się toalety dla personelu. Toalety te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

- a) W budynku nie zamontowano graficznego schematu poszczególnych pomieszczeń. Informację na ten temat uzyskać można od pracownika ochrony w budynku portierni przy wejściu na teren szpitala lub od pracownika sekretariatu części administracyjnej.
- b) Poszczególne pomieszczenie nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących. W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących.
- c) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy pracowników ochrony przebywających w budynku portierni przy wejściu na teren szpitala.

Osoby niedowidzące oraz niewidome mogą skorzystać z Alfabetu Braille'a dostępnego u Rzecznika Praw Pacjenta na terenie placówki.

5. Informacje odnośnie miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Zakładu brak ogólnodostępnego parkingu dla pacjentów. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono parking posiadający 4 miejsca postojowe. Parking znajduje się w pobliżu wjazdu na teren szpitala i jest zlokalizowany przy budynku rejestracji, naprzeciw wejścia C.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren oraz do budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprzęż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynkach jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – Budynek Przychodni Królowej Korony Polskiej z Oddziałem Dziennym w Szczecinie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 w Szczecinie

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnia Endokrynologiczna.

1. Dostępność wejścia do budynku.

Budynek posiada sześć wejść. Wejście 1 od frontu budynku prowadzi na parter budynku, gdzie znajduje się rejestracja. W celu skorzystania z tego wejścia trzeba pokonać schody. Wejścia 2 i 3 znajdują się z tyłu budynku i są dostępne z poziomu terenu, prowadzą do klatki schodowej oraz windy obsługującej wszystkie kondygnacje. Wejścia 4 i 5 zlokalizowane po bokach budynku prowadzą po schodach na poziom -1, bezpośrednio na Oddział Dzienny Psychiatryczny. Wejście 6 z boku budynku dostępne jest z tarasu zewnętrznego na poziomie parteru, na który prowadzą schody. Ogólnodostępnymi wejściami przeznaczonymi dla ruchu zarówno pacjentów jak i personelu są wejścia 1, 2, 3 i 4. Wejścia 5 i 6 przeznaczone są wyłącznie dla personelu.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Na poszczególne kondygnacje budynku prowadzą schody oraz winda osobowa. Schody posiadają wizualne wyróżnienia poszczególnych stopni schodowych. Dojście do wszystkich pomieszczeń zapewnione jest bez przeszkód architektonicznych.

3. Dostępność toalet

Do dyspozycji pacjentów i personelu Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Endokrynologicznej są 2 toalety, w tym jedna na poziomie parteru naprzeciwko pomieszczenia rejestracji dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz jedna na pierwszym piętrze, niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji personelu Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Endokrynologicznej są dodatkowo 2 toalety po jednej na kondygnacji 1 i 2 piętra, z czego toaleta na 2 piętrze dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji pacjentów i personelu Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dostępne są 2 toalety, z czego jedna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

- a) W budynku nie zamontowano graficznego schematu poszczególnych pomieszczeń. Informację na temat rozkładu pomieszczeń uzyskać można od pracownika w rejestracji na parterze.
- b) Poszczególne pomieszczenie nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących. W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących.
- c) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku

jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy jednego z pracowników rejestracji znajdującej się na parterze.

5. Informacje odnośnie miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie obiektu znajduje się 4 miejsca parkingowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane z tyłu budynku przy klatce schodowej z windą.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren oraz do budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprzęż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – Budynki zlokalizowane przy ul. Piotra Skargi 16 w Szczecinie

I. Budynek Przychodni z Oddziałem Rehabilitacji Diennej w Szczecinie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

1. Dostępność wejść do budynku.

Budynek posiada 2 wejścia, jedno od ulicy Wyspiańskiego oraz jedno od ul. Piotra Skargi. Z racji różnicy poziomów terenu, aby dostać się do budynku trzeba pokonać schody. Przy wejściu od ul. Wyspiańskiego znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Na piętra budynku prowadzą schody. Brak wizualnych wyróżnień poszczególnych stopni schodowych oraz końców i początków schodów. W budynku nie ma windy.

3. Dostępność toalet

Do dyspozycji pacjentów i personelu są 2 toalety na parterze, z których jedna spełnia standardy toalety dla osób niepełnosprawnych oraz 2 toalety na I piętrze, które nie spełniają standardu toalet dla osób niepełnosprawnych. Personel może także skorzystać z dodatkowej toalety na I piętrze. Toaleta to nie spełnia standardów toalety dla osób niepełnosprawnych.

4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

- a) W budynku nie zamontowano graficznego schematu poszczególnych pomieszczeń. Informację na ten temat uzyskać można od pracownika rejestracji.
- b) Poszczególne pomieszczenia nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących. W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących.
- c) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy jednego z pracowników.

5. Informacje odnośnie miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie obiektu znajdują się miejsca parkingowe dla pacjentów. Brak wytyczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking znajduje się od ulicy Wyspiańskiego.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren oraz do

budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynkach jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

II. Budynek willowy - Zachodniopomorska Rejonowa Komisja Lekarska w Szczecinie

1. Dostępność wejść do budynku.

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Wejście 1 zlokalizowane jest od ulicy Piotra Skargi i prowadzi na parter budynku, w tym celu należy pokonać schody. Wejście 2 zlokalizowane z boku budynku prowadzi schodami na poziom -1. Wejście 3 zlokalizowane jest od ul. Wyspiańskiego i także wymaga pokonania schodów. Dla ruchu pacjentów i personelu przewidziane jest wejście od ulicy Wyspiańskiego. Pozostałe wejścia są wejściami przeznaczonymi tylko dla personelu technicznego. Dojścia do budynku nie są wyposażone w podnośniki. Brak również rampy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w windę ani podnośnik.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla pacjentów i personelu dostępne są tylko pomieszczenia zlokalizowane na parterze, gdzie znajduje się Zachodniopomorska Rejonowa Komisja Lekarska w Szczecinie. Do pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na poziomie -1 ma dostęp tylko personel techniczny. Pomieszczenia na wyższych kondygnacjach są nieużytkowane.

3. Dostępność toalet

Pacjenci i personel mogą skorzystać z 2 toalet. Toalety te nie spełniają standardów toalet dla osób niepełnosprawnych.

4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

- a) W budynku nie zamontowano graficznego schematu poszczególnych pomieszczeń. Informację na ten temat uzyskać można od pracownika rejestracji.
- b) Poszczególne pomieszczenie nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących. W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących.
- c) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku

jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy pracowników ochrony przebywających w budynku portierni przy wejściu na teren szpitala.

5. Informacje odnośnie miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie obiektu znajdują się miejsca parkingowe dla pacjentów. Brak wytyczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking znajduje się od ulicy Wyspiańskiego.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren oraz do budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynkach jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

