

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Załącznik nr 2
do Raportu końcowego z realizacji działań określonych w PZŚ
dla Kontraktu 3D.2/2

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły

Podkomponent POPDOW	3D Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu
Kontrakt Zadanie	Rozbudowa lewego i prawego wału rz. Biała gm. Tarnów m. Tarnów
Inwestor / Jednostka Wdrażania Projektu	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, Polska
Jednostka Realizacji Projektu (JRP)	Jednostka Realizująca Projekt w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, Polska
Wykonawca robót	SKANSKA S.A. Aleja „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa, Polska
Inżynier	AECOM Polska Sp. z o.o. Biuro Projektu: Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, Polska

Niniejszy dokument, stanowiący **Załącznik nr 2** do *Raportu końcowego z realizacji działań określonych w Planie Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3D.2/2* (okres sprawozdawczy: 3 sierpnia 2021 r. – 16 października 2023 r.), zawiera dokumentację fotograficzną dotyczącą wdrażania PZŚ.



Fot. 1. Wał lewy, km ok. 5+200 – przykład prawidłowego oznakowania strefy budowy (3. dekada sierpnia 2021 r.).



Fot. 2. Wał prawy, km ok. 1+200 – odhumusowanie wału, zachowanie odpowiedniej wysokości pryzm humusu (2. dekada września 2021 r.).



Fot. 3. Wał prawy, km ok. 1+000 – oznakowanie przyzmu humusu (2. dekada września 2021 r.).



Fot. 4. Kontrola strefy zaplecza budowy Wykonawcy (2. dekada września 2021 r.).



Fot. 5. Kontrola strefy zaplecza budowy Wykonawcy, widok na wykonane wygradzenia zieleni (2. dekada września 2021 r.).



Fot. 6. Kontrola strefy zaplecza budowy Wykonawcy, widok na przygotowaną strefę pod składowanie substancji niebezpiecznych oraz miejsce dostępu sorbentu („apteczka ekologiczna”) (2. dekada września 2021 r.).



Fot. 7. Wał prawy, km ok. 3+200 – przykład wykonania wyгородzenia zieleni (3. dekada września 2021 r.).



Fot. 8. Wał lewy, km ok. 5+300 – przykład wyгородzenia strefy zieleni pozostawionej poza wycinką wzdłuż drogi dojazdowej (1. dekada października 2021 r.).



Fot. 9. Wał prawy, km ok. 3+200 – ul. Kwiatkowskiego w Tarnowie – przykład oznakowania wyjazdu z terenu budowy (1. dekada grudnia 2021 r.).



Fot. 10. Wał lewy, km ok. 3+800 – przygotowany kontener na śmieci – miejsce porzucania odpadów przez użytkowników Ogródków Działkowych „Jaskółka” (3. dekada kwietnia 2022 r.). Miejsce zostało oznaczone tablicami informującymi o zakazie wysypywania odpadów oraz monitorowaniu wizyjnym.



Fot. 11. Wał lewy, km ok. 1+100 – przykład oznakowania stref przetrzymywania odpadów odkrytych w trakcie prac ziemnych (ziemia zmieszana z fragmentami azbestu) (3. dekada sierpnia 2022 r.).



Fot. 12. Wał prawy, km ok. 0+900 – przykład działań ograniczania rozwoju roślinności inwazyjnej poprzez okrywanie folią (3. dekada sierpnia 2022 r.).



Fot. 13. Wał prawy, km ok. 5+600 – kontrola zastoisk wodnych pod kątem obecności płazów (3. dekada sierpnia 2022 r.).



Fot. 14. Wał lewy, km ok. 1+200 – przykład wykonania prac humusowania i obsiewu odcinka wału (3. dekada września 2022 r.).



Fot. 15. Wał lewy, km ok. 3+150 – wykaszanie roślinności inwazyjnej w rejonie skarpy humusu (3. dekada października 2022 r.).



Fot. 16. Wał prawy, km ok. 2+000 (zaplecze budowy) – tablica BHP informująca o zasadach bezpiecznego wykonywania prac (2. dekada marca 2023 r.).



Fot. 17. Wał lewy, km ok. 5+200 – odbudowa uszkodzonych wygrodzeń zieleni (2. dekada kwietnia 2023 r.).



Fot. 18. Wał prawy, km ok. 0+500 – działania zagłuszania rozwoju roślinności inwazyjnej (rdestowców) poprzez okrywanie folią (3. dekada maja 2023 r.).



Fot. 19. Wał lewy, km ok. 5+200 – widok na uporządkowanie terenu po zakończonych pracach (2. dekada sierpnia 2023 r.).



Fot. 20. Wał lewy, km ok. 3+150 – przykład efektów działań usuwania roślinności inwazyjnej (2. dekada września 2023 r.).