

Opole, 12-01-2026

Nr sprawy **OOP.D-2-2.2103.1.2026**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe w Opolu, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2022 poz. 998 ze zm.) po przeprowadzeniu oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania, informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego:

L.P.	Nazwa składnika	Ilość	Rok nabycia	Nr inwentarzowy	Opis składnika majątku zgodnie z dokonana oceną przydatności do dalszego użytkowania
1.	Nawilżacz ewaporacyjny PCMH45	1	6.03.2017	GD10000/01305343	Uszkodzony - wytarte zębatki
2.	Nawilżacz ewaporacyjny PCMH45	1	6.03.2017	GD10000/01305344	Uszkodzony - wytarte zębatki
3.	Nawilżacz ewaporacyjny PCMH45	1	6.03.2017	GD10000/01305346	Uszkodzony - wytarte zębatki
4.	Pacholek drogowy z lampą	1	1.01.2011	808-782/00050	Przestarzałe, brak baterii na rynku
5.	Pacholek drogowy z lampą	1	1.01.2011	808-782/00051	Przestarzałe, brak baterii na rynku
6.	Pacholek drogowy z lampą	1	1.01.2011	808-782/00052	Przestarzałe, brak baterii na rynku
7.	sito #4,00mm fi 393mm wys.50mm	1	26.11.2024	GD10000/10003881	Uszkodzony - dziurawe
8.	sito #16,00mm fi 393mm wys.50mm	1	26.11.2024	GD10000/10003885	Uszkodzony - dziurawe
9.	Suwmiarka cyfrowa	1	1.04.2013	801-781/00610	Uszkodzony - niewłaściwy pomiar w części zakresu
10.	Suwmiarka cyfrowa	1	1.04.2013	801-781/00611	Uszkodzony - wyłącza się
11.	Suwmiarka cyfrowa	1	1.08.2013	801-781/00623	Uszkodzony - wyłącza się
12.	termometr zanurzeniowy	1	1.08.2014	801-782/00389	Uszkodzony - niezgodne wskazania
13.	Stożek do badania konsystencji betonu	1	1.03.2014	801-781/00648	Niezgodne grubości
14.	Wanna do umieszczania próbki cement. w wodzie	1	23.05.2018	GD10000/01305690	Rozbita
15.	forma do betonu 150x150x600	1	3.10.2019	GD10000/10003122	Uszkodzona - pęknięta
16.	forma do betonu 150x150x600	1	3.10.2019	GD10000/10003121	Uszkodzona - pęknięta
17.	Forma plastikowa 15x15 cm	1	1.10.2011	801-782/0029	Uszkodzona - niezgodna
18.	Forma plastikowa 15x15	9	1.10.2011	801-782/00030 -	Uszkodzona -

	cm			801-782/00038	niezgodna
19.	Forma plastikowa 15x15 cm	32	1.10.2011	801-782/00330 - 801-782/00361	Uszkodzona - niezgodna
20.	forma plastikowa 15x15x15cm	24	1.10.2011	801-782/00426 - 801-782/00449	Uszkodzona - niezgodna
21.	Forma plastikowa 10x10 cm	1	1.10.2011	801-782/0005	Uszkodzona - niezgodna
22.	Forma plastikowa 10x10 cm	1	1.10.2011	801-782/00018	Uszkodzona - niezgodna
23.	forma plastikowa 10x10 cm podwójna	6	1.10.2011	801-782/00205 - 801-782/00211	Uszkodzona - niezgodna
24.	forma plastikowa 10x10x10cm podwójna	18	1.10.2011	801-782/00474 - 801-782/00491	Uszkodzona - niezgodna

Rafał Pydych
Dyrektor Oddziału
(podpis Dyrektora Oddziału)