

OCENA STANU TECHNICZNEGO
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 T-5

1. Dane techniczne pojazdu:

1. Marka: Volkswagen
2. Model: Transporter 2.5
3. Nr rejestracyjny – EWI UN13
4. Numer VIN: WV2ZZZ7HZ4X037785
5. Rok produkcji – 2004
6. Ważność badań technicznych – 19.07.2025r
7. Wskazanie drogomierza 647 138 km
8. Masa własna pojazdu – 1980 kg
9. Największy dop. nacisk osi: 15,45 kN
10. Kolor powłoki lakierowanej: złoty
11. Liczba miejsc – 8 (dwa miejsca z przodu, dwie 3-osobowe kanapy na tylnej części pojazdu)
12. Liczba osi/ skrzynia biegów: 2/manualna
13. Pojemność /moc silnika – 2461 cm³
14. Rodzaj paliwa – ON,

2. Wyposażenie:

Nazwa elementu wyposażenia:

1. Fotel pasażera pojedynczy
2. Koło zapasowe pełnowymiarowe
3. Dodatkowy komplet kół letnich na felgach stalowych
4. Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
5. Poduszka powietrzna kierowcy
6. Poduszka powietrzna pasażera
7. Światła z regulacją kąta pochylenia
8. Tapicerka drzwi z tworzywa sztucznego
9. Wspomaganie układu kierowniczego
10. Wykładzina podłogowa welurowa / wycieraczki gumowe szt. 2
11. Zagłówki foteli regulowanych szt. 5

12. Przesuwne tyle drzwi – od strony pasażera

Wyposażenie dodatkowe:

1. Hak – w wyposażeniu,
2. Klimatyzacja – nie działa.

3. Stan techniczny pojazdu

Nadwozie – szkielet i poszycia zewnętrzne

1. Błotnik przedni lewy - stan dobry
2. Błotnik przedni prawy – stan dobry
3. Drzwi przednie lewe – ogniska korozji,
4. Drzwi przednie prawe – ogniska korozji,
5. Drzwi tylne lewe rozsuwane - ogniska korozji,
6. Drzwi tylne prawe rozsuwane - zarysowania, ogniska korozji w okolicach prowadnic,
7. Pokrywa bagażnika – ogniska korozji, porysowane plastiki w środku bagażnika,
8. Bok prawy i lewy – ogniska korozji w dolnej części
9. Maska przednia – stan dobry,
10. Zderzak przedni – stan dobry,
11. Szyby boczne – nieprzyciemniane (oprócz przedniej, od kierowcy i pasażera).

Nadwozie – wyposażenie wewnętrzne

1. Koło kierowcy – stan dobry, ślady użytkowania,
2. Tapicerka drzwi przednich – ślady długoletniego użytkowania
3. Wnętrze przestrzeni ładunkowej- ślady długoletniego użytkowania
4. Tapicerka foteli – do odświeżenia
5. Tapicerka fotela kierowcy- stan dobry – do odświeżenia

Zawieszenie i koła

1. Nadkola wszystkich kół – widoczne ubytki powłoki lakierniczej

Uwagi:

1. Silnik – pracuje prawidłowo, występują wycieki oleju,
2. Skrzynia biegów – uszkodzona, aktualnie działa tylko bieg wsteczny,
3. Blacharka – ogniska korozji.

Dodatkowe informacje:

1. Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym

2. Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Przebieg odczytano z drogomierza 647 138 km

Pojazd był w regularnym użytku aż do momentu gdy doszło do usterki skrzyni biegów w 2024r., aktualnie działa tylko bieg wsteczny.

Zdjęcia pojazdu:



Dokumentacja fotograficzna – przyczepa skrzyniowa





OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ursus 3512K

2. Dane techniczne pojazdu:

1. Marka: Ursus 3512K z kabiną
2. Model: -
3. Nr rejestracyjny – SIW 161W
4. Numer VIN: 68251
5. Rok produkcji – 1992
6. Ważność badań technicznych – 25.07.2026r
7. Wskazanie licznika 6885 mtg
8. Masa własna pojazdu – 2420 kg
9. Największy dop. nacisk osi: 27,00 kN
10. Kolor powłoki lakierowanej: czerwony
11. Pojemność /moc silnika – 2502 cm³
12. Rodzaj paliwa – ON.

Informacje o pojeździe:

1. Pojazd sprawny, gotowy do pracy.
2. Posiadające ogniska korozji.
3. Opony zużyte w około 60%.
4. Garażowany na terenie Obwodu Drogowego w Wieluniu.
5. Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym

6. Weryfikacja odczytanego stanu licznika

Przebieg odczytano z licznika 6885 mtg

Zdjęcia pojazdu:









Osprzęt do ciągnika:

Spychacz



Ładowacz



Świder:

