

Nr sprawy: O/KR.Z-4.2431.12.2023

ZAŁĄCZNIK 2 OPZ

„Wykonanie ekspertyzy wiaduktu w km 17+657 drogi krajowej nr S7b w miejscowości Lubień w ciągu jezdni lewej”.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU:



FOT. 1. WYSUNIĘCIE WKŁADKI TEFLONOWEJ ŁOŻYSKA.



FOT. 2. RAKI BETONU NA DŹWIGARZE

Nr sprawy: O/KR.Z-4.2431.12.2023

ZAŁĄCZNIK 2 OPZ

„Wykonanie ekspertyzy wiaduktu w km 17+657 drogi krajowej nr S7b w miejscowości Lubień w ciągu jezdni lewej”.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU:



FOT. 3. ZARYSOWANIE, PRZECIEKI I WYKWITY NA DŹWIGARZE - STRONA LEWA P1



FOT. 4. ZARYSOWANIE I PRZECIEK NA ŚCIANIE WE WNĘTRZU SKRZYNI - STRONA LEWA P1

Nr sprawy: O/KR.Z-4.2431.12.2023

ZAŁĄCZNIK 2 OPZ

„Wykonanie ekspertyzy wiaduktu w km 17+657 drogi krajowej nr S7b w miejscowości Lubień w ciągu jezdni lewej”.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU:



FOT. 5. ZARYSOWANIE I PRZECIEK NA ŚCIANIE WE WNĘTRZU SKRZYNI - STRONA LEWA P1



FOT. 6. ZARYSOWANIE, PRZECIEKI I WYKWITY NA DŹWIGARZE - STRONA LEWA P1