

## INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO- HYDROLOGICZNEJ

na obszarze administrowanym przez  
**Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie**  
stan na dzień 17.10.2020 na godz. 6:00 UTC

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup>

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie występują ostrzeżenia hydrologiczne związane ze wzrostem stanów wód.

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup>

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie występują ostrzeżenia meteorologiczne (dot. zjawisk mogących wpływać na wzrosty stanu wód w rzekach).

### 3. Przekroczenie stanów ostrzegawczych lub alarmowych<sup>1</sup>

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie zaobserwowano przekroczeń stanu ostrzegawczego i alarmowego.

### 4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie obowiązują pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

### 5. Informacje o zagrożeniach.

Brak.

### 6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

### 7. Aktualna sytuacja hydrologiczna<sup>2</sup>

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W dzień zachmurzenie całkowite. Opady deszczu, miejscami również o umiarkowanym natężeniu. Suma opadów lokalnie do 10 mm. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże, nad ranem większe przejaśnienia. Okresami, szczególnie w pierwszej połowie nocy, opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Wiatr słaby, nad ranem miejscami wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, północny skracający na zachodni.

---

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

<sup>2</sup> Analiza sytuacji hydrologicznej na terenie administrowanym przez RZGW w Lublinie sporządzona na podstawie danych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, którymi rozporządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

W zlewni Bugu po Krzyczew poziom wody układał się w strefie stanów średnich. Na Bugu po Włodawę oraz na Huczwie odnotowano tendencję spadkową, bądź stabilizację; na Krznie oraz na Bugu w Krzyczewie zaznaczyły się wzrosty stanów wody.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew obserwowano wzrosty poziomu wody związane ze spływem wód opadowych - w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie w niskiej.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się głównie w strefie stanów średnich lokalnie w wysokich.

#### **Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.**

W zlewni Bugu po Krzyczew prognozowana jest na ogół tendencja spadkowa oraz stabilizacja w strefie stanów średnich, a na Krznie wzrost na granicy strefy stanów średnich i wysokich.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew przewiduje się stabilizację i dalsze wzrosty stanu wody związane ze spływem wód opadowych - w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.

#### Raport powodziowy

**Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej na dzień 17.10.2020 r.: na godz. 06.00** informuje, iż dziś prognozowane są opady deszczu. Na obecną chwilę nie odnotowano niekontrolowanych wylewów rzek i podtopień. Nie wpłynęły również żadne zgłoszenia w tej sprawie od instytucji i osób fizycznych. Zachmurzenie duże.

Sporządziła: Anita Juszczuk

#### **Zarząd Zlewni w Zamościu na dzień 17.10.2020 r.: na godz. 06.00 informuje:**

1. NW Lubartów informuje, że wczoraj w godzinach popołudniowych (ok. godz. 15) zgłoszono wystąpienie podtopień gruntów przyległych do Kanału „K” w gminie Serniki oraz przyległych rzeki Mininy w miejscowości Szczuchnia, gm. Michów. Na odcinku powyżej stawów hodowlanych Lipniak, których właścicielem jest PGR Samokłęski woda w korycie rzeki znacznie przybrała rozlewając się na okoliczne grunty. Ok. godziny 16 pracownik NW w Lubartowie przeprowadził wizję w terenie, z której sporządzono notatki i dokumentację fotograficzną.

Pracownicy NW w Lubartowie monitorują stan rzeki i w razie konieczności zostaną podjęte dalsze działania.

Na pozostałym terenie NW Lubartów sytuacja stabilna.

Aktualny stan wody na rzece Wieprz wg wodowskazu Lubartów- 259, tj. znacznie poniżej stanu ostrzegawczego, tendencja bez zmian.

2. NW Ryki. W dalszym ciągu występują podtopienia nieruchomości w m. Sarny, gm. Ułęż. W dniu wczorajszym (16.10.2020r.) pracownik NW Ryki dokonał interwencji (wizji w terenie). Z dokonanej wizji sporządzono notatkę służbową wraz z dokumentacją fotograficzną. Eksploatator przepompowni Dęblin-Masów monitoruje poziom wody na rz. Irenka pod kątem ewentualnego uruchomienia pomp.

Poziom wody na rz. Wieprz w m. Kośmin: stan aktualny: na dzień 17.10.2020r. godz. 6:30 - 256 cm

stan alarmowy: 400 cm

stan ostrzegawczy: 350 cm

Sporządził na podstawie meldunków z poszczególnych Nadzorów Wodnych:

Adam Niedabyłski

#### **Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim informuje, że na dzień 17.10.2020 r. na godz. 06.00:**

1. Rzeka Buczyńska: Woda na całym odcinku rzeki mieści się swobodnie w korycie. Odcinek dolny rzeki do mostu na drodze wojewódzkiej w Ceranowie, bez zatorów i przetamowań, wody swobodnie spływają do odbiornika – rzeki Bug. Odcinek rzeki od obrębu Dziecioły Dalsze jest wypełniony po brzegi wodą. Okoliczne niskie łąki na tym obrębie i na obrębie Chądzyń – teren gminy Sterdyń są zalane wodą (prawdopodobnie przyczyną tego są tamy zrobione przez bobry w lesie na granicy gmin Ceranów i Sterdyń). Nie ma na dziś zagrożenia powodziowego dla gospodarstw rolnych i innych miejscowości sąsiadujących z rzeką Buczyńską.

2. Rzeka Cetynia: Cały dolny odcinek rzeki – od miejscowości Seroczyn do ujścia rzeki do Bugu – teren rolniczy jest po brzegi wypełniony wodą, na niższych terenach przyległych do rzeki kilkuhektarowe podtopienia łąk. Na górnych

[Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej](#)

[Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie](#)

[Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie](#)

[ul. Leszka Czarnego3, 20-610 Lublin](#)

[tel.: +48 81 531 03 36, fax:+48 81 531 03 01](#)

[e-mail: co.lublin@wody.gov.pl](mailto:co.lublin@wody.gov.pl)

odcinkach rzeki sytuacja stabilna, bez jakichkolwiek zagrożeń. Na terenie miasta Sokołów Podlaski wody rzeki Cetynia swobodnie mieszczą się w korycie. Nie ma na dziś zagrożenia powodziowego dla gospodarstw rolnych i innych miejscowości sąsiadujących z rzeką Cetynia.

3. Rzeka Kosówka: Woda na całym odcinku rzeki mieści się swobodnie w korycie. Odcinek dolny rzeki do obrębu wsi Jakubiki do ujścia, bez zatorów i przetamowań, wody swobodnie spływają do odbiornika – rzeki Bug. Odcinek rzeki od obrębu Tosie, Krupy i Albinów jest wypełniony po brzegi wodą. Okoliczne niskie łąki na tych obrębach są zalane wodą (prawdopodobnie przyczyną tego są tamy zrobione przez bobry). Nie ma na dziś zagrożenia powodziowego dla gospodarstw rolnych i innych miejscowości sąsiadujących z rzeką Kosówka.

4. Nadzór Wodny Łosice: nadal utrzymuje się wysoki stan wody w rz. Litewnik, podtopione przyległe grunty ob. Puczyce, Kolonia Ostromęczyn i Ostromęczyn- interwencja.

Sporządziła: Paulina Bachmura

## 8. Informacja o zbiornikach

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Aktualna pojemność powodziowa wynosi 17,46 mln m<sup>3</sup> (poz. 8 tabelki zbiornika).

Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 222,16 %.

Dopływ śr. do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 9,93 m<sup>3</sup>/s.

Odpływ śr. ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 4,91 m<sup>3</sup>/s.

Aktualną sytuację na zbiorniku Nielisz przedstawiono w tabeli.

## 9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

### Wydano Komunikat Nawigacyjny Nr 1/2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Informuje, że **dnia 27.04.2020 r. na rzece Bug od km 42+200 do 224+200 oznakowanie szlaku żeglownego zostało wystawione.**

Z uwagi na obecną sytuację hydrologiczną, cały powyższy odcinek drogi wodnej Bugu nie spełnia wymaganych parametrów pod względem głębokości tranzytowych. Ponadto informujemy, że omawiany szlak żeglowny nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zezlowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikaty-nawigacyjne>

## 10. Inne informacje

**Brak**

Komunikat o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej został opracowany przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie danych własnych oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW–PIB.