

DANE POJAZDU


Typ	VAN
Marka	Volkswagen
Model	Transporter
Pojemność silnika [ccm]	2461
Moc [kW]	65
VIN	WV1ZZZ70Z3H111127
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	2003

KOMENTARZ


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewy przedni błotnik	Fe+Zn	152	191	175	152 -	191 -	183 -	- -	- -	- -	- -
Lewe przednie drzwi	Fe+Zn	64	87	72	75 -	71 -	64 -	65 -	87 -	- -	- -
Lewy słupek	Fe	70	84	78	70 -	84 -	80 -	- -	- -	- -	- -
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	92	115	102	92 -	96 -	97 -	106 -	110 -	115 -	99 -
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	79	106	91	79 82	93 92	81 -	101 -	98 -	88 -	106 -



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawy przedni błotnik	Fe+Zn	172	202	185	172 -	180 -	202 -	- -	- -	- -	- -
Prawe przednie drzwi	Fe	64	80	73	73 -	64 -	78 -	70 -	80 -	- -	- -
Prawy słupek	Fe	61	63	62	63 -	61 -	61 -	- -	- -	- -	- -
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	72	109	90	106 -	72 -	77 -	77 -	109 -	96 -	90 -
Prawy tylny błotnik	Fe	70	246	126	86 115	175 119	246 -	79 -	110 -	133 -	70 -



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Fe+Zn	190	326	276	294	190	326	299	273	-	-
Dach	Fe	52	93	65	55	55	93	72	52	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	77	243	160	104	217	243	77	159	161	-

Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki