

OSTALCZYK

MotoEkspert

Biuro rzeczoznawców i biegłych sądowych

Rzecznawca Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego PLMOT
Wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Koninie,
Częstochowie, Kaliszu, Sieradzu, Włocławku i Warszawie-Pradze

Wycena Nr: 8335/85407/2025

z dnia: 12.11.2025 r.

Rzecznawca: SRTMiRD PLMOT Jacek Ostalczyk RL204

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: SKODA

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Style 4x4 DSG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2016

Nr Info-Ekspert: 034-03367

Nr rejestracyjny: EL1EF88

VIN: TMBCE9NP4H7014589

Data pierwszej rejestracji	05.07.2016 r.
Wskazanie drogomierza	435696 km
Okres eksploatacji pojazdu (05.07.2016 r.-15.10.2025 r.)	111 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu mika
Dop. masa całkow.	2150 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 206 kW (280 KM)
Doładowanie	turbosp. z chłodn. powietrza
Norma spalin	E6d
Rodzaj skrzyni biegów	aut. (mech. ster. elektr. - dwusprzęgl.)
Rodzaj napędu	4x4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.07 - 2017.11)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	33	Poduszki powietrzne boczne
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	34	Pokrowiec do przewozu nart
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	35	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
4	Bluetooth	36	Radioodtwarzacz Bolero CD + MP3
5	Czujnik deszczu	37	Reflektory bi-ksenonowe AFS
6	Czujniki parkowania - przód/tył	38	Rolety p/słoneczne szyby tylnej i tylnych bocznych
7	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia	39	Schówek na okulary
8	Fotel pasażera regulowany elektrycznie	40	Siatki mocujące bagaż
9	Fotele przednie i tylne podgrzewane	41	Siedzenia tylne składane z bagażnika
10	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	42	Spryskiwacze reflektorów
11	Fotele przednie z regulacją wysokości	43	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
12	Funkcja SMART LINK	44	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy
13	Głośniki 8 szt.	45	System DSR
14	Gniazdo 12V w bagażniku	46	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
15	Hamulec antykolizyjny	47	System kontroli ciśnienia w oponach
16	Hamulec ręczny elektromechaniczny	48	System p/poślizgowy MSR
17	Immobilizer	49	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
18	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	50	System Start/Stop
19	Kierownica multifunkcyjna	51	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
20	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	52	Światła do jazdy dziennej LED
21	Komputer pokładowy	53	Światła drogowe/mijania automatycznie przełączane
22	Kurtyny powietrzne boczne	54	Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
23	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	55	Światła tylne LED
24	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	56	Tarcze kół aluminiowe 17"
25	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	57	Tempomat
26	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatyczne	58	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
27	Nakładki ozdobne progów	59	Worek na narty
28	Parasol	60	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
29	Podłokietnik przedni	61	Zagłówki foteli przednich WOKS
30	Poduszka powietrzna kierowcy	62	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	63	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
32	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	64	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie i tylne podgrzewane
Siedzenia tylne podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 4 Kierownica multifunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
Kierownica 3-ramienna
Sterowanie telefonem w kierownicy
Sterowanie radiem w kierownicy
- 5 Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatyczne
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania	266
2	Lakier metalizowany	738
3	System nawigacji satelitarnej Amundsen	294

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	HANKOOK 215/55 R17 94V K 135 VENTUS PRIME 4 TL	5.5	45
Przednie prawe:	HANKOOK 215/55 R17 94V K 135 VENTUS PRIME 4 TL	5.5	45
Tylne lewe:	HANKOOK 215/55 R17 94V K 135 VENTUS PRIME 4 TL	5.5	45
Tylne prawe:	HANKOOK 215/55 R17 94V K 135 VENTUS PRIME 4 TL	5.5	45

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (113 mies.)	67 800 zł
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 298 zł
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	713 zł
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 21 127 zł
KOREKTA ZA OGUMIENIE	174 zł

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 15 października 2025 roku wynosi:

48 900 zł

(Słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych)

W tym VAT (23.0%) 9 143.90 zł

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 15 października 2025 roku wynosi:

31 800 zł

(Słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych)

W tym VAT (23.0%) 5 946.34 zł

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć

Dnia r.

Rzeczoznawca: SRTMiRD PLMOT Jacek Ostalczyk RL204

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: SKODA

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Style 4x4 DSG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2016

Nr Info-Ekspert: 034-03367

Nr rejestracyjny: EL1EF88

VIN: TMBCE9NP4H7014589

Data pierwszej rejestracji

05.07.2016 r.

Wskazanie drogomierza

435696 km

Okres eksploatacji pojazdu (05.07.2016 r.-15.10.2025 r.)

111 mies.

Rodzaj nadwozia

sedan 4 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1984 ccm / 206 kW (280 KM)

Rodzaj skrzyni biegów

aut. (mech. ster. elektr. - dwusprzęgl.)

Rodzaj napędu

4x4

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (113 mies.)

67 800 zł

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1 298 zł

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

713 zł

KOREKTA ZA PRZEBIEG

- 21 127 zł

KOREKTA ZA OGUMIENIE

174 zł

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 15 października 2025 roku wynosi:

48 900 zł

(Słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych)

W tym VAT (23.0%) 9 143.90 zł

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 15 października 2025 roku wynosi:

31 800 zł

(Słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych)

W tym VAT (23.0%) 5 946.34 zł

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego

Wycenę sporządził:

pieczęć

Dnia r.

OSTALCZYK

MotoEkspert

Biuro rzeczoznawców i biegłych sądowych

Rzeczoznawca Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego PLMOT
Wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Koninie,
Częstochowie, Kaliszu, Sieradzu, Włocławku i Warszawie-Pradze

OCENA TECHNICZNA

do wyceny nr: 8335/85407/2025

z dnia: 12.11.2025 r.

Rzeczoznawca: SRTMiRD PLMOT Jacek Ostalczyk RL204

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2016

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Nr Info-Ekspert: 034-03367

Wersja: Style 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: EL1EF88

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBCE9NP4H7014589

Data pierwszej rejestracji

05.07.2016 r.

Wskazanie drogomierza

435696 km

Okres eksploatacji pojazdu (05.07.2016 r.-15.10.2025 r.)

111 mies.

Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)

czarny 2-warstwowy typu mika

Rodzaj nadwozia

sedan 4 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1984 ccm / 206 kW (280 KM)

Rodzaj skrzyni biegów

aut. (mech. ster. elektr. - dwusprzęgl.)

Rodzaj napędu

4x4

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć

Dnia r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: SKODA

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Style 4x4 DSG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2016

Nr Info-Ekspert: 034-03367

Nr rejestracyjny: EL1EF88

VIN: TMBCE9NP4H7014589



image001



image002



image003



image004



image005




image006



image007



image008



image009



image010




image011



image012



image013



image014



image015



image016



image017




image018



image019



image020



image021



image022




image023



image024




image025



image026



image027



image028



image029




image030




image031




image032



image033



image034



image035



image036



image037



image038



image039



image040



image041



image042



image043



image044



image045



image046



image047



image048



image049



image050



image051



image052



image053



image054



image055



image056



image057



image058



image059



image060



image061



image062




image063



image064



image065



image066



image067




image069



image070



image071




image072




image073



image074




image075



image078



image079



image080



image081




image082



image083



image084



image085




image086



image087



image088



image089



image091



image092



image093



image094



image095



image096



image097



image098



image099



image100



image101



image102



image103



image104



image105



image107



image108



image109



image110



image111



image112



image113



image114



image115



image116



image117



image118



image119



image120



image121



image123



image124



image125



image126



image127



image128



image090



image122



image077



image106



image068



image076

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 8335/85407/2025

z dnia: 12.11.2025 r.

Rzeczoznawca: SRTMiRD PLMOT Jacek Ostalczyk RL204

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: SKODA

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Style 4x4 DSG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2016

Nr Info-Ekspert: 034-03367

Nr rejestracyjny: EL1EF88

VIN: TMBCE9NP4H7014589

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 151000 [zł] brutto na 2018/10

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO)

rok	mies.	wart. z katal. [zł]	wart. zadana [zł]
2018	05	79700	79700
2017	05	73500	73500
2016	05	67800	67800
2015	05	62700	62700

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (113 mies.)

67 800 zł

Normatywny okres eksploatacji

113 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI

05.07.2016 r.

Rzeczywisty okres eksploatacji

111 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

713 zł

po korekcie:

68 513 zł**LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2015.07 - 2017.11

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	wsp.	Wartość [zł]
1	Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania	0.75			0.78	0.50	266
2	Lakier metalizowany	0.50			1.62	0.67	738
3	System nawigacji satelitarnej Amundsen	1.00			1.30	0.33	294

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1 298 zł

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

1 298 zł

po korekcie:

69 811 zł

Przebieg normatywny

163 200 km

Przebieg rzeczywisty odczytany

435 696 km

KOREKTA ZA PRZEBIEG

- 21 127 zł

po korekcie:

48 684 zł**STAN OGUMIENIA:**

Oś	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]
Przednia					Lewe	868	45	5.5					Prawe	868	45	5.5
Tylna					Lewe	868	45	5.5					Prawe	868	45	5.5

KOREKTA ZA OGUMIENIE

174 zł

po korekcie:

48 858 zł

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 8335/85407/2025

z dnia: 12.11.2025 r.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

48 900 zł

Wycenę sporządził:

.....

pieczęć

.....

Dnia r.

OSTALCZYK

MotoEkspert

Biurow rzeczoznawców i biegłych sądowych

Rzecznawca Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego PLMOT
Wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Koninie,
Częstochowie, Kaliszu, Sieradzu, Włocławku i Warszawie-Pradze

Wycena Nr: 8335/85407/2025

z dnia: 12.11.2025 r.

Rzecznawca: SRTMiRD PLMOT Jacek Ostalczyk RL204

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: SKODA

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Style 4x4 DSG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2016

Nr Info-Ekspert: 034-03367

Nr rejestracyjny: EL1EF88

VIN: TMBCE9NP4H7014589

Data pierwszej rejestracji

05.07.2016 r.

Wskazanie drogomierza

435696 km

Okres eksploatacji pojazdu (05.07.2016 r.-15.10.2025 r.)

111 mies.

Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)

czarny 2-warstwowy typu mika

Dop. masa całkow.

2150 kg

Rodzaj nadwozia

sedan 4 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1984 ccm / 206 kW (280 KM)

Doładowanie

turbosp. z chłodn. powietrza

Norma spalin

E6d

Rodzaj skrzyni biegów

aut. (mech. ster. elektr. - dwusprzęgł.)

Rodzaj napędu

4x4

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: 8335/85407/2025

z dnia: 12.11.2025 r.

Rzeczoznawca: SRTMiRD PLMOT Jacek Ostalczyk RL204

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2025
Marka: SKODA	Rok produkcji: 2016	
Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d	Nr Info-Ekspert: 034-03367	
Wersja: Style 4x4 DSG	Nr rejestracyjny: EL1EF88	
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy	VIN: TMBCE9NP4H7014589	

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 111 mies.)	48 900 zł
Współczynnik amortyzacji pojazdu	0.39

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie		
1	Pokrywa przednia	+
2	Drzwi boczne tylne	P
3	Błotnik tylny	P
4	Próg kpl.	L
5	Dach kpl.	+
2 Wyposażenie		
6	Zderzak tylny kpl.	+
7	Lusterko boczne zewnętrzne	P
8	Fotel przedni kpl.	L
9	Kierownica wielofunkcyjna	+
3 Silnik z osprzętem		
10	Turbosprężarka	+
7 Reszta		
11	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L i P
12	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
2 Wyposażenie		
1	Szyba przednia	+
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
2	Amortyzator	L i P
6 Zawieszenie tylne		
3	Amortyzator	L i P
7 Reszta		
4	Rura przednia z katalizatorem	+

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [zł]
1	Nadwozie	13	7	5 912
2	Wyposażenie	46	3	21 819
3	Silnik z osprzętem	20	1	9 682
4	Układ napędowy	10	0	4 890
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	5	7	2 274
6	Zawieszenie tylne	3	8	1 350
7	Reszta	3	18	1 203
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				47 130 zł

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	48 900 zł
Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń	24 247 zł
Współczynnik redukcji kosztu części	0.39
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0.70
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	1.27
Zredukowany koszt naprawy	17 083 zł
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy	31 817 zł

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	48 900 zł
Stopień uszkodzenia	0.0362
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0.87
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0.97
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0.40
Wynik metody stopnia uszkodzenia	15 909 zł

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy.	31 817 zł
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	48 900 zł
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	31 800 zł
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	17 100 zł
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0.50