



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

e-mail: sekretariat.psse.kkozle@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-kedzierzyn-kozle

HK.9020.2.6.2025.MŻ

Kędzierzyn-Koźle, 24 lutego 2025 r.

Zbiorecza roczna ocena jakości wody na basenie Hotelu Hugo Business & Spa
przy ul. Władysława Orkana 14, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu
po dokonaniu rocznej oceny
stwierdza,

że jakość wody na basenie Hotelu Hugo Business & Spa przy ul. Władysława Orkana 14, 47-230 Kędzierzyn-Koźle spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 ww. rozporządzenia.

Sporządzając przedmiotową ocenę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wziął pod uwagę następujące elementy:

1. Woda doprowadzana na basen pochodzi z wodociągu Kędzierzyn-Koźle ujęcie Grunwaldzka i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
2. Basen dysponuje jedną niecką basenową oraz zespołem szatniowym z natryskami. Niecka basenowa nie jest wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z niecki basenowej oraz z natrysków dokonano oceny jakości wody.
Strefa higieniczno-sanitarna damska i męska z natryskami rozmieszczonymi równomiernie, z których dokonano oceny jakości wody zgodnie z wymaganiem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
Obiekt nie posiada niecek przeznaczonych do nauki pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3.
3. Ocena parametrów jakości wody dokonywana była przez Zarządzającego na podstawie:
 - a) prowadzonej i udokumentowanej bieżącej obserwacji jakości wody, nie stwierdzono widocznych zanieczyszczeń mających wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidłowości w zakresie przejrzystości wody,
 - b) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox oraz temperatury wody w niecce basenowej oraz wodzie z systemu cyrkulacji. Pomiary dokonywane były nie rzadziej niż 4 razy na dzień w trakcie godzin użytkowania pływalni zgodnie z ww. rozporządzeniem.
4. Badania jakości wody wykonywane były przez Zarządzającego:
 - a) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kędzierzynie-Koźlu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii,
 - b) zgodnie z wymaganym zakresem, częstotliwością oraz zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych odpowiednio w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach:
 - zakres przeprowadzanych badań wykonywanych w laboratorium obejmował parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h, Legionella sp., mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność,
 - pomiary potencjału redox, pH oraz temperatury były dokonywane automatycznie, ręcznie przez pracowników basenu oraz każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych w laboratorium.
 - c) w laboratorium, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji tj. Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A.

5. Zarządzający basenem przekazywał terminowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawozdania z badań wraz ze wskazaniem działań naprawczych w przypadkach, gdy jakość wody nie spełniała wymagań określonych w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

W analizowanym okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zarządcę pobrano do badań 48 próbek wody, natomiast w ramach kontroli urzędowej prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie- Koźlu pobrano 4 próbki wody.

Jakość wody na basenie w ocenianym okresie spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne, jedynie w pojedynczych próbkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów:

- Ogólna liczba mikroorganizmów (2 próbki): w wodzie wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji w ilości: >300 jtk/ml, w niecce w ilości: >300 jtk/ml
- Mętność (1 próbka): w wodzie wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji w ilości: 2,88 NTU

W udokumentowanej obserwacji jakości wody na pływalni prowadzonej przez jej Zarządcę, można wyszczególnić chwilowe przekroczenia parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Niezwłocznie po wykryciu przekroczeń wdrożono działania naprawcze mające na celu ich eliminację oraz przywrócenie właściwej jakości wody. Działania te skutkowały poprawą jakości wody w zakresie badanych parametrów.

Przekroczenia parametrów mikrobiologicznych wystąpiły w próbkach pobranych z obiegu cyrkulacji. Należy podkreślić, że bakterie te nie zostały wykryte w wodzie znajdującej się w nieckach basenowych przeznaczonych do kąpieli.

Powyższe przekroczenia parametrów nie miały wpływu na bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni.


W ocenianym okresie w ramach bieżącej obserwacji wody prowadzonej przez Zarządzającego obiektem nie stwierdzono przypadku wystąpienia incydentów kałowych lub wymiotnych.

Skontrolowana została również jakość ciepłej wody użytkowej w zakresie występowania bakterii Legionella sp. Przeprowadzone badania wody pobrane z natrysków nie wykazały skażenia wewnętrznej instalacji ciepłej wody bakteriami Legionella sp.

Zgodnie § 7 przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. Zarządca na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się, uprawiających sport lub rekreację oraz na stronie internetowej umieszczał komunikaty, w których informował o:

- ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
- spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z własnej bieżącej oceny,
- podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że Zarządca prowadził ocenę jakości wody na basenie zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni, a podejmowane działania polegające na doprowadzeniu jakości wody do wymagań cytowanego rozporządzenia, były adekwatne do rodzaju i skali przekroczeń.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kędzierzynie-Koźlu**

mgr Małgorzata Kopczyńska

Otrzymują:

KOSLA Sp. z o.o. ul. Władysława Orkana 14, 47-230 Kędzierzyn- Koźle drogą elektroniczną: recepcja@hotelhugo.pl

Do wiadomości:

1. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole drogą elektroniczną: hk.wsse.opole@sanepid.gov.pl
2. Prezydent Miasta Kędzierzyna - Koźla ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle drogą elektroniczną: malgorzata.ferus@kedzierzynkozle.pl
3. aa