

**ZBIORCZA OCENA ROCZNA JAKOŚCI WODY
NA PŁYWALNI KRYTEJ W HOTELU „MARIA”
PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 134B W WAŁBRZYCHU
w okresie od stycznia do grudnia 2024 r.**

W oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu – na podstawie oceny:

1. dziennika bieżącej obserwacji stanu wody w nieckach na pływalni prowadzonego przez zarządzającego, zawierającego m.in. spostrzeżenia mogące mieć wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce i inne nieprawidłowości wraz z zapisami z podjętych w związku z nimi czynności i działań naprawczych,
2. udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń wraz z rejestrowaniem wyników pomiaru jakości wody na pływalni takich jak: pH, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i związanego,
3. realizacji opracowanego harmonogramu badań jakości wody na pływalni,
4. wyników badań wody na pływalni przeprowadzonych przez zarządcę, zakresu i częstotliwości badań wody oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
5. wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego,
6. kontroli sanitarnej pływalni przeprowadzonej przez przedstawiciela PPIS w Wałbrzychu,
– dokonał zbiorczej analizy jakości wody w nieckach basenowych na pływalni krytej.

Zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem zarządca obiektu:

1. prowadził dzienny rejestr spostrzeżeń dotyczących jakości wody basenowej, rejestrował wyniki podstawowych parametrów świadczących o czystości wody na pływalni w trakcie godzin użytkowania niecek (pH, potencjału redox, chloru wolnego i związanego),
2. uzgodnił harmonogram badań z PPIS w Wałbrzychu i prowadził badania jakości wody zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i przekazywał sprawozdania z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody,
3. w okresie sprawozdawczym systematycznie badał jakość wody w nieckach basenowych z wymaganą częstotliwością oraz w zakresie obowiązujących wskaźników mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych w akredytowanym laboratorium zewnętrznym – Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica (Laboratorium Zawiszów 5, 58-100 Świdnica) – z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz,

4. w ramach kontroli wewnętrznej w okresie objętym oceną w czasie funkcjonowania pływalni przedłożył sprawozdania z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych 88 próbek wody pobranych z niecek na pływalni krytej,
5. w przypadku uzyskania wyników badania próbek wody wskazujących na pogorszenie jakości wody, informował na bieżąco o powyższym PPIS w Wałbrzychu oraz przekazywał informacje o podejmowanych działaniach naprawczych,
6. udostępniał do wglądu osobom korzystającym z pływalni zbiorczą ocenę roczną jakości wody na pływalni.

W okresie obejmującym ocenę przedstawiciele PPIS w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę sanitarną na pływalni krytej (protokół kontroli nr 213/HK/24 z dnia 30 września 2024 r.) w zakresie oceny jej stanu sanitarno-technicznego oraz spełnienia przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach – w trakcie której stwierdzono nieprawidłowość, tj. osypująca się powierzchnia ściany przy niecce jacuzzi solankowego, powodująca zanieczyszczenie wody w niecce i na jej obrzeżach. Wszczęto postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji nr 959/24 z dnia 7 listopada 2024 r. nakazującej zabezpieczenie w sposób trwały osypującej się powierzchni ściany przy niecce jacuzzi solankowego w terminie do dnia 28 lutego 2025 r. Ponadto stwierdzono, że nie zostały spełnione wymagania cytowanego powyżej rozporządzenia w zakresie umieszczenia na stronie internetowej obiektu komunikatu spełniającego przepisy wyżej cytowanego rozporządzenia oraz udostępniania w recepcji aktualnych wyników z badań laboratoryjnych wody z wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej.

Badania jakości wody na pływalni wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę (86 badań pod względem bakteriologicznym i 54 pod względem fizykochemicznym) oraz w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przez PPIS w Wałbrzychu (5 badań pod względem bakteriologicznym i 3 pod względem fizykochemicznym) wykazały przekroczenia wartości parametrycznych wskaźników mikrobiologicznych w 10 próbkach i parametrów fizykochemicznych w 2 próbkach, co stanowi 13,6 % pobranych próbek wody.

Tabela nr 1

Zestawienie liczbowe wyników badań próbek kontrolnych wody na pływalni krytej, wykonanych przez zarządcę obiektu w 2024 r.

Niecka/ urządzenie	Liczba zbadanych próbek w zakresie wskaźników mikrobiologicznych		Rodzaj przekroczonych parametrów	Liczba zbadanych próbek w zakresie parametrów fizykochemicznych		Rodzaj przekroczonych parametrów
	ogółem	nieodpowiadających wymaganiom		ogółem	nieodpowiadających wymaganiom	
Niecka rekreacyjna	23	2	Pseudomonas aeruginosa	12	1	chloroform
Jacuzzi duże	33	5	Pseudomonas aeruginosa	22	0	-

Jacuzzi solankowe	28	3	Pseudomonas aeruginosa	20	1	chloroform
Natryski	2	0	-	0	0	-

Tabela nr 2

Zestawienie liczbowe wyników badań próbek kontrolnych wody na pływalni krytej, wykonanych przez PPIS w Wałbrzychu w 2024 r.

Niecka	Liczba zbadanych próbek w zakresie wskaźników mikrobiologicznych		Rodzaj przekroczonych parametrów	Liczba zbadanych próbek w zakresie parametrów fizykochemicznych		Rodzaj przekroczonych parametrów
	ogółem	nieodpowiadających wymaganiom		ogółem	nieodpowiadających wymaganiom	
Niecka rekreacyjna	1	0	-	1	0	-
Jacuzzi duże	2	0	-	1	0	-
Jacuzzi solankowe	2	0	-	1	0	-

Stwierdzone przekroczenia wartości parametrycznych wskaźników fizykochemicznych nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników pływalni – woda nadawała się warunkowo do kąpieli. Zarządca podejmował działania naprawcze, a przeprowadzone badania kontrolne wody potwierdziły ich skuteczność – woda spełniała wymagania sanitarne.

Stwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne wody bakteriami *Pseudomonas aeruginosa*, skutkowały brakiem jej przydatności do kąpieli. Zarządca niezwłocznie informował o przekroczeniach, wyłączając niecki z użytkowania do czasu przeprowadzenia działań naprawczych oraz uzyskania prawidłowego wyniku badania.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że nadzór nad pływalnią krytą w hotelu „MARIA” przy ul. Wrocławskiej 134B w Wałbrzychu prowadzony był przez zarządcę zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Sposób reagowania zarządcy w sytuacjach krótkotrwałego zanieczyszczenia wody był prawidłowy, co ograniczyło ryzyko dla zdrowia osób korzystających z pływalni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wałbrzychu
Małgorzata Bąk

/dokument podpisany elektronicznie/