

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

ABRAMÓW


1. Nazwa

KAPLICZKA PRZYDROŻNA

2. Czas powstania

II połowa XIX wieku

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Abramów, na skrzyżowaniu dróg przy
drodze do Samokłesk

Nr działki 285/2

Id. działki 060802_2.0001.285/2

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

powiat lubartowski

gmina Abramów

6. Współrzędne geograficzne

N: 51° 27' 39.65" E: 22° 18' 11.72"

7. Użytkowanie obecne

Funkcja kultowa

8. Stan zachowania

5 - Bardzo dobry

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

1. Ogólny stan zachowania bardzo dobry - 5

- stan fundamentów bardzo dobry,
- zachowany detal architektoniczny elewacji,
- stan pokrycia dachowego dobry,
- figura Matki Boskiej w dobrym stanie,
- krzyż metalowy w zwieńczeniu w dobrym stanie zachowania.

Usytuowanie przy skrzyżowaniu dróg, w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji fotowoltaicznych i metalowego ogrodzenia oraz wycinka zieleni, wprowadziło dysonans wizualny i zaburzyło ekspozycję obiektu w krajobrazie i naruszyło jej integralność z otoczeniem.

2. Istniejące zagrożenia:

- spływanie wód z sąsiadujących jezdni,
- niewłaściwie prowadzone prace drogowe.

3. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie:

- postuluje się wprowadzenie opaski odwadniającej wokół kapliczki, chroniącej fundament przed zamakaniem,
- zalecane wprowadzenie niskiej zieleni wokół kapliczki i zielonego ekranu na ogrodzeniu (np. pnącza) krzewów lub wysokich traw ozdobnych w celu zasłonięcia instalacji fotowoltaicznej.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Autor: Sebastian Mitura

Data: 18.09.2025 r.

Sebastian Mitura