



OPINIA TECHNICZNA NR WP01/12/2025

Wycena ruchomości – Samochód osobowy

5 GRUDNIA 2025

BIURO EKSPERTYZ SĄDOWYCH GRZEGORZ OLAS
biuro@bes-go.pl

Rodzaj opracowania:	OPINIA TECHNICZNA nr WP01/12/2025
Data wykonania:	5 GRUDNIA 2025
Autor opinii:	mgr inż. Grzegorz Olas Biegły Skarbowy, Wycena wartości: pojazdów samochodowych, środków transportu, maszyn oraz urządzeń
Zakres opinii:	Ocena pojazdu wraz z wyceną jego wartości
Obiekt badań:	Volkswagen Touran
Cel opinii:	Ustalenie wartości pojazdu
Zlecniodawca:	NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-WIDZEW PAPIERNICZA 7, 92-312 ŁÓDŹ
Zlec. pismo, znak:	1014-SEE-1.711.507.2025/AT
Zlecenie z dnia:	20 listopada 2025 r.

1.Podstawa opinii:

formalna - ww. zlecenie; merytoryczna – ekspert, serwis.

2. Ogólny harmonogram prac:

- 1) identyfikacja pojazdu, weryfikacja dokumentów;
- 2) weryfikacja pojazdu;
- 3) wykonanie dokumentacji fotograficznej;
- 4) opracowanie opinii, wycena wartości;

3. Czas, miejsce i obecne osoby:

W dniu 5 grudnia 2025 roku około godziny 15:00 dokonano oględzin pojazdu na parkingu Izby Administracji Skarbowej w Łodzi położonym: Łódź, ul. Gibalskiego 2/4.

4. Metoda badań:

Organoleptyczna,

5. Dane techniczno – identyfikacyjne:

Nr identyfikacyjny (VIN):	WVGZZZ1TZEW103753
Marka:	Volkswagen
Model:	Touran GP2 2.0 TDI MR`11 E5
Rok produkcji:	2014
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy
Pojemność silnika:	1 968 cm ³
Moc:	103 kW
Paliwo:	Olej napędowy
Masa własna:	1 629 kg
DMC:	2 280 kg
Liczba osi:	2

6. Ocena stanu pojazdu:

Ustalenia wstępne:

Do oględzin został przedstawiony pojazd Volkswagen Touran. Pojazd był zaparkowany na parkingu bez zadaszenia. Stan ogólny pojazdu – przeciętny. Przedstawiony do oględzin pojazd był bardzo brudny. Dokładna weryfikacja uszkodzeń była niemożliwa. Pojazd po naprawionej szkodzi. Dokonano próby ruchowej pojazdu po parking, brak widocznych usterek związanych z próbą parkingową. Akumulator pojazdu jest słaby i pojazd ciężko się uruchamia. Wynik diagnostyki komputerowej wskazał, że pojazdem należy udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi pojazdów celem naprawy pojazdu, poprzez weryfikację zaistniałych licznych błędów w elektronice. Do samochodu załączono 2 kluczyki.

W pojeździe zostały wskazane następujące uszkodzenia:

NADWOZIE – stwierdzono:

- Zderzak przedni – porysowany;
- Błotnik przedni prawy – korozja, pęcherze;
- Felga PP – łuszczenie powłoki, rysy;
- Lusterko prawe – rysy;
- Drzwi tylne prawe – rysy, wgniecenie;
- Ściana TP – rysy, uszkodzenia powłoki lakierowej;
- Felga TP – łuszczenie powłoki, rysy;
- Drzwi TL – rysy;
- Felga TL – łuszczenie powłoki, rysy;
- Felga PL – łuszczenie powłoki, rysy;

WNĘTRZE – stwierdzono:

- Zabrudzone fotele;

ELEKTRONIKA – stwierdzono:

- komputer pojazdu – liczne usterki układów;

Na podstawie badań organoleptycznych zostaje wydana następująca OPINIA:

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że pojazd osobowy marki Volkswagen jest w stanie ogólnym przeciętnym. Pojazd z możliwością poruszania się po drodze. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokonać napraw w Autoryzowanej Stacji Obsługi Pojazdów, a w szczególności dokonać pełnej diagnostyki elektroniki w pojeździe. Pojazd posiada liczne błędy w elektronice.

Uwzględniając stan pojazdu, notowania wartości rynkowych z bazy pojazdów 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na XII-2025, wartość wyposażenia dodatkowego, ostateczna wartość pojazdu w dniu wyceny tj, 5 grudnia 2025, wynosi:

27 500 PLN

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 5142,28 PLN

Druk wyceny z programu stanowi załącznik do opinii.

7. Dokumentacja fotograficzna do oceny technicznej
(Aparat: Samsung S25)








Strona 6 z 18

Biegły Skarbowy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Wycena wartości: pojazdów samochodowych, środków transportu, maszyn oraz urządzeń

mgr inż. Grzegorz Olas




















Strona 14 z 18

Biegły Skarbowy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Wycena wartości: pojazdów samochodowych, środków transportu, maszyn oraz urządzeń

mgr inż. Grzegorz Olas








8. Klauzule i zastrzeżenia:

1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi Biegły;
2. Wydając niniejszą opinię Biegły zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu;
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji;
4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania;
5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych;
6. Niniejsza opinia nie jest gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu.

Na tym opinię zakończono i podpisano

Podpis i pieczęć Biegłego Skarbowego

Biegły Skarbowy
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
Wycena wartości: pojazdów samochodowych
środków transportu, maszyn oraz urządzeń

mgr inż. Grzegorz Olsz
numer lp. 82

5 GRUDNIA 2025

Strona 18 z 18

Biegły Skarbowy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Wycena wartości: pojazdów samochodowych, środków transportu, maszyn oraz urządzeń

mgr inż. Grzegorz Olsz