



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ WROCŁAW

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, tel./fax (71) 343 15 07, 344 14 12

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: wroclaw@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO
9001:2000

OPINIA Nr: WRH-258/26

z dnia: 2026/06/11

Rzeczoznawca : dr inż. Piotr Haller RS001624

Zlecniodawca: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o.

Adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Zlec. pismo, znak: ID: 1313577

z dnia: 2026/05/28

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

- zlecenie j/w
- oględziny pojazdu
- dowód rejestracyjny seria: DR/BAT 0273226
- www.historia pojazdu.gov.pl

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Marka: MERCEDES-BENZ
Model pojazdu: Viano 2.2 CDI MR`11 E5 639
Wersja: extra L Ambiente
VIN: W D F 6 3 9 8 1 3 1 3 7 2 0 0 9 3
Nr rejestracyjny: DB 1926F
Nr IE / ID: 022-12307 / 218113
Rok produkcji: 2012



Data pierwszej rejestracji	2012/10/24
Wskazanie drogomierza	283583 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/10/24-26/06/15)	164 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZARNY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	3050 kg
Rodzaj nadwozia	van 5 drzwiowy 6 osobowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2143 ccm / 120kW (163KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	tylny (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2010.09-2014.07)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa w szybie przedniej	18	System wspomagania nagłego hamowania
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	19	Szyby boczne tylne uchylne elektryczne
3	Drzwi tylne podnoszone do góry	20	Szyby przednie regulowane elektrycznie
4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	21	Szyby przyciemniane

5	Filtr p/pyłkowy	22	Światła do jazdy dziennej LED
6	Fotele komfortowe	23	Światła p/mgielne przednie
7	Immobilizer	24	Światła z regulacją kąta pochylecia
8	Klimatyzacja	25	Światło dodatkowe STOP
9	Kolumna kierownicy regulowana	26	Tapicerka ze skóry
10	Koło zapasowe	27	Tarcze kół aluminiowe 17"
11	Ogrzewanie części pasażerskiej z osobnym wymiennikiem ciepła	28	Uchwyty do mocowania bagażu
12	Poduszki powietrzne boczne przednie	29	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
13	Radio Sound 5	30	Wspomaganie układu kierowniczego
14	Spryskiwacze reflektorów	31	Wycieraczka szyby tylnej
15	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP	32	Zamek centralny zdalnie sterowany
16	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR	33	Zawieszenie tylne z regulacją wysokości
17	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA	34	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 5 Reflektory bi-ksenonowe z doświetlaniem łuków
Reflektory z doświetlaniem łuków
Reflektory bi-ksenonowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Audio System	235
2	Autoalarm	174
3	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	136
4	Drzwi boczne lewe przesuwne	832
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	25
6	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	25
7	Klimatyzacja automatyczna Thermotronic (dopłata)	587
8	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	36
9	Podłokietnik fotela kierowcy	17
10	Podłokietnik fotela pasażera	17
11	Szyby ciemne	140
12	Tempomat	100
13	Złącze "AUX"	13

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	PIRELLI 245/45 R18 100Y XL P ZERO LS BMW	4,6	58
Przednie prawe:	PIRELLI 245/45 R18 100Y XL P ZERO LS BMW	4,6	58
Tylne lewe:	PIRELLI 245/45 R18 100Y XL P ZERO LS BMW	5,4	47
Tylne prawe:	PIRELLI 245/45 R18 100Y XL P ZERO LS BMW	5,4	47

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W dniu 09.06.2026 r. przy ulicy Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu dokonano oględzin w/w pojazdu gdzie stwierdzono:

SILNIK:

- poziom płynów eksploatacyjnych w normie
- rozruch i praca silnika prawidłowa
- słyszane drgania układu wydechowego (prawdopodobnie uszkodzone mocowanie)

PODWOZIE:

- pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, załączanie i przełączanie biegów prawidłowe
- prawidłowe działanie hamulca zasadniczego
- niewłaściwe (zbyt słabe) działanie hamulca postojowego
- ślady niewielkiej korozji na podwoziu pojazdu

NADWOZIE:

- odpryski lakieru bezbarwnego na pokrywie komory silnika i na dachu
- ślady nieprawidłowo wykonanych napraw lakierniczych na pokrywie komory silnika (rysy pod lakierem)
- wgniecenie na klapie bagażnika i na błotniku tylnym lewym
- ślady korozji na pokrywie bagażnika
- uszkodzony tylny zderzak
- zarysowana listwa lewa zderzaka przedniego
- widoczne rysy na drzwiach przednich i tylnych lewych

WNĘTRZE

- uszkodzone siedzisko fotela kierowcy
- niesprawny układ klimatyzacji

Do pojazdu dołączony jest dodatkowy komplet kół na felgach stalowych z oponami Bridgestone w rozmiarze 205/65 R16

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (169 mies.)	59 600 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	2 337 PLN

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 562 PLN
---------------------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2012/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	892 PLN
---------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 294 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 10 817 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 1,41%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 112 PLN
----------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 13 533 PLN
---------------	--------------

W tym:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw

[%] Wart. [PLN]

-2,5 -1 609

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Regionalna sytuacja rynkowa -10,0 -6 439

Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.

Sprzedaż wymuszona

Konieczne naprawy pojazdu -10,0 -6 450

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Dodatkowy komplet kół 1,5 965

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc czerwiec 2026 roku wynosi:
50700 PLN

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 9480,49 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

pieczęć

EXPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM”

Spółka Akcyjna


ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa Dnia 11.06.2026 r.

ODDZIAŁ - WROCŁAW

ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

Tel./fax (0-71) 344 14 12, 343 15 07

NIP 526-020-55-46



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: WRH-258/26

z dnia: 2026/06/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2012

Model: Viano 2.2 CDI MR`11 E5 639

Wersja: extra L Ambiente

Nr rejestracyjny: DB 1926F

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG_20260608_121758



IMG_20260608_121806



IMG_20260608_121812



IMG_20260608_121752



IMG_20260608_121825



IMG_20260608_122854



IMG_20260608_122922



IMG_20260608_122937



IMG_20260608_123059




IMG_20260608_123153



IMG_20260608_123212



IMG_20260608_123226



IMG_20260608_124100



IMG_20260608_125557



IMG_20260608_123316




IMG_20260608_123321



IMG_20260608_123330



IMG_20260608_123408



IMG_20260608_123437




IMG_20260608_123550



IMG_20260608_123618



IMG_20260608_123624



IMG_20260608_124725



IMG_20260608_123659



IMG_20260608_123712



IMG_20260608_123758



IMG_20260608_123814



IMG_20260608_123824




IMG_20260608_123828



IMG_20260608_123904



IMG_20260608_123911



IMG_20260608_123919



IMG_20260608_123923



IMG_20260608_123932



IMG_20260608_123935



IMG_20260608_123951



IMG_20260608_124017



IMG_20260608_124020



IMG_20260608_124052



IMG_20260608_124406



IMG_20260608_124801



IMG_20260608_124821

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: WRH-258/26

z dnia: 2026/06/11

Rzecznik : dr inż. Piotr Haller RS001624

Zleceniodawca: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o.

Adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Zlec. pismo, znak: ID: 1313577

z dnia: 2026/05/28

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2012


Model: Viano 2.2 CDI MR`11 E5 639

Wersja: extra L Ambiente

Nr rejestracyjny: DB 1926F

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

Badania grubości powłoki lakierowej wykazały ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych.