

KARTA SONDOWANIA SONDĄ DYNAMICZNĄ LEKKĄ DPL (SD-10)

Załącznik 6.

Temat:

Przebudowa siedziby Nadleśnictwa Sieraków w Bucharzewie

Data:

Lokalizacja:

Działka nr 327/5 - 1 m od otworu nr 1

05.11.2019

GŁĘBOKOŚĆ [m]	POZIOM WODY [m]	PROFIL LITOLOGICZNY	LICZBA UDARÓW	STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA ID	ŚREDNI STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA	WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA Is	ŚREDNI WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA	ILOŚĆ UDARÓW NA 10 CM WBICIA SONDY						
								4	10	20	25	30	40	50
								luźny	średniozagęszczony			zagęszczony		
0,5		Gb	2											
			2											
			4											
			7	0,43		0,93								
			8	0,46		0,93								
			8	0,46		0,93								
			10	0,50	0,49	0,94	0,94							
			9	0,48		0,94								
			12	0,53		0,95								
			10	0,50		0,94								
			13	0,55		0,95								
			16	0,59	0,56	0,96	0,95							
			17	0,60		0,96								
			15	0,58		0,95								
1,5	1,5	Pd+Ż												
			14	0,56		0,95								
			14	0,56		0,95								
			16	0,59	0,59	0,96	0,96							
			17	0,60		0,96								
			19	0,62		0,96								
			17	0,60		0,96								
			16	0,59	0,59	0,96	0,96							
			18	0,61		0,96								
			16	0,59		0,96								
2,5		Ps+Ż												
			15	0,58		0,95								
			17	0,60		0,96								
			15	0,58		0,95								
			16	0,59	0,60	0,96	0,96							
			18	0,61		0,96								
			18	0,61		0,96								
3,0														
3,5														
4,0														

Wykonano zgodnie z normą PN-B-04452:2002.

Sondowanie wykonał: mgr Mateusz Fórman

Opracował: mgr Wit Stanisław Witaszak