



3925645420250624 0053

AUTO-MOTO-EXPERT

UL. ROLNICZA 32 22-400 ZAMOŚĆ

TEL: 504139363

NIP: 9222378028 REGON: 060648183

Wycena Nr: 723/06/2025

z dnia: 24.06.2025 r.

Wykonawca opinii: uprawniony rzeczoznawca Paweł Babiszewski

Zadanie: Określenie stanu technicznego i wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

Informacje o cenach rynkowych pojazdów używanych: INFO-EKSPERT

Notowania z internetowych portali sprzedaży pojazdów używanych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2003 roku, w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2004 roku, nr. 103 poz. 1085)

Instrukcja określania wartości pojazdów nr. 1/2024 z dnia 25.04.2024 roku, wydana przez

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: SKODA

Model: Fabia II 1.4 MR`11 E5

Wersja: Classic

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2011

Nr Info-Ekspert: 034-01624

Nr rejestracyjny: LZ 45007

VIN: TMBJC25JXC3081164

Data pierwszej rejestracji	15.12.2011 r.
Wskazanie drogomierza	298359 km
Okres eksploatacji pojazdu (15.12.2011 r.-24.06.2025 r.)	162 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Czarny
Dop. masa całkow.	1579 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 63 kW (86 KM)
Norma spalin	E5
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2011.03 - 2011.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	12	System p/poślizgowy MSR
2	Filtr p/pyłkowy	13	System pokolizyjny ACS
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	14	Szyba tylna ogrzewana
4	Immobilizer	15	Szyby przyciemniane
5	Kolumna kierownicy regulowana	16	Światła do jazdy dziennej
6	Poduszka powietrzna kierowcy	17	Światła z regulacją kąta pochylenia
7	Poduszka powietrzna pasażera	18	Światło dodatkowe STOP
8	Poduszki powietrzne boczne przednie	19	Tarcze kół stalowe 5Jx14 opony 165/70
9	Roleta do bagażnika	20	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
10	Siedzenia tylne dzielone i składane	21	Zestaw naprawczy opon
11	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania	166

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Samochód używany, pochodzący z rynku polskiego, posiadający historię serwisową ASO do przebiegu 155 183 km

Kolejne przeglądy techniczne przeprowadzane były w nieautoryzowanych stacjach.

Nadwozie pojazdu pokryte uszkodzeniami powłoki lakierowej oraz ogniskami korozji. Powłoka lakierowa o fabrycznej grubości od 80-100 mikrometrów, za wyjątkiem przedniego prawego nadkola - grubość do 1140 mikrometrów.

Jednostka napędowa:

Kompletna, rozruch elektryczny łatwy, równomierna praca w pełnym zakresie obrotów wału korbowego oraz temperatury cieczy chłodzącej.

Aktywna kontrolka „Check engine” informująca o wykryciu przez komputer pokładowy nieprawidłowości w systemie silnika lub układzie emisji spalin.

Wnętrze:

Uszkodzony silnik wentylatora wnętrza, pracujący wyłącznie na biegach trzecim oraz czwartym.

Podwozie:

Układ kierowniczy sprawny, bez luzów.

Układ hamulcowy zasadniczy oraz pomocniczy sprawne.

Obręcze kół wykonane ze stali, pokryte ogniskami korozji.

Nadwozie samochodu posiada następujące uszkodzenia i braki:

- Zderzak przedni, uszkodzona powłoka lakierowa w lewej części - powierzchniowe zarysowania
- Pokrywa komory silnika, uszkodzona powłoka lakierowa - ogniska korozji w przedniej części oraz wgniecenie
- Nadkole przednie lewe, uszkodzona powłoka lakierowa - ślady wcześniejszej naprawy oraz powierzchniowe zarysowania
- Drzwi przednie prawe, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Drzwi tylne prawe, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Nadkole tylne prawe, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Nadkole tylne lewe, uszkodzona powłoka lakierowa - ogniska korozji w okolicy styku z tylnym zderzakiem oraz powierzchniowe zarysowania
- Drzwi bagażnika, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Drzwi tylne lewe, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Drzwi przednie lewe, uszkodzona powłoka lakierowa - ogniska korozji w dolnej części oraz powierzchniowe

zarysowania

- Nadkole przednie lewe, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania

Ogumienie letnie:

Rozmiar: 195/55R15 85V, wysokość bieżnika 5.5mm, rok prod. 2021

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (169 mies.)	14 250 zł
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	166 zł
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	487 zł
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 3 722 zł
KOREKTY RÓŻNE	- 1 677 zł

Opis korekty:	[%]	Wartość [zł]
Stopień uszkodzeń i braków	-15.0	-1 677

KOMENTARZ

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 62 z 2001 roku, poz. 628) pojazd nie stanowi odpadu.

Podpisując niniejszą ocenę, rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady materiałowe oraz ich zmiany jakościowe i ilościowe, zaistniałe po oględzinach badanego pojazdu.

Wyłączne przeznaczenie opinii dla Urzędu Celno-Skarbowego.

Niniejszy dokument jest ważny tylko, gdy posiada dwie pieczęci oraz podpis wykonującego.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:


9 500 zł

(Słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych)

Wycenę sporządził:

Paweł Babiszewski
.....
pieczęć

Dnia *24/06/2025* r.

**AUTO-MOTO-EXPERT**
Paweł Babiszewskiul. Rolnicza 32, 22-400 Zamość
tel. 504 139 363

NIP: 922-237-80-28, REGON 060648183

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 723/06/2025

z dnia: 24.06.2025 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: SKODA

Model: Fabia II 1.4 MR`11 E5

Wersja: Classic

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2011

Nr Info-Ekspert: 034-01624

Nr rejestracyjny: LZ 45007


VIN: TMBJC25JXC3081164




a



aa





b




c



d



e







f




g




h



i






j




k




l




m





n




o



p




r





s




t




u



v






VV




W



X



Y






Z



ZZ



ZZZ



ZZZZ

1975	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
	AUTOCONSULTING
	RZECZoznawca
	Paweł Babiszewski