

Wykonawca wyceny : Certyfikowany Rzeczoznawca mgr inż. Wojciech Sokołowski

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2025

Marka: CITROËN

Rok produkcji: 2015

Model: Berlingo II Multispace 1.6 BlueHDi MR`15 E6

Wersja: Feel Edition

Nr rejestracyjny: BI4819U

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF77JBHY6FJ792306

Nr INFO-EKSPERT	008-03566
Data pierwszej rejestracji	2015/12/18
Data ważności badania technicznego	2025/12/06
Wskazanie drogomierza	148137 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/12/18-25/09/22)	117 mies.
Dop. masa całkow.	2060 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 73kW (99KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:


22500 PLN w tym VAT (23,0%) 4207,32 PLN**ZAŁĄCZNIKI**

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 3 Dokumentacja fotograficzna

Wydając niniejszą opinię Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny. Zabrania się wybiórczego cytowania i kopiowania Wyceny.

mgr inż. Wojciech Sokołowski, Rzeczoznawca Samochodowy

z listy Ministra Infrastruktury nr RS001692,
Certyfikat nr 619/II potwierdzony przez Centrum
Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku
Motorowego z zakresu Techniki Samochodowej,
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Rekonstrukcji
Kolizji, Wypadków i Zdarzeń Drogowych, Wyceny
Wartości oraz Kosztów i Jakości Napraw
Samochodowych, Wyceny Maszyn i Urządzeń.



Wykonawca wyceny : Certyfikowany Rzeczoznawca mgr inż. Wojciech Sokołowski

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2025

Marka: CITROËN

Rok produkcji: 2015

Model: Berlingo II Multispace 1.6 BlueHDi MR`15 E6

Wersja: Feel Edition

Nr rejestracyjny: BI4819U

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF77JBHY6FJ792306

Nr INFO-EKSPERT	008-03566
Data pierwszej rejestracji	2015/12/18
Data ważności badania technicznego	2025/12/06
Wskazanie drogomierza	148137 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/12/18-25/09/22)	117 mies.
Dop. masa całkow.	2060 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 73kW (99KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.06-2015.06)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa	21	Relingi dachowe
2	Czujniki ciśnienia w oponach	22	Schowki w podłodze w drugim rzędzie siedzeń
3	Drzwi boczne lewe przesuwne	23	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
4	Drzwi boczne prawe przesuwne	24	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
5	Drzwi tylne podnoszone do góry	25	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Filtr p/pyłkowy	26	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	27	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
8	Funkcja Follow-Me-Home	28	Szyba tylna ogrzewana
9	Gniazdo 12V	29	Szyby boczne tylne uchylne
10	Kierownica pokryta skórą	30	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Kieszenie w oparciach foteli przednich	31	Światła do jazdy dziennej LED
12	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	32	Światła p/mgienne przednie
13	Kolumna kierownicy regulowana	33	Światło dodatkowe STOP
14	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	34	Tapicerka "QUAD Beige"
15	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	35	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
16	Oparcie siedzeń tylnych składane	36	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
17	Poduszka powietrzna kierowcy	37	Zagłówki foteli przednich regulowane
18	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	38	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
19	Poduszki powietrzne boczne		
20	Półka pod sufitem	39	Zestaw naprawczy opon
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		
2	Czujniki parkowania - tył Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie Czujniki parkowania - tył		
3	Pakiet Look Integral Zderzaki w kolorze nadwozia Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia Listwy boczne w kolorze nadwozia Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia Krata wlotu powietrza z wykończeniem chromowanym Kołpaki Airflow		
4	Pakiet Plus Zamek centralny zdalnie sterowany		

- Szyba po stronie kierowcy sterowana sekwencyjnie
- 5 Radioodtwarzacz CD + MP3 + 4 głośniki
Łasterka zewnętrznie regulowane elektrycznie
 Komputer pokładowy
 Głośniki 4 szt.
 Radioodtwarzacz CD + MP3
 Złącze cyfrowe RCA
 Sterowanie radiem przy kierownicy
 Wyświetlacz monochromatyczny numeryczny A+ na desce rozdzielczej
- 6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości + sterowanie w kierownicy
 Ogranicznik prędkości
 Tempomat
 Sterowanie tempomatem przy kierownicy
- 7 Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
 Spryskiwacz szyby tylnej
 Wycieraczka szyby tylnej

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (124 mies.)	28 000 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	859 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2015/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 716 PLN
---------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 187 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 39 663 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 5,95%.

KOREKTY RÓŻNE	- 8 085 PLN
---------------	-------------

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
--	-----	-------------

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 528
------------------------------------	------	--------

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.
 W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia.

Regionalna sytuacja rynkowa	-10,0	-3 057
-----------------------------	-------	--------

Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.
 Pojazd użytkowany w firmie.

Konieczne naprawy pojazdu	-11,4	-3 500
---------------------------	-------	--------

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.
 Szacowany koszt naprawy:
 Uszkodzony zderzak tylny oraz czujniki parkowania.
 Uszkodzona szyba czołowa.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

22500 PLN

(słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 4207,32 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 109/153/25/K-ekonomiczno-techn

z dnia: 2025/09/22

Wykonawca wyceny : Certyfikowany Rzeczoznawca mgr inż. Wojciech Sokołowski

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2025

Marka: CITROËN

Rok produkcji: 2015

Model: Berlingo II Multispace 1.6 BlueHDi MR`15 E6

Wersja: Feel Edition

Nr rejestracyjny: BI4819U

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 008-03566

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 63 900 PLN brutto na 08/2015

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2015	05	28000	28000
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (124 mies.)			28 000 PLN
Normatywny okres eksploatacji			124 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)			2015/12/18
Rzeczywisty okres eksploatacji			117 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ			859 PLN po korekcie: 28 859 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2015.06-2015.06

Przebieg normatywny	187 800 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	148 137 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 716 PLN po korekcie: 30 575 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 528
Regionalna sytuacja rynkowa	-10,0	-3 057
Konieczne naprawy pojazdu	-11,4	-3 500
KOREKTY RÓŻNE		- 8 085 PLN po korekcie: 22 490 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	22 500 PLN
--	------------

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 109/153/25/K-ekonomiczno-techn

z dnia: 2025/09/22

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2025

Marka: CITROËN

Model: Berlingo II Multispace 1.6 BlueHDi MR`15 E6

Wersja: Feel Edition

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2015

Nr rejestracyjny: BI4819U



IMG_2741



IMG_2713



IMG_2714



IMG_2715



IMG_2710



IMG_2711



IMG_2712



IMG_2716



IMG_2717



IMG_2718



IMG_2719



IMG_2720



IMG_2721



IMG_2722



IMG_2723



IMG_2724



IMG_2725



IMG_2726



IMG_2728



IMG_2729



IMG_2730



IMG_2731



IMG_2732



IMG_2733



IMG_2734



IMG_2735



IMG_2736



IMG_2737



IMG_2738



IMG_2739



IMG_2740



IMG_2742



IMG_2743



IMG_2744



IMG_2745




IMG_2746



IMG_2747



IMG_2748



IMG_2749



IMG_2750



IMG_2751




IMG_2752




IMG_2753



IMG_2754



IMG_2755



IMG_2756