


RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY I MASZYNOWY

mgr inż. Krzysztof Jesień
nr rej. Min. Infrastruktury RS 000863

Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców **POLEKSMOT**
Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych



Opinia techniczna nr JEA 191 – 21




z dnia 29-10-2021

Zlecniodawca:

Krajowa Administracja Skarbowa

Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
ul. Głowackiego 4
44-300 Wodzisław Śląski



Rzeczoznawca: mgr inż. Krzysztof Jesień

Ekspertyza techniczna .

Zakres ekspertyzy
Data zlecenia

Wycena wartości pojazdu
08.10.2021r.

Właściciel

TRANS – ALBATROS SP. Z O.O.
ul. Olszyny 74
44-373 Wodzisław Śląski

Grupa obiektów
Marka
Model
Nr rejestracyjny
VIN

naczepy
WIELTON
NW – 3 – A4-SKG
SWD 0598P
SUDNW000000025656

Data oględzin

2021-10-25

Miejsce oględzin

śląskie , ul. Olszyny 74
44-373 Wodzisław Śląski

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (sprzedaż) w PLN 31 000,00 PLN

Słownie : trzydzieści jeden tysięcy złotych [netto]

44-341 Gołkowice ul. Wyzwolenia 21
tel. 691 549 869, e-mail: rzeczoznawcajesien@wp.pl





Dane pojazdu

Grupa obiektów	naczepy
Producent	WIELTON S.A.
Model	NW – 3 – A4-SKG
Numer VIN	SUDNW000000025656
Kubatura skrzyni ładunkowej [m ³]	38
Masa własna [kg]	5950
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	36 000
Dopuszczalna ładowność [kg]	30 050
Marka typ silownika wywrotu	BIMOTTO
Liczba osi / marka	trzy / Mercedes
Data pierwszej rejestracji	08-07-2011r
Data ważności badania technicznego	28-06-2022r.
Rok produkcji	2011
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czerwony , bordowy - jednowarstwowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1.	lewe	MATADOR	385/65 R22,5	70 %
1.	prawe	MATADOR	385/65 R22,5	70 %
2.	lewe	BRIDGESTONE	385/65 R22,5	70 %
2.	prawe	BRIDGESTONE	385/65 R22,5	70 %
3.	lewe	BRIDGESTONE	385/65 R22,5	70 %
3.	prawe	BRIDGESTONE	385/65 R22,5	70 %



**Wartość bazowa pojazdu w szacowanym egzemplarzu i typie.**

Z uwagi na brak notowań w bazie programów eksperckich wartość bazową określono na podstawie zweryfikowanych ofert rynkowych sprzedaży pozyskanych z analizy internetowych platform ogłoszeniowych. Odnotowane oferty zamieszczono w wycenie. Zakres wartości cenowych skonsultowano z działem sprzedaży pojazdów używanych WIELTON S.A.

Wartość bazowa pojazdu ustalona na podstawie wyżej podanych informacji na październik 2021r. przez wykonawcę opinii wynosi .

45 000, 00 zł

**Zastosowane korekty :****Korekty :**Pierwsza rejestracja :

Korekta 1. rejestracji / zastosowano dodatnią + 2 % / 900, 00 zł

Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji **51 000, 00 zł**Przebieg:

Korekta za przebieg / brak udokumentowanego - nie zastosowano / 00, 00 zł

Wartość pojazdu po korekcie za przebieg **51 900, 00 zł**Korekta z tytułu stwierdzonego stanu technicznego :Stan techniczny opisano w treści opinii : / korekta ujemna - 30% / **15 570, 00 zł**Wartość pojazdu po korekcie i **36 330, 00 zł**Korekta ogumienia :Stan techniczny ogumienia opisano w treści opinii : / korekta ujemna - 10% / .. **3 633, 00 zł**Wartość pojazdu po korekcie / **32 697, 00 zł**Aktualna sytuacja rynkowa :Korekta / nie zastosowano / korekta ujemna - 5% **1 634, 00 zł**Wartość pojazdu po korekcie / **31 062, 00 zł**



Wartość rynkowa wycenianej naczepy w stwierdzonym stanie określono na :

31 000,00 PLN

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu ustalona na dzień 29-10-2021 wynosi:

31 000,00 PLN

[słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych]

Ekspertyza techniczna nr JEA 191-21 z dnia 29-10-2021 roku

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cenowe naczep używanych na rynku polskim z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Data: 29-10-2021r . Rzeczoznawca : mgr inż. Krzysztof Jesień.



Opis stanu technicznego :**Nadwozie –skrzynia ładunkowa.**

Nazwa Opis Rodzaj Charakter Umiejscowienie Rozmiar Przedział grubości [mm]
Skrzynia ładunkowa : podłoga wytarta i uszkodzona mechanicznie i chemicznie przewożonymi ładunkami .Powłoka lakierowa – miejscami wytarta – wymagająca odnowienia w całości .

Stan techniczny ramy naczepy.

Stopień zużycia i eksploatacji - stan adekwatny do normatywnego danego okresu eksploatacji i przebiegu pojazdu. Korozja powierzchniowa i podpowłokowa .

Wypożyczenie :

Stopień zużycia i eksploatacji : podest techniczny uszkodzony, złącza elementów uszkodzone, wymagający weryfikacji stanu technicznego, naprawy, odnowienia .

Podwozie z osprzętem :


Stopień zużycia i eksploatacji : stan adekwatny do normatywnego danego okresu eksploatacji i przebiegu.

Podwozie/Zawieszenie kół**Stan techniczny zawieszenia / kół**

Stopień zużycia i eksploatacji : stan opisany w treści opinii, ogumienie w końcowym okresie eksploatacji, kwalifikuje się do wymiany .

Podwozie/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Stopień zużycia i eksploatacji : Stopień zużycia i eksploatacji : stan adekwatny do normatywnego danego okresu eksploatacji i przebiegu. Do bieżącej obsługi .



Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu; dowód rejestracyjny nr **DR / BAP 0348723** wyd. przez Starostę Wodzisławskiego .

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.


Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Tytuł użytkowania i/lub tytuł własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych.

Nie badano.

Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe inne : nie stwierdzono

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne








DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

















<https://www.olx.pl/oferta/naczepa-wywrotka-wielton-33m3-C105-IDKSer1.html#b3daba4694>

809



Dodane 23 października 2021



Naczepa wywrotka Wielton 33m3

51 000 zł Do negocjacji

☐ [SPRAWDŹ RATĘ DLA TEGO POJAZDU >>](#)

☐ [PROMUJ](#) ☐ [ODŚWIEŻ](#)

Prywatne

Rok produkcji: 2011

Stan techniczny: Nieuszkodzony

Liczba osi: 3

Opis





allegro Lokalne [Zaloguj się](#) [Zaloguj się](#) [Zaloguj się](#) [Zaloguj się](#)

MOTORYZACJA [RZECZOWNIKI](#) [NACZEPY](#)



>

Naczepa wywrotka MEGA 2011r. CENA DO NEGOCJACJI

50000 zł

Wapce przesyłka za 0 zł!
Pobierz aplikację Allegro Lokalne i skorzystaj z promocji
Wysyłaj więcej niż 1000 przedmiotów z dostawą za 0 zł.
[Pobierz aplikację](#)

Kontakt: SMS 664 995 740

Więcej informacji:
Staż: Używany
Marka: Mega

Lokalizacja i dostawa
PACZKOW

Forma dostawy:
Odbiór osobisty z płatnością przy odbiorze 0.00 zł

Obowiązuje do dnia 15.12.2021r. Szeregów i sprzedawcy. Istnieje możliwość w rozumieniu kodeksu cywilnego. Sprzedawca nie odpowiada za błędy w danych i za ich aktualność. Więcej informacji na stronie allegro.pl.

[Wróć](#) | [Naczepy wywrotki](#)



11.11.2021 10:00:00 2021 6000000000

Wielton NW-3

2011

64 000 PLN

Cena Netto, Do negocjacji, Faktura VAT

[Oblicz ratę](#)

[Obserwuj ogłoszenie](#)

HENRYK

[Osoba prywatna](#)

[Sprzedający na OTOMOTO o](#)

[Kontakt ze sprzed](#)

[Wyświetl nume](#)

