



# STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych F.I.E.A.

Członek założyciel Polskiej Izby Motoryzacji - PIM

## STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

65-823 Zielona Góra, ul. Olbrychta 10 (siedziba WORD), tel./fax 68 453 56 34  
www.rzeczoznawcy.com.pl, e-mail: zielonagora@rzeczoznawcy.com.pl

OPINIA Nr: ZS/ 215 /2025

z dnia: 2025/08/11

Wykonawca opinii : inż.Tadeusz Zdebelak Lista Ministra Infrastruktury nr RS000180

Zleciennodawca: GDDKiA o/Zielona Góra

Adres: ul.Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

Zlec. pismo, znak: bez numeru

z dnia: 2025/07/11

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### PODSTAWA OPINII

- 1.Zlecenie wykonania wyceny pojazdu z dnia 11.07.2025r.
- 2.Badanie pojazdu w miejscowości Zielona Góra - Racula w dniu 15.07.2025r.
- 3.Komputerowy system wyceny pojazdów Info Ekspert wydanie VII.2025.
- 4.Dokumentacja fotograficzna badaneo pojazdu szt. 28.
- 5.Dowód rejestracyjny pojazdu Seria DR/BAN 3183831.
- 6.Doświadczenie własne.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2007

Model: Note 1.6 MR`06 E4

Wersja: Acenta

Nr rejestracyjny: FZ64753

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: SJNFCAE11U1226038

Nr INFO-EKSPERT	025-01091
Data pierwszej rejestracji	2007/12/19
Wskazanie drogomierza	284862 km
Okres eksploatacji pojazdu (07/12/19-25/07/15)	211 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	E11
Dop. masa całkow.	1560 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Oznaczenie silnika	XH1
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 81kW (110KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2007.06-2008.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa	18	Siedzenia tylne z regulacją wzdłużną
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	Sterowanie radiem w kierownicy
3	Głośniki 6 szt.	20	Stoliki lotnicze na oparciach foteli przednich

4	Gniazda 12V -3 szt.	21	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
5	Immobilizer	22	Sygnalizacja otwartych drzwi
6	Kolumna kierownicy regulowana	23	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Komputer pokładowy	24	Szyby tylne regulowane elektrycznie
8	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	25	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
9	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	26	Tapicerka tekstylna
10	Opory 175/65 R15	27	Tarcze kół stalowe 15"
11	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	28	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
12	Pasy bezpieczeństwa tylne 3 szt.	29	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
13	Podłokietnik centralny przedni	30	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
14	Podłokietnik siedzeń tylnych	31	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Poduszki powietrzne boczne	32	Zderzaki w kolorze nadwozia
16	Radiodtwarzacz CD	33	Zegar cyfrowy
17	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie		

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System wspomagania nagłego hamowania  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Klimatyzacja z filtrem p/pyłkowym  
Klimatyzacja  
Filtr p/pyłkowy
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera  
Poduszka powietrzna kierowcy  
Poduszka powietrzna pasażera

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	252
2	Pakiet Comfort Acenta Zmieniarka CD Światła mijania włączane automatycznie Wycieraczka z czujnikiem deszczu	113

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*APLUS A608 185/65 R15 88H NAVIGATOR 3 TL		50
Przednie prawe:	*APLUS A608 185/65 R15 88H NAVIGATOR 3 TL		50
Tylne lewe:	*APLUS A608 185/65 R15 88H NAVIGATOR 3 TL		50
Tylne prawe:	*APLUS A608 185/65 R15 88H NAVIGATOR 3 TL		50

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

Do badania przedstawiono pojazd unieruchomiony z powodu zużycia i wyczerpania akumulatora oraz braku ważnych badań technicznych dopuszczających go do ruchu na drogach publicznych od dnia 21.07.2023r. Pojazd zbadano w obecności przedstawiciela zlecniodawcy.

W czasie badania stanu technicznego pojazdu stwierdzon:

**I. Nadwozie i wyposażenie:**

- nadwozie z widocznymi śladami korozji w licznych miejscach,
- wnęka koła przedniego prawego skorodowana i miejscowo przedziewiała - foto 22.
- błotnik tylny prawy przedziewiała z ubytkami blachy przy wnęcie koła - foto 26 i 27.
- próg drzwiowy prawy - widoczne ogniska korozji - foto 12.
- słupek środkowy lewy - widoczne miejscowe wgniecenia - foto 11
- zderzak przedni - uszkodzona powłoka lakiernicza - foto 14.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców

Techniki Samochodowej

3.239Ruchu Drogowo 44029 m. Tadeusz Zdebiak Lista Ministra Infrastruktury nr

Oddział w Zielonej Górze

65-823 Zielona Góra, ul. Ołbrychta 10

tel. 68 453 56 34 NIP 929-10-10-656

System INFO-EKSPERT  
/SRTSiRD

Strona 2



- zderzak tylny -uszkodzona powłoka lakiernicza - foto 17 i 18.
- mata wygłuszająca pokrywę komory silnika uszkodzona - foto 19.
- układ klimatyzacji rozszczelniony,
- sprężarka klimatyzacji uszkodzona,
- szyby drzwiowe - uszkodzony układ podnoszenia i opuszczania szyb dwiowych przednich,
- brak ładowania akumulatora,
- akumulator rozładowany.

## II.Podwozie

- stan techniczny podwozia w stanie odpowiednim do okresu użytkowania i przebiegu pojazdu,
- układ hamulcowy wymaga naprawy łącznie z wymianą klocków hamulcowych,
- klocki hamulcowe kół przednich i tylnych zużyte,
- luzy w układzie zawieszenia przedniego,

## III. Silnik i układ napędowy:

- komora silnika zabrudzona - foto 4,
- silnik unieruchomiony od dnia zakończenia ważności badań technicznych pojazdu t.j. 21.07.2023r.
- brak możliwości sprawdzenia stanu technicznego układu napędowego.

## IV.Opis pojazdu.

- brak okresowych badań technicznych pojazdu,
- pojazd po wcześniejszej naprawie boku prawego,
- stan techniczny pojazdu wymaga jego naprawy w zakresie remontu nadwozia, układu hamulcowego,
- układu klimatyzacji, oraz instalacji elektrycznej,
- z uwagi dwuletni okres postoju pojazdu zakres jego niezbędnej naprawy może się powiększyć.

## V.Szacowane koszty naprawy pojazdu:

Zgodnie z kosztorysem naprawy sporządzonym, przez firmę BS AUTO LAND ul. Łąkowa 5 65-004 Zielona Góra nr 364/K/SP/25 z dnia 11.07.2025r. koszt naprawy układu klimatyzacji to kwota 4613,68zł.

Koszt naprawy układu hamulcowego szacuje się na kwotę 500,00 zł.

Koszt naprawy nadwozia z jego wyposażeniem oraz instalacją elektryczną szacuje się na kwotę 3000,00zł

## KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (218 mies.) ..... 12 400 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE ..... 365 PLN

*Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.*

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ..... 547 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2007/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodanie korekty wartości.*

KOREKTA ZA PRZEBIEG ..... - 1 411 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 231 900 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 52 962 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -10,59%.*

KOREKTY RÓŻNE ..... - 8 326 PLN

Stowarzyszenie Rzeczoznawców  
Techniki Samochodowej  
i Ruchu Drogowego  
Oddział w Zielonej Górze  
65-823 Zielona Góra, ul. Olbrychta 10  
tel. 68 453 56 34, NIP 929-10-10-656

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Aktualność badań technicznych	=2,0	= 238
<i>Bliskość terminu okresowych badań technicznych dopuszczenia pojazdu do ruchu może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia napraw i wymiany części, zapewniających uzyskanie wymaganej sprawności. Stan taki może mieć miejsce szczególnie w odniesieniu do pojazdów wieloletnich. Uzasadnia to stosowanie ujemnej korekty wartości pojazdu.</i>		
Konieczne naprawy pojazdu	-38,8	-4 614
<i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego. Koszt naprawy układu klimatyzacji to kwota 4613,68zł. ( kosztorys nr 364/K/SP/25)</i>		
Naprawa układu hamulcowego	-4,2	- 499
Naprawa nadwozia i jego wyposażenia	-25,0	-2 975

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 15 lipca 2025 roku wynosi:**

**3600 PLN**


(słownie: trzy tysiące sześćset złotych)

**w tym VAT (23,0%) 673,17 PLN**

**Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Stowarzyszenie Rzecznawców  
Techniki Samochodowej  
i Ruchu Drogowego  
Oddział w Zielonej Górze  
65-823 Zielona Góra, ul. Olbrychta 10  
tel. 68 453 56 34, NIP 929-10-10-656





**ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU**do opinii nr: **ZS/ 215 /2025**

z dnia: 2025/08/11

Wykonawca opinii : inż. Tadeusz Zdebelak Lista Ministra Infrastruktury nr RS000180

Zleceniodawca: GDDKiA o/Zielona Góra

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

Zlec. pismo, znak: bez numeru

z dnia: 2025/07/11

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] VII-2025

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2007

Model: Note 1.6 MR`06 E4

Wersja: Acenta

Nr rejestracyjny: FZ64753

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 025-01091

**USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**

Ostatnia cena nowego pojazdu: 56 800 PLN brutto na 12/2010

**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2010	05	16150	16150
2009	05	14850	14850
2008	05	13650	13650
2007	05	12400	12400
2006	05	11250	11250

**WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (218 mies.)** ..... **12 400 PLN**Normatywny okres eksploatacji ..... **218 mies.**DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) ..... **2007/12/19**Rzeczywisty okres eksploatacji ..... **211 mies.****KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ** ..... **547 PLN po korekcie: 12 947 PLN****LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2007.06-2008.04

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE:**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Lakier metalizowany	0,50			2,99	0,65	252
2	Pakiet Comfort Acenta	1,00			2,90	0,30	113
	Zmieniarka CD						
	Światła mijania włączane automatycznie						
	Wycieraczka z czujnikiem deszczu						

**KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE** ..... **365 PLN****KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE** ..... **365 PLN po korekcie: 13 312 PLN**Przebieg normatywny ..... **231 900 km**Przebieg rzeczywisty odczytany ..... **284 862 km****KOREKTA ZA PRZEBIEG** ..... **- 1 411 PLN po korekcie: 11 901 PLN**

Stowarzyszenie Rzeczników  
Techniki Samochodowej  
i Ruchu Drogowego  
Oddział w Zielonej Górze  
65-823 Zielona Góra, ul. Olbrychta 10  
tel. 68 453 56 34, NIP 929-10-10-656

**ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**


Opis korekty	[%] Wart. [PLN]	
Aktualność badań technicznych	-2,0	- 238
Konieczne naprawy pojazdu	-38,8	-4 614
Naprawa układu hamulcowego	-4,2	- 499
Naprawa nadwozia i jego wyposażenia	-25,0	-2 975
<b>KOREKTY RÓŻNE</b> .....	<b>- 8 326 PLN</b>	<b>po korekcie: 3 575 PLN</b>

**STAN OGUMIENIA:**

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	465	50*	0					Prawe:	465	50*	0
Tylna					Lewe:	465	50	0					Prawe:	465	50	0

**WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU** ..... **3 600 PLN**

Stowarzyszenie Rzecznawców  
Techniki Samochodowej  
i Ruchu Drogowego  
Oddział w Zielonej Górze  
65-823 Zielona Góra, ul. Olbrychta 10  
tel. 68 453 56 34, NIP 929-10 10-656



## Kosztorys 364/K/SP/25

Data wystawienia: 2025-07-11

## DANE POJAZDU

Nr rejestr.: FZ64753      Marka: NISSAN  
 Nr nadwozia: SJNFCAE11U1226038      Model: NOTE (E11, NE11)  
 Rok produkcji: 2007      Wersja: 1.6  
 Stan licznika: 284040      Silnik: .....

## ZLECENIODAWCA

GENERALNA DYREKCJA DRÓG  
 KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
 ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE  
 BOHATERÓW WESTERPLATTE  
 31  
 65-950 ZIELONA GÓRA  
 NIP: 929-011-65-88

## Części zamienne i materiały

Lp.	Nazwa	Indeks	Jm	Ilość	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Kompresor klimatyzacji	16 06 081	szt.	1	23%	1 721,16	1 721,16
2	CZYNNIK CHŁODNICZY R134A - GRAM	005050	g	460	23%	0,35	161,00
3	Skrapacz z osuszaczem	16 07 433	szt.	1	23%	1 056,26	1 056,26
Wartość części (brutto):							2 938,42

## Robocizna

Lp.	Nazwa	Indeks	Jp	Ilość	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Wymiana kół wraz z wyważeniem kpl. - felga stalowa <16"		oper	1	23%	159,90	159,90
2	Kontrola układu klimatyzacji.		oper	0,8	23%	172,20	137,76
3	Serwis klimatyzacji		oper	1	23%	344,40	344,40
4	Wymiana kompresora klimatyzacji		rbh	2,6	23%	172,20	447,72
5	Wymiana skraplacza klimatyzacji.		rbh	3,4	23%	172,20	585,48
Wartość robocizny (brutto):							1 675,26

	Wartość netto:	Kwota VAT:	Wartość brutto:
Części zamienne i materiały:	2 388,96	549,46	2 938,42
Robocizna:	1 362,00	313,26	1 675,26
<b>Razem (części + robocizna):</b>	<b>3 750,96</b>	<b>862,72</b>	<b>4 613,68</b>

**Łączny koszt naprawy: 4 613,68 zł**

Numer rejestrowy BDO: 000083006

Bartłomiej Toboła

Sporządził





Foto 1




Foto 2



Foto 3




Foto 4

Stowarzyszenie Rzeczników  
Techniki Samochodowej  
i Ruchu Drogowego  
Oddział w Zielonej Górze  
65-823 Zielona Góra, ul. Olsztyńska 10  
tel. 68 453 56 34, NIP 929-10-10-656

1431

STOWARZYSZENIE RZECZNIKÓW TECHNIKI  
SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO  
inż. Andrzej Zieliński  
CERTYFIKOWANY RZECZNIK  
SAMOCHODOWY CCRS nr 238/20





Foto 5



Foto 6




Foto 7



Foto 8

Stowarzyszenie Rzeczoznawców  
Techniki Samochodowej  
i Ruchu Drogowego  
Oddział w Zielonej Górze  
65-823 Zielona Góra, ul. Olszyc 10  
tel. 68 453 56 34, NIP 929-10-10-656

1431  
STOWARZYSZENIE RZECZOWNICÓW TECHNIKI  
SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO  
Oddział w Zielonej Górze  
inż. Wiesław Zdzienicki  
CERTYFIKOWANY RZECZOWNIK  
SAMOCHODÓW CCRS nr 2361/20





Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12

Stowarzyszenie Rzeczoznawców  
Techniki Samochodowej  
i Ruchu Drogowego  
Oddział w Zielonej Górze  
65-823 Zielona Góra, ul. Olbrychta 10  
tel 68 453 56 34, NIP 929-10-10-656

1431

STOWARZYSZENIE RZECZOWNIKÓW TECHNIKI  
SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO  
Oddział w Zielonej Górze  
inż. Tadeusz Zdebiński  
CERTYFIKOWANY RZECZOWNIK  
SAMOCHODOWY DOKST nr 236420





Foto 13



Foto 14



Foto 15




Foto 16

Stowarzyszenie Rzeczoznawców  
Techniki Samochodowej  
i Ruchu Drogowego  
Oddział w Zielonej Górze  
65-823 Zielona Góra, ul. Olbrychta 10  
tel. 68 453 56 34, NIP 929-10-10-656

1431

STOWARZYSZENIE ATTESTOWANYCH TECHNIKÓW  
SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO  
Oddział w Zielonej Górze  
mgr. Krzysztof Zdobych  
CERTYFIKOWANY RZECZOWNIK  
SAMOCHODOWY CCRS nr 238/20





Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20

Stowarzyszenie Rzecznawców  
Techniki Samochodowej  
i Ruchu Drogowego  
Oddział w Zielonej Górze  
65-823 Zielona Góra, ul. Olsztyńska 10  
tel. 68 453 56 34, NIP 929-10-10-656

1431  
STOWARZYSZENIE RZECZNIKÓW TECHNIKI  
SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO  
inż. Tadeusz Zdzienicki  
CERTYFIKOWANY RZECZNIKOWA  
SAMOCHODOWY CCRS nr 238/20





Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24

Stowarzyszenie Rzecznawców  
Techniki Samochodowej  
i Ruchu Drogowego  
Oddział w Zielonej Górze  
65-823 Zielona Góra, ul. Olsztyńska 10  
tel 68 453 56 34, NIP 929-10-10-656

1431  
STOWARZYSZENIE RZECZNIKÓW TECHNIKI  
SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO  
Oddział w Zielonej Górze  
inż. ~~Andrzej Zidebel~~  
CERTYFIKOWANY RZECZNIK  
SAMOCHODOWY CCRS nr 236120





Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28