

Wykaz zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego PSSE w Płocku

1. Nazwa składnika:

Skoda Roomster Typ: 5J, rodzaj pojazdu: osobowy, numer nadwozia (VIN): TMBNM25JXB5023430 rok produkcji: 2010 r. kolor: czerń magiczna.

2. Opis składnika/ uzasadnienie likwidacji.

Auto powypadkowe, niesprawne. Stwierdzono wystąpienie szkody całkowitej. Auto wyeksploatowane w 100%.

Opis usterek:

Zakres uszkodzeń i lista elementów przeznaczonych do wymiany:

- Okładzina zderzaka przedniego, w tym: przysłona boczna, krata wlotu powietrza, spoiler czołowy, osłona chłodnicy;
- Tłumik zderzaka przedniego;
- Przysłona boczna;
- Wspornik zderzaka przedniego, boczny;
- Reflektor z kierunkowskazem (komplet);
- Błotnik przedni;
- Wspornik błotnika przedniego;
- Osłona chłodnicy;
- Pokrywa przednia, w tym: tłumik wewnętrzny, mocowanie wspornika pokrywy, hak zabezpieczający pokrywę przednią;
- Listwa ozdobna pokrywy przedniej;
- Wzmocnienie przednie, poprzeczne kompletne, w tym błotnik przedni;
- Półka akumulatora oraz akumulator;
- Obudowa lusterka zewnętrznego (ustawienia elektryczne) oraz szkło lusterka zewnętrznego;
- Okładzina zderzaka tylnego, w tym: komplet czujników odstępów pojazdu, przewody elektryczne systemu parkowania;
- Wzmocnienie zderzaka;
- Pas tylny ze ścianą wewnętrzną;
- Podłoga tylna (część tylna), w tym: okładzina zderzaka tylnego, dwie lampy tylne kompletne, osłona z tworzywa (wewnętrzna), pas tylny ze ścianą wewnętrzną, zbiornik paliwa, oś tylna (wymontowanie/zamontowanie);
- Pokrywa tylna, w tym: dodatkowe światło stop (komplet), oświetlenie tablicy rejestracyjnej (komplet lamp), szyba tylna ogrzewana;
- Zamek drzwi/pokrywy;
- Akumulator;
- Drzwi przednie – przebrojenie do lakierowania, w tym: prowadnica okna drzwi przednich, szyba drzwi przednich, listwa boczna ochronna drzwi przednich, klamka zewnętrzna drzwi przednich, cylinder zamka bocznego drzwi przednich, lusterko zewnętrzne.

3. Pełna dokumentacja fotograficzna - w załączeniu.