



**LUBUSKIE CENTRUM
EKSPERTÓW
SAMOCHODOWYCH**

TUVPOL[®]
TÜV Thüringen Gruppe **PARTNER**

OPINIA TECHNICZNA

002/10/25

Dotyczy: **SUZUKI SX4 2.0D, nr rejestr. FG3541H**

Zleceniodawca: **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
w Gorzowie Wielkopolskim**
ul. Myśliborska 32
66-400 Gorzów Wielkopolski

Zlecenie z dnia: **01.10.2025**

Zakres opinii: ***Ustalenie wartości rynkowej pojazdu.***

Opinię wykonał:
mgr inż. Robert MAZUR

Zielona Góra, dnia 03 października 2025

Rzeczoznawca: mgr inż. Robert MAZUR

Zleceniodawca: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w
Gorzowie Wielkopolskim

ul. Myśliborska 32

66-400 Gorzów Wielkopolski

Zakres zlecenia: Ustalenie wartości rynkowej pojazdu.

I. Dane identyfikacyjne i techniczne pojazdu na podstawie przedstawionej dokumentacji

DANE POJAZDU:

1	Rodzaj pojazdu		SAMOCHÓD OSOBOWY
2	Producent	Marka Model i Typ	SUZUKI SX4 2.0 DDiS
3	Nr rejestracyjny		FG3541H
4	Nr identyfikacyjny VIN		TSMEYB91S00650398
5	Nadwozie	Typ Liczba drzwi Liczba osi	HATCHBACK 5 2
6	Silnik	Typ Pojemność[cm3] Moc [kW]	Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM 1956 99
7	Rok produkcji		2012
8	Stan licznika [km]		149417
9	Data I rejestracji		25.06.2013

II. Dokumentacja dostarczona przez zleceniodawcę

Realizując niniejszą opinię opierano się na następujących dokumentach:

- dokument rejestracji pojazdu.

III. Opis stanu technicznego pojazdu

W wyniku przeprowadzonych bezpośrednich oględzin pojazdu ustalono, że pojazd ogólnie znajduje się w niedostatecznym stanie technicznym:

- opony pojazdu 205/60 R16 DEBICA – stan dobry – brak korekty;
- stan licznika – poniżej normatywnego - korekta dodatnia;
- data pierwszej rejestracji – korekta dodatnia;
- elementy wyposażenia – wyposażenie wewnętrzne – normatywnie wyeksploatowane – brak korekty;
- wyposażenie dodatkowe – korekta dodatnia;
- elementy karoserii i wyposażenia zewn. – ponadnormatywnie wyeksploatowane (ślady korozji el. zewn. i uszkodzeń), drzwi prawe przednie po szkodzie komunikacyjnej, pojazd po długim postoju – korekta ujemna;
- silnik i podzespoły – ponadnormatywnie wyeksploatowany – nierównomierna praca silnika, obniżona skuteczność tylnych hamulców – korekta ujemna.

IV. Wycena rynkowa pojazdu

Na podstawie dostępnych publikacji tj. wg ogólnopolskich notowań systemu INFO-EKSPERT X-2025, ustalono w dniu sporządzenia oceny:

Przeciętna bazowa wartość rynkowa brutto pojazdu Wb:	21 850,00 zł
--	--------------

Według oceny sporządzającego po przeprowadzeniu oględzin oraz analizy dostępnych dokumentów pojazdu SUZUKI SX4 2.0D, nr rejestr. FG3541H, ustalono indywidualną wartość rynkową ocenianego pojazdu po korektach i zaokrągleniach do pełnych setek złotych:

Ustalona indywidualna wartość rynkowa brutto pojazdu po korektach:	14 600,00 zł
--	--------------

Słownie brutto: czternaście tysięcy sześćset zł

V. Uwagi

Rzeczoznawca wydając niniejszą opinię nie odpowiada za:

1. Wady ukryte względnie zatajone, a nieujawnione w czasie oględzin pojazdu, opracowujący nie odpowiada.
2. Treść opinii opartą na informacjach, co do których został wprowadzony w błąd przez zleceniodawcę lub, które zostały oparte na dowodach zakwestionowanych przez uprawnione organa.
3. W przypadku ujawnienia innych znaczących danych, niż te, które użyto w przedmiotowej opinii, opinię powyższą należałoby zmienić lub skorygować.
4. Wycena nie może być podstawą do roszczeń dotyczących przyjętego wyposażenia lub wersji pojazdu. Mogą wystąpić różnice w przyjętej wersji pojazdu.

Opinię sporządzono bezstronnie zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Opinia zawiera załączniki:

Wycena wg INFO-EKSPERT

Serwis foto.



Wykonawca wyceny: ROBERT MAZUR

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2025
Marka: SUZUKI		Rok produkcji: 2012
Model: SX4 DDiS MR`10 E5		
Wersja: Silver 4WD		Nr rejestracyjny: FG3541H
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy		VIN: TSMEYB91S00650398

Nr INFO-EKSPERT	036-00676
Data pierwszej rejestracji	25.06.2013 r.
Wskazanie drogomierza	149417 km
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1956 ccm / 99 kW (135 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	8	Poduszka powietrzna pasażera
2	Immobilizer	9	Siedzenia tylne dzielone
3	Klimatyzacja	10	Szyby atermiczne
4	Kolumna kierownicy regulowana	11	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Komputer pokładowy	12	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	13	Zamek centralny zdalnie sterowany
7	Poduszka powietrzna kierowcy		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	+ Lakier metalizowany	302
2	+ Radioodtwarzacz CD	190

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (161 mies.)	21 850 zł
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	492 zł
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 336 zł
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 903 zł
KOREKTY RÓŻNE	- 11 961 zł

W tym:	[%]	Wartość [zł]
Uszkodzenia el. karoserii i wyposażenia, nierównomierna praca silnika, pojazd po postoju, naprawiane drzwi prawe przednie pojazdu	-45.0	- 11 961

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii, wynosi:

14 600 zł

(słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23.0%) 2 730.08 zł

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 002/2025/10

z dnia: 03.10.2025 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: SUZUKI
Model: SX4 DDiS MR`10 E5
Wersja: Silver 4WD
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2012

Nr rejestracyjny: FG3541H
VIN: TSMEYB91S00650398



IMG_20250929_113615



IMG_20250929_113621



IMG_20250929_113634



IMG_20250929_113644



IMG_20250929_113652



IMG_20250929_113657



IMG_20250929_113703



IMG_20250929_113712



IMG_20250929_113718





IMG_20250929_113746



IMG_20250929_113750



IMG_20250929_113753



IMG_20250929_113755



IMG_20250929_113804



IMG_20250929_113809



IMG_20250929_113815



IMG_20250929_113820



IMG_20250929_113823




IMG_20250929_113828



IMG_20250929_113832



IMG_20250929_113857





IMG_20250929_113920



IMG_20250929_113933



IMG_20250929_113944



IMG_20250929_114203




IMG_20250929_114231



IMG_20250929_114234



IMG_20250929_114249



IMG_20250929_114258