

Książka przedmiarów/obmiarów

<b>1. Naprawa nawierzchni szlaku zrywkowego zniszczonej ulewnymi deszczami w leśnictwie Siedlęcín nr inw. 220/1166</b> Kod CPV:		
<b>2. Odcinek drogi 0+000 do 0+067 km.</b> Kod CPV:		
1	KNR 2-31 0114-03-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm krotność= 1,00	201,00 m2
1. 67,0*3,0		201,00
2	KNR 2-31 1510-0401-034 Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowytadowczymi na odległość do 0,5 km. Załadunek mechaniczny kruszywa naturalnego. Samochód samowytadowczy do 5 t krotność= 1,00	201,00 t

REFERENT  
ds. budowlanych

Andrzej Świderski