

Ocena techniczna nr: 08/1/2022

data badania : 20.05.2022r.

Rzecznik: **mgr inż. Stanisław Błaszczuk – RS001393, biegły skarbowy nr 51**

Zleciennodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: ul. **Polna 32**

63- 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości ruchomości - maszyny.**

Zlecenie: **3013-SEE.711.724.2022.1.MP**

z dnia 13 maja 2022r.

Uwaga: oględzin pojazdu dokonano w dniu 19.05.2022r. na terenie Firmy Betoniarstwo Stabet Sp. z o.o. ul. Parkowa 4 63-708 Rozdrażew w obecności przedstawicieli firmy i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane techniczne:

Numer rejestracyjny:	PKR 01208
Numer identyfikacyjny:	WMA26SZZZ9P0162292
Marka:	MAN
Typ/model:	TGS 26 400
Rodzaj pojazdu:	samochód ciężarowy skrzyniowy samowyładowczy
Kolor urządzenia:	biały
Data pierwszej rejestracji:	29.06.2009r.
Rodzaj silnika:	ZS
Pojemność silnika:	10 518cm³
Moc silnika:	294kW
Stan licznika:	692 102km
Badanie techniczne ważne do:	30.06.2022r.
DMC pojazdu:	26 000kg
Ogumienie 315/80 R22,5 różnych marek:	w stanie użytecznym

Opis pojazdu:

Do oględzin przedstawiono samochód ciężarowy marki **MAN TGS 26 400** o numerze identyfikacyjnym **WMA26SZZZ9P0162292** o estetycznym wyglądzie, samochód ten nosi znamiona codziennego użytkowania. Samochód ma zamontowaną fabrycznie oryginalną skrzynię ładunkową samowyładowczą marki **MEILLER Dreintenk ipper** o pojemności **15 600kg**.

Podczas oględzin ustalono następujące: uruchamianie i praca silnika prawidłowe, wycieków płynów eksploatacyjnych nie stwierdzono, luzów ani stuków w układzie kierowniczym nie stwierdzono, działanie wspomagania prawidłowe, wysokość pedału hamulca prawidłowa.

Biegły skarbowy

mgr inż. Stanisław Błaszczuk

Pojazd posiada niewielkie uszkodzenia eksploatacyjne takie jak pęknięte szkło halogenu przedniego lewego, naprawiany błotnik plastikowy kół tylnych lewych, kilka niewielkich ognisk korozji na skrzyni ładunkowej. Sprawności układu hydraulicznego skrzyni ładunkowej nie sprawdzano, widocznych wycieków ani uszkodzeń mechanicznych które mogłyby mieć wpływ na sprawność nie zauważono, wg. właściciela układ ten jest sprawny.

OPINIA

Na podstawie dokonanych oględzin i badania pojazdu jego przebiegu, okresu i warunków (tereny budowy) eksploatacji stwierdzam, że powyższy pojazd był użytkowany z dużym poszanowaniem.

Porównując ceny takich i bardzo zbliżonych do siebie pojazdów w ogłoszeniach prasowych i na stronach internetowych ustaląm jego wartość na 190 000zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100groszy)

Powyższy stan ustalono w dniu badania.

W załączeniu zdjęcia fotograficzne w ilości 14szt. 2str.

Biegły skarbowy
mgr inż. Stanisław Błaszczuk

Dokumentacja fotograficzna do opinii technicznej: 08/1/2022



Dokumentacja fotograficzna do opinii technicznej: 08/1/2022



