



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

00908

OPINIA Nr: 796/08/2025

z dnia: 2025/08/07

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Zleceniodawca: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie NIP: 526-10-53-222

Adres: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Właściciel: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

Adres: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Badanie pojazdu przeprowadzone dnia 01.08r. w 02-390 Warszawa ul. Grójecka 186.
2. Instrukcja Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2024 zatwierdzona w dniu 25 kwietnia 2024 roku uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT.
3. Zlecenie z dnia 30.07.2025; UNP: WA-25-74182 nr rej.: WA-ROR-A.213.1.231.2025.2

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] VIII-2025

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2012

Model: Scudo 2.0 16V M-jet MR`10 E5 3.0t

Wersja: Panorama Executive

Nr rejestracyjny: WU 86766

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: ZFA27000064325134

Data pierwszej rejestracji	2012/11/30
Data ważności badania technicznego	2025/12/03
Wskazanie drogomierza	104600 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/11/30-25/08/07)	152 mies.
Kolor powłoki lakierowej. (rodzaj lakieru)	2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	2805 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3122 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 120kW (163KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone	16	Szyba przednia atermiczna
2	Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone	17	Szyba z lewej strony środkowa przesuwna
3	Fotel pasażera pojedynczy	18	Szyba z prawej strony środkowa przesuwna
4	Immobilizer	19	Szyby atermiczne
5	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	20	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Klimatyzacja tylna	21	Światła mijania włączane automatycznie

7	Kolumna kierownicy regulowana	22	Światła p/mgielne przednie
8	Komputer pokładowy	23	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
9	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	24	Światło dodatkowe STOP
10	Ogrzewanie dodatkowe Webasto	25	Wspomaganie układu kierowniczego
11	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	26	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
12	Poduszka powietrzna kierowcy	27	Wykładzina podłogowa dywanowa
13	Poduszka powietrzna pasażera	28	Wyświetlacz wielofunkcyjny
14	Siedzenia w II rzędzie składane	29	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Siedzenia w II rzędzie wyjmowane z regulacją oparcia	30	Zderzaki w kolorze nadwozia
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		
2	Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego Podłokietnik fotela kierowcy		
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
4	Radioodtwarzacz CD + 6 głośników + sterowanie przy kierownicy Radioodtwarzacz CD Sterowanie radiem w kierownicy Głośniki 6 szt.		
5	Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką Szyba tylna ogrzewana Wycieraczka szyby tylnej		
6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Ogranicznik prędkości Tempomat		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE	
L.p. Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1 Autoalarm	164
2 Czujniki cofania	171
3 Drzwi tylne podnoszone do góry	105
4 +Kurtyny powietrzne boczne	511
5 +Lakier metalizowany	438
6 Siedzenia w III rzędzie wyjmowane z regulacją oparcia	382
7 Szyby przyciemniane	105
8 Tarcze kół aluminiowe 16"	413

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA						
Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	UNIROYAL	215/60	R16C	103/101T	RAIN MAX 3 TL	8,0 45
Przednie prawe:	UNIROYAL	215/60	R16C	103/101T	RAIN MAX 3 TL	8,0 45
Tylne lewe:	UNIROYAL	215/60	R16C	103/101T	RAIN MAX 3 TL	8,0 45
Tylne prawe:	UNIROYAL	215/60	R16C	103/101T	RAIN MAX 3 TL	8,0 45

STAN TECHNICZNY POJAZDU	
Pojazd zidentyfikowano na podstawie nadanego numeru rejestracyjnego oraz numeru VIN umieszczonego na tabliczce znamionowej.	

PRZEDSTAWIONO:

- Dowód rejestracyjny seria DR/BAU numer 1078628 wydany przez Prezydenta m.st. Warszawy
Dzielnica ochota 02-021 Warszawa ul. Grójecka 17A dnia 09.03.2024r.

SILNIK I ZESPÓŁ NAPĘDOWY:

- Silnik i komora silnika zabrudzone, zakurzone.

UKŁAD JEZDNY:

- Elementy układu jezdny - ślady i ogniska korozji.

NADWOZIE:

- Drzwi przednie lewe, szyba drzwi przednich lewych, poszycie dachu - trudnousewalne nacieki z mineralnych osadów, powstałych na skutek nieuszczelności stropu garażu podziemnego.
- Listwy ochronne boku lewego - porysowane, otarte.
- Ściana lewa - otarta wgnieciona.
- Słupki tylne lewe - zarysowane.
- Poszycie zderzaka tylnego - porysowane, po stronie lewej otarte; po stronie prawej - oderwane.
- Ściana prawa - punktowe ubytki powłoki lakierowej.
- Lusterko zewnętrzne prawe - otarte.
- Błotnik przedni prawy - porysowany.
- Poszycie zderzaka przedniego po stronie prawej - otarte.
- Wzmocnienie boczne prawe - ślady i ogniska korozji.
- Wzmocnienie boczne lewe - ślady i ogniska korozji.
- Pokrywa wlewu paliwa - otarta.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU:

- Siedzisko fotela kierowcy - wyczuwalne ubytki materiału wypełniającego.
- Pokrywa schowka lewego (w desce rozdzielczej) - zamek nie sprawny.
- Wykładziny ścian przestrzeni bagażowej - porysowane.
- Wykładzina podsufitki - zaplamiona, zabrudzona.
- Poszycia zewnętrzne foteli tylnych (z tworzyw sztucznych) - porysowane.
- Układ klimatyzacji wnętrza pojazdu - nie sprawny (brak chłodzenia). Wg oświadczenia przedstawiciela Zleceniodawcy kondensator (skraplacz; potocznie "chłodnica klimatyzacji") została zakwalifikowana do wymiany.

Pojazd dodatkowo wyposażony w kpl tarcz kół stalowych wraz z ogumieniem zimowym Nokian 215/60R16C 103/101T, rok prod. 2020. Tarcze kół z licznymi ogniskami i rozległymi śladami korozji.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (159 mies.)	29 766 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	2 289 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 107 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	5 824 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	189 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 22 144 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 949
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-15,0	-5 847
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-3 898
Konieczne naprawy pojazdu	-28,3	-11 050
Kpl. tarcz kół z ogumieniem zimowym	1,5	600

KOMENTARZ

- Korekta pierwszej rejestracji - korekta automatyczna systemu.
- Korekta aktualności badań technicznych - korekta automatyczna systemu.
- Korekta przebiegu - korekta automatyczna systemu.

- Korekta ogumienia - korekta automatyczna systemu.
- Korekta szczególny charakter eksploatacji - pojazd służbowy firmy.

Pozostałe korekty jak w opisie technicznym.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

17000 PLN

(słownie: siedemnaście tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 3178,86 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych systemu INFOEKSPERT VIII-2025

- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowanie dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej) o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o.o.

Warszawa dnia 01.08.2015



Adam Żyszkowski
rzeczoznawca samochodowy

KS 601508 na identyfikację Inst. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Certyfikat CCR PZM nr 551 z dnia 15.05.2014 r.

wycenę sporządził cert. rzeczoznawca
pieczęć i podpis

**POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp z o o
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
tel. 385-85-85 fax 383-85-65**

pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] VIII-2025

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2012

Model: Scudo 2.0 16V M-jet MR`10 E5 3.0t

Wersja: Panorama Executive

Nr rejestracyjny: WU 86766

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t









A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.







Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Zleceniodawca: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie NIP: 526-10-53-222

Adres: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Właściciel: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

Adres: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] VIII-2025

Marka: FIAT


Rok produkcji: 2012

Model: Scudo 2.0 16V M-jet MR`10 E5 3.0t

Wersja: Panorama Executive

Nr rejestracyjny: WU 86766

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**INFORMACJE DODATKOWE**Grubość powłoki lakierowej podana w mikrometrach [μm].

W wyniku badania grubości powłoki lakierowej na elementach poszyc nadwozia, za pomocą przyrządu SaluTron ComBi-D3, skalibrowanego bezpośrednio przed badaniem, stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych na: ściana lewa, słupek tylny lewy, słupek tylny prawy, ściana prawa, drzwi przednie prawe.

Naprawa ściany lewej przeprowadzona, niestarannie, przy użyciu grubych warstw masy szpachlowej.



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: 796/08/2025

z dnia: 2025/08/07

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Zlecniodawca: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie NIP: 526-10-53-222

Adres: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Właściciel: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

Adres: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] VIII-2025

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2012

Model: Scudo 2.0 16V M-jet MR`10 E5 3.0t

Wersja: Panorama Executive

Nr rejestracyjny: WU 86766

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Wycena na podstawie pojazdu: FIAT Scudo 2.0 16V M-jet MR`10 E5 3.0t Panorama Executive kb

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2015	05	32150	32150
2014	05	29250	29250
2013	05	26600	26600
2012	05	24200	24200
2011	05	22050	22050
2010	05	20050	20050

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (159 mies.) 29 766 PLN

Normatywny okres eksploatacji 159 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 2012/11/30

Rzeczywisty okres eksploatacji 152 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 1 107 PLN po korekcie: 30 873 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2012.08-2013.01

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Autoalarm	0,75			1,10	0,48	164
2	Czujniki cofania	0,75			1,15	0,48	171
3	Drzwi tylne podnoszone do góry	1,00			1,10	0,31	105
4+	Kurtyny powietrzne boczne	0,25			2,00	0,83	511
5+	Lakier metalizowany	0,50			2,17	0,66	438
6	Siedzenia w III rzędzie wyjmowane z regulacją oparcia	1,00			3,99	0,31	382
7	Szyby przyciemniane	1,00			1,10	0,31	105
8	Tarcze kół aluminiowe 16"	0,50			2,04	0,66	413

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 2 289 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 2 289 PLN po korekcie: 33 162 PLN

+ - element zadany z listy ogólnej lub dodany jako nowy element przez wyceniającego

Przebieg normatywny 281 200 km

Przebieg rzeczywisty odczytany 104 600 km

KOREKTA ZA PRZEBIEG 5 824 PLN po korekcie: 38 986 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**Opis korekty**

		[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd		-5,0	-1 949
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw		-15,0	-5 847
Szczególny charakter eksploatacji		-10,0	-3 898
Konieczne naprawy pojazdu		-28,3	-11 050
Kpl. tarcz kół z ogumieniem zimowym		1,5	600
KOREKTY RÓŻNE	- 22 144 PLN po korekcie:		16 842 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	945	45*	8					Prawe:	945	45*	8
Tylna					Lewe:	945	45*	8					Prawe:	945	45*	8
KOREKTA ZA OGUMIENIE														189 PLN po korekcie:		17 031 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU **17 000 PLN**

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowanie dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej) o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o.o.

Warszawa dnia 09.08.2015

wycenę sporządził cert. rzeczoznawca
pieczęć i podpis

**POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp z o o
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
tel. 385-85-85 fax 383-85-65
pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.**



Adam Żyszkowski
rzeczoznawca samochodowy

RS 001508 nr identyfikacyjny listy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Certyfikat CCF PZM nr 551 z dnia 15.05.2014 r.