

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU

ODDZIAŁU TERENOWEGO KOWR W WARSZAWIE SEKCJA ZAMIEJSCOWA W KOZIENICACH, UL. SPORTOWA 2, 26-900 KOZIENICE

W budynku mieści się biuro:

Sekcji Zamiejscowej w Kozienicach Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie oraz lokale usługowe. Siedziba Sekcji znajduje się na pierwszym piętrze budynku, wejście schodami z poręczą. Brak jest dostosowań dla osób niepełnosprawnych.



Dojście do budynku:

Dojście piesze możliwe od ul. Sportowej. W bezpośrednim sąsiedztwie brak przejść dla pieszych. Na trasie dojść/wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody w postaci krawężnika, schodów lub stopni.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane z terenu powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, radomskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwolenńskiego mogą skorzystać z dworca autobusowego oraz z komunikacji miejskiej. Pieszko należy przejść wzdłuż ul. Warszawskiej do pierwszych świateł, na skrzyżowaniu skręcić w lewo w ul. Sportową (czas dojścia do siedziby Sekcji ok. 10-15 min, 850 m).

Miejsca parkingowe

Budynek nie znajduje się w strefie płatnego parkowania, bezpośrednio przy budynku znajduje się parking publiczny. Brak miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.



Wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Sportowej. Klatka schodowa prowadzi na 1 piętro, gdzie mieszczą się biura Sekcji. W budynku brak windy. Na parterze znajduje się przycisk dla osób poruszających się na wózku do przywołania pracowników Sekcji.

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się w jednym z pomieszczeń biurowych, zlokalizowanym na pierwszym piętrze budynku. W celu załatwienia spraw nie ma potrzeby wchodzenia interesantów do pozostałych pomieszczeń biurowych budynku. W budynku niepełnosprawni mogą poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia dla psa o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W Sekcji są osoby posługujące się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w siedzibie Sekcji służą pomocą pracownicy. W takim przypadku, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem, kontaktuje się z pracownikiem telefonicznie: [48 611-00-27](tel:486110027) lub mailowo: aneta.pastuszka@kowr.gov.pl lub iwona.myskow@kowr.gov.pl. Należy podać:

- ❖ imię i nazwisko,
- ❖ dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- ❖ rodzaj lub zakres sprawy, jakie zamierza załatwić w Sekcji,
 - ❖ stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji Sekcji wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji.

Pracownik Sekcji po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie zgłaszającej informację wsparcia w zakresie obsługi poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w KOWR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu Sekcji, lub/i
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika Sekcji, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami, lub/i
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji Sekcji.

Pętla indukcyjna

W budynku brak pętli indukcyjnej oraz informacji głosowych.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w alfabecie Braille'a lub języku angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Toalety

W budynku na piętrze pierwszym znajduje się toaleta dla interesantów. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

Sale konferencyjne

W siedzibie Sekcji na pierwszym piętrze znajduje się sala konferencyjna, lecz nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Ewakuacja

Ewakuacja z pierwszego pietra budynku odbywa się klatką schodową (schodami w dół). Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).