


1018-24-005218

1



Nr pisma 1018-SEE.7110.4.2023.31

UNP: 1018-24-003425

z dnia 01.02.2024

Wycena Techniczna

z ustaleniem wartości rynkowej pojazdu
samochodowego osobowego
wykonana na zlecenie:



Kazimierz Margas
93-213 Łódź
Kossaka 6 m85
42 6 431479
601826626

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
w Poddębicach
99-200 Poddębice
ul. Narutowicza 12

WŁAŚCIEL POJAZDU - ADRES
WAWRZYNIAK PIOTR STEFAK
99-210 Uniejów
Wielomin

Ocena wykonana przez biegłego skarbowego
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

*Rzeczoznawca pojazdów samochodowych
Nr certyfikatu 21/Rz/W-wa 2007

Miejsce i data wyceny : 99-300 Świnice Warckie, ul. Dworcowa 3
Na terenie Zakładu Przemysłowego ZPUH TOLMET
/ Parking strzeżony na terenie posesji / dn. 13.02.20224 r.

MARKA POJAZDU	MODEL TYP Seria	NUMER REJESTR.	NUMER PODWOZIA	NUMER SILNIKA Typ/model	ŁAD/KG OSÓB	Pojemność silnika
BMW	740 TL x Drive	EPD 9M62	WBAYB01060D5 98306	-	650 5	2993 cm ³ 230 kW/313 KM
RODZAJ POJAZDU	RODZAJ ZAPŁONU	ROK PRODUKCJI	DATA I REJEST. I rej. w Polsce	WAŻNOŚĆ DOW. REJ.	DATA NABYCIA	STAN LICZNIKA
osobowy automatyczny	Katalizator 2 turbiny	2014	26.05.2014 26.04.2018	2024.05.04	-	80000 km

- * Pojazd posiada oryginalne zamontowane czytelne znaki identyfikacyjne oraz tabliczkę firmową i homologacyjną w miejscu przewidzianym przez producenta.
- * Pojazd posiada czytelne tablice rejestracyjne szt. 2 i kluczyki samochodowe z pilotem.
- * Naklejka kontrolna legalizacyjna na szybie przedniej posiada numer zgodny z numerem rejestracyjnym.
- * Ocenę techniczną z ustaloną wartością rynkową opracowano dla potrzeb Urzędu Skarbowego w Poddębicach ul. Narutowicza 12.
- * Właściciel obecny przy oględzinach pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO:

Producent : Zakład produkcyjny Dingolfing / Bayerische Motoren Werke AG

Firma Bawarska Fabryka Motoryzacyjna / Niemcy

Badanie i oględziny pojazdu przeprowadzono w stanie uruchomionym na parking strzeżonym Przedsiębiorstwa.

Była przeprowadzona jazda kontrolna na odcinku 2 km.

Kraj producenta	Niemcy
Marka / Model	BMW
Wersja / Typ samochodu	740d x Drive
Masa własna	1940 kg
Dop. masa całkowita	2590 kg
Dop. ładowność	600 kg
Rok produkcji	2014
Rodzaj nadwozia	4 drzwiowe
Rodzaj zasilania	olej napędowy
Pojemność / Moc silnika/	2993 cm ³ 230kW/313KM
Liczba cylindrów/ Układ cylindrów/ Liczba zaworów :	6 / rzędowy / 24

- | | |
|--|---|
| 2 ASR (kontrola trakcji) | 29 Głośniki 8 szt. |
| 3 ESP (stabilizacja toru jazdy) | 30 Gniazdo SD Nawigacja Satelitarna |
| 5 Elektroniczny system rozdziału siły hamowania | 31 Szyby przednie i tylne regulowane elektr. |
| 6 System wspomagania hamowania | 23 Elektrycznie ustawiony fotel kierowcy |
| 7 System minimalizujący skutki kolizji | 24 Elektrycznie ustawiony fotel pasażera |
| 8 Podgrzewany fotel kierowcy | 25 Podgrzewany fotel pasażera |
| 9 Kontrola odległości z przodu (przy parkowaniu) | 26 Immobilizer |
| 10 System nagłaśniania | 27 Podłokietniki przód i tył |
| 11 Komputer pokładowy | 28 Siedzenia z pamięcią ustawienia |
| 12 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | 29 Sportowe fotele przód |
| 13 Boczna poduszka powietrzna kierowcy | 30 Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu) |
| 14 Boczne poduszki powietrzne – przód | 31 Kierownica wielofunkcyjna |
| 15 Czujnik deszczu i zmierzchu | 32 Lusterka boczne ustawiane elektrycznie |
| 16 Klimatyzacja automatyczna | 33 Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą |
| 17 Centralny zamek Alarm | 34 Światła do jazdy dziennej diodowe LED |
| 18 System Start-Stop | 35 Lampy tylne w technologii LED |
| 19 Elektryczne szyby przednie i tylne | 36 Podgrzewane lusterka boczne |
| 20 Skrzynia biegów automatyczna | 37 Isofix (punkty mocowania fotelika dziecięcego) |
| 21 Tempomat | 38 Tarcze kół alum. 7,5Jx19 opony 275/55 R17 |
| 22 Tarcze kół ze stopu aluminiowego | |

NADWOZIE : 4 drzwiowe

- materiał wygłuszający zamocowany w pokrywie silnika w dobrym stanie,
- powłoka lakiernicza oryginalna w kolorze czarny-metalik nie posiada uszkodzeń
- elementy nadwozia wykazują równomierną grubość powłoki lakierniczej,

Grubość całkowitej powłoki lakierniczej mierzono przyrządem pomiarowym elektronicznym

Typ / model Ultrametr A2002S.

Na elementach obblachowania, odczytano grubość powłoki lakierniczej w mikronach i wynosi w granicach 245-280 mikronów,

- obblachowania nadwozia nie posiadają wgnieceń, otarć, zadrapań i porysowań powierzchni zewnętrznych,

Wnętrze nadwozia :

- kompletne, oryginalne, w stanie zużycia eksploatacyjnego,
- poszycia siedzisk i oparcie – skóra w dobrym stanie,

Wyposażenie podstawowe pojazdu :

- wycieraczka szyby przedniej i tylna kpl.,
- antena radiowa zewnętrzna,
- pasy bezpieczeństwa,
- akumulator, trójkąt ostrzegawczy,
- radioodtwarzacz,
- podnośnik mechaniczny,
- zagłowniki foteli,
- pasy bezpieczeństwa foteli
- dywaniki przód i tył,

ZAWIESZENIE : - przednie i tylne : – wahacz podłużny,

- zawieszenie przednie jest kompletne, zużycie eksploatacyjne, zamienników części nie zauważono,
- nie zauważono jakichkolwiek napraw spawalniczych, regeneracyjnych i t.p.
- widocznych uszkodzeń mechanicznych i zewnętrznych nie zauważono,

UKŁAD KIEROWANIA :

- usterek i uszkodzeń mechanicznych w układzie nie stwierdzono,
- luz sumaryczny na kole kierownicy prawidłowy,

SILNIK : posiada dwie turbiny z doładowaniem silnik rzędowy z przodu napęd tylny.

- dwa wałki rozrządu umieszczone w głowicy, liczba zaworów na cylinder 4 z zapłonem samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa, poj. 2993 cm³ 230 kW/313 KM
- badano w stanie uruchomionym,

- silnik jest kompletny z osprzętem,
- korpus silnika z osprzętem w dobrym stanie,
- stan oleju w misce olejowej prawidłowy,
- osprzęt silnika oryginalny – nie zauważono jakichkolwiek napraw, zamienników i t.p.,
- układ wydechowy pokryty produktami korozji, zewnętrznie koroduje,
- instalacja elektryczna, kompletna,

UKŁAD NAPIĘDOWY :

- skrzynia biegów automatyczna 6-cio stopniowa,
- zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych w podzespołach i zespołach układu przeniesienia napędu nie zauważono,

UKŁAD HAMULCOWY :

- hamulce : przód i tył – w czasie jazdy nie zauważono niesprawności,
- hamulce przednie i tylne – tarczowe wentylowane od wewnątrz powietrzem,

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE: - instalacja elektryczna kompletna, oryginalna,
- wskaźniki i odbiorniki prądu nie posiadają widocznych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych, działanie prawidłowe,

KOŁA I OGUMIENIE :

- tarcze kół ze stopu metali lekkich 14 szprychowe,
- uszkodzeń mechanicznych takich jak wgniecenia, odkształcenia, skałeczenia itp., nie stwierdzono,

Ogumienie : Przód i tył – 275/40 R19 Producent Michelin zimowe
ogumienie zużyte po około 40%

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE :

Opinia biegłego d/s wycen pojazdów :

Podstawową informacją o wartościach rynkowych przedmiotowego pojazdu były katalogi

- „Informator rynkowy - samochody osobowe ”wyd. INFO-EKSPERT z notowaniami ogólnopolskimi, Eurotax Polska
- „Pojazdy samochodowe, osobowe - wartości rynkowe”, część A, wyd. Rzeczoznawcy PZM
- Cennik DAT Marktsiegel Pkw, wyd. 2024 r
- Oferty cenowe podawane w czasopiśmie Auto-Bazar i Moto-Expres
- Znane ceny transakcyjne, informacje na podstawie cenników i ofert przedsiębiorstw handlujących takimi i zbliżonych parametrami pojazdami sprzedawanych w okresie I- 2024 r.
- Analiz możliwości napraw pojazdów uszkodzonych,
- Notowania Internetowe oraz własne.
- Realiów rynku pojazdów używanych oraz korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- Opinię opracowano bezstronnie, zgodnie z wiedzą i praktyką zawodową rzeczoznawcy,

Wartość rynkowa – to wartość rzeczy lub praw majątkowych określona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Sposób przeprowadzenia Oceny :

Ocenę stanu technicznego samochodu osobowego BMW 740d x Drive Nr rej. EPD 9M62 z ustalonym rokiem prod. 2014 przeprowadzono na podstawie badania i oględzin oraz jazdy kontrolnej pojazdu po nawierzchni asfaltowej.

Pod uwagę brano stan zewnętrzny, wewnętrzny w tym wszystkie zespoły i podzespoły oraz wyposażenie standardowe i dodatkowe.

Samochód w dobrym stanie technicznym, w dniu oględzin bez uszkodzeń powypadkowych.

Poziom utrzymania pojazdu ocenia się jako dobry.

Po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu oraz po uwzględnieniu obecnych notowań rynkowych na tego typu pojazdy jak również wszystkich dodatkowych czynników decydujących o jego wartości (podanych w uwagach) takich jak : wyposażenie, aktualny stan techniczny, przeprowadzoną

jazdą kontrolną oraz obecne notowania rynkowe na tego typu pojazd jak również wszystkie dodatkowe czynniki decydujące o jego wartości w zakresie i warunkach możliwych do ustalenia w miejscu parkowania, (podane w uwagach) takie jak: zużycie eksploatacyjne, rok budowy oraz załączniki.

- wartość rynkowa **brutto** zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

105000 PLN

**słownie : sto pięć tysięcy złotych
w tym VAT (23,0%) 19634,15 PLN**

Wartość określono na podstawie między innymi :

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT"
- zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartości pojazdu,
- na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego,
- z formacji z Serwisu samochodowego BMW

Zastrzeżenia :

- stan techniczny określono na podstawie cech zewnętrznych, dostępnej dokumentacji eksploatacyjnej, bezpośredniej informacji użytkownika.
- wycena opiera się na wizji lokalnej, informacjach i udostępnionych dokumentach, ocenie stanu technicznego, aktualnych cen używanych identycznych lub podobnych,
- wydając niniejszą Ocenę Techniczną biegły skarbowy zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w pojeździe i zmiany jego stanu, oraz autentyczność przedstawionych dokumentów,
- opracowanie ma charakter poufny i może być użyte wyłącznie do celu określonego przez zlecającego,

Uwagi !

* Rzeczoznawca (nr certyfikatu 21/Rz/2007. W-wa dn. 25 lutego 2007 Nr uprawnień 932)

* zakresie kompetencji :

1. Technika motoryzacyjna
2. Ocena stanu technicznego pojazdów
3. Wycena wartości, kosztów i jakości napraw
4. Pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie

Załączniki :


1. Zlecenie do sporządzenia wyceny ruchomości z dnia 01.02.2024
2. Wykonano i załączono fotografie pojazdu do Wyceny Technicznej szt. 14
3. Kopia dowodu rejestracyjnego.

Łódź, dn. 13.02.2024 r.


PODPIS BIEGŁEGO SKARBOWEGO
IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
W ŁODZI

Biegły Skarbowy
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
Wycena środków transportu samochodowego
oraz maszyn i urządzeń przemysłowych
Margos Kazimierz
tech. mech. Kazimierz Margos
93-212 Łódź, ul. Kossaka 6/85
kom. 601-826-626, tel. 42 643-14-79

RZECZOZNAWCA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
SAMOCHODOWYCH I RUCHU DROGOWEGO AUTU-CONSULTING
WARSZAWA, UL. CHŁODNA 36/46



diagnoza samochodowy





WBAYBO1060D598306

2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454

