

Miejscowość: Ligota Turawska

Gmina: Turawa

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Objekt: drogi leśne nr 022 i 281

Inwestor: Nadleśnictwo Olesno

Wiercenie wykonał: N.Chryst






Dozor geologiczny: mgr inż. R.Chryst

System wiercenia: mech.-udar.

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2020-01-10

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość waleczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	grupa nośności	wysadzinowość	
	[m.p.p.t]		[m]											[m]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasypany	1.0			nasyp (kruszywo i humus), c.brunatny	n(kr+H)	mw			I			
					0.30	nasyp (piasek pylasty z domieszką humusu), c.brązowy	n(Pπ+H)							
		Czwartorzęd Plejstocen			0.60	piasek pylasty, j.,brązowy	Pπ		szg	IIa1	G2	GW		
					1.10	piasek drobny, j.,brązowy	Pd							
					1.50	głina przewarstwiana piaskiem drobnym z domieszką żwiru, j.,brązowo-rdzawa	G//Pd(+Ż)	w	1/1	tpl	IIb1	GBW		
				2.0		2.00								