

Miejscowość: Ligota Turawska

Gmina: Turawa

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Objekt: drogi leśne nr 022 i 281

Inwestor: Nadleśnictwo Olesno

Wiercenie wykonał: N.Chryst





Dozor geologiczny: mgr inż. R.Chryst

System wiercenia: mech.-udar.

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2020-01-10

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	grupa nośności	wysadzinowość		
	[m.p.p.t]		[m]											[m]	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Nasypy	1.0			nasyp (kruszywo i humus), c.brunatny	n(kr+H)	mw			I				
					0.15	nasyp (piasek pylasty i humus), c.brązowy	n(Pπ+H)								
				0.40	piasek drobny, j.brązowy	Pd									
							1.20	gлина, rdzawa	G	1/1	tpl	IIb1	IIb2	GBW	
							1.40	pospółka gliniasta, rdzawo-j.brązowa	Pog						w
							2.00								
Czwartorzęd Pleistocen															
														2.0	2.00