

<div>MRW</div> <div>PROJEKT SERWIS</div>			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>Profil numer 2</div>								<div>Zał.Nr.: 3.2</div> <div>Wiertnica: RKS</div>				
<div>Miejscowość: Ligota Turawska</div> <div>Gmina: Turawa</div> <div>Powiat: opolski</div> <div>Województwo: opolskie</div>			<div>Obiekt: drogi leśne nr 022 i 281</div> <div>Inwestor: Nadleśnictwo Olesno</div> <div>Wiercenie wykonał: N.Chryst</div> <div>Dozor geologiczny: mgr inż. R.Chryst</div>					<div>System wiercenia: mech.-udar.</div> <div>Rzędna: 0.00 m</div> <div>Skala 1 : 25</div> <div>Data wiercenia: 2020-01-10</div>							
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	grupa nośności	wysadzinowość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Nasyp		==		nasyp (kryzywo), brązowy	n(kr)	mw			I				
		Nasyp		==	0.13	nasyp	n(kr+Pg+H)			pzw					
					0.20	(kruszywo, piasek gliniasty i humus), c.brązowy									
		Czwartorzęd				piasek drobny, brązowy									
		Pleistocen			0.50	piasek drobny, j.brązowy	Pd	w		szg	Ila1	G1	GN		
			1.0		1.00										