

Miejscowość: Ligota Turawska

Gmina: Turawa

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Objekt: drogi leśne nr 022 i 281

Inwestor: Nadleśnictwo Olesno

Wiercenie wykonał: N.Chryst


Dozor geologiczny: mgr inż. R.Chryst

System wiercenia: mech.-udar.

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2020-01-10

Wiercenie	Głębokość zwięziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	grupa nośności	wysadzinowość
	[m.p.p.t]		[m]										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp			nasyp (kruszywo i humus), brązowy	n(kr+H)	mw				I		
				0.20	piasek pylasty z niewielką domieszką żwiru, brązowy	Pπ(+Ż)							
		Czwartorzęd			0.40	piasek drobny, j.brązowy	Pd			w	szg	Ila1	G2
		Pleistocen											GN
			1.0		1.00								