

Miejscowość: Ligota Turawska

Gmina: Turawa

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Objekt: drogi leśne nr 022 i 281

Inwestor: Nadleśnictwo Olesno

Wiercenie wykonał: N.Chryst

Dozor geologiczny: mgr inż. R.Chryst

System wiercenia: mech.-udar.

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2020-01-10

Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	grupa nośności	wysadzinowość			
	[m.p.p.t]		[m]											[m]		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Nasyp				nasyp (kruszywo i humus), brązowy	n(kr+H)	w			I					
		0.15		nasyp (gleba próchnicza, piasek drobny i drewno), brunatny	n(Gop+Pd+dr) mW											
		0.20		piasek pylasty, brązowy	Pπ						GW					
		0.40		piasek drobny, j.brązowy	Pd	szg	Ila1			G2	GN					
		1.0		pył, j.brązowo-j.szary	Π	0/0	tpl		IIb1		GBW					
		1.20		pył, brązowy												
		1.60		piasek drobny, brązowy	Pd	szg	Ila1		GN							
		2.0														