

Miejscowość: Ligota Turawska

Gmina: Turawa

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Objekt: drogi leśne nr 022 i 281

Inwestor: Nadleśnictwo Olesno

Wiercenie wykonał: N.Chryst



Dozor geologiczny: mgr inż. R.Chryst

System wiercenia: mech.-udar.

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2020-01-10

Wiercenie	Głębokość zwięzadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	grupa nośności	wysadzinowość					
	[m.p.p.t]		[m]	[m]														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		Nasypy	1.0			nasyp (kruszywo i humus), c.brunatny	n(kr+H)	mw			I							
		Czwartorzęd Pleistocen			0.20	nasyp (piasek pylasty i humus), c.brunatny	n(Pπ+H)							Pπ	szg	Ila1	G2	GN
					0.30	piasek pylasty, brązowy												
					0.60	piasek drobny z domieszką żwiru, szary	Pd(+Ż)											
		1.00																