

Miejscowość: Ligota Turawska

Gmina: Turawa

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Obiekt: drogi leśne nr 022 i 281

Inwestor: Nadleśnictwo Olesno

Wiercenie wykonał: N.Chryst

Dozor geologiczny: mgr inż. R.Chryst

System wiercenia: mech.-udar.

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2020-01-10

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	grupa nośności	wysadzinowość			
	[m.p.p.t]		[m]	[m]												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Nasyp				nasyp (kruszywo), brązowy	n(kr)	mw			I	G4	GBW			
						nasyp (gleba próchnicza i piasek drobny), brunanty	n(Gbp+Pd)									
		Czwartorzęd		Pleistocen	1.0	0.90	piasek pylasty przewarstwiany pyłem, brązowo-j.brązowy				Pπ//Π			szg	Ila1	
							pył przewarstwiany piaskiem drobnym, brązowy				Π//Pd			n.w	pzw	Ilb3
							1.80				pył przewarstwiany piaskiem drobnym, brązowo-szary					
	2.0		2.00													