

Miejscowość: Ligota Turawska

Gmina: Turawa

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Objekt: drogi leśne nr 022 i 281

Inwestor: Nadleśnictwo Olesno

Wiercenie wykonał: N.Chryst

Dozor geologiczny: mgr inż. R.Chryst

System wiercenia: mech.-udar.

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2020-01-10

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	grupa nośności	wysadzinowość
			[m]										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp (kruszywo, piasek drobny i humus), c.brązowy	n(kr+Pd+H)	mw			I		
		Nasyp			0.20	nasyp (piasek gliniasty i gleba próchnicza), brunatny	n(Pg+Gbp)			pzw			
					0.40	pył piaszczysty, brązowy	Πp	w	0/0	tpl	IIb1		GBW
					0.60	piasek drobny z niewielką domieszką żwiru, j.brązowo-rdzawy	Pd(+Ż)			szg	IIa1		GN
					1.10	pył przewarstwiany piaskiem drobnym, j.brązowo-j.szary	Π/Pd						
					1.50	pył, j.brązowo-j.szary	Π		n.w	pzw	IIb3		GBW
					1.80	piasek drobny, rdzawo-brązowy	Pd			szg	IIa1		GN
					2.00								