

Miejscowość: Ligota Turawska

Gmina: Turawa

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Objekt: drogi leśne nr 022 i 281

Inwestor: Nadleśnictwo Olesno

Wiercenie wykonał: N.Chryst





Dozor geologiczny: mgr inż. R.Chryst

System wiercenia: mech.-udar.

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 10-01-2020

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	grupa nośności	wysadzinowość	
	[m.p.p.t]		[m]											[m]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasypy	1.0			nasyp (kruszywo i humus), brązowy	n(kr+H)	mw			I			
					0.20	nasyp (piasek pylasty i humus), brunatny	n(Pπ+H)							
		Czwartorzęd		Pleistocen		0.30	piasek średni, brązowy	Ps						Ila2
						0.50	pospółka, brązowa	Po			w			Ila3
							1.00							