



Tomaszów Lubelski dn. 20.12.2018 r.

KOMENDA POWIATOWA /MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Tomaszowie Lubelskim
ul. Petera 7, 22-600 Tomaszów Lubelski

Znak sprawy: PR.5580.29.2018

Egz. nr

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 t.j.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach 17-20 grudnia 2018 r.
Przez:

1) bryg. mgr inż. Andrzej Pasieczny- Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego, posiadający legitymację służbową nr [REDACTED]

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli
legitymującego się upoważnieniem numer [REDACTED] z dnia [REDACTED] r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w: **Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 51 – budynek przy ul. Lwowskiej 51 w Tomaszowie Lubelskim.**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 51.	Pani Barbara Piskorska - p.o. Dyrektora

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Barbara Piskorska - p.o. Dyrektora	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze wynikające z "[REDACTED]"

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

budynek administracyjno- biurowy przy ul. Lwowskiej 51 w Tomaszowie Lubelskim

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel obiektu: W trakcie przedmiotowych czynności ustalono, że właścicielem obiektu jest Skarb Państwa a użytkownikiem wieczystym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim podpiwniczony z parterem, nadbudowanym piętrem. Układ konstrukcyjny budynku mieszany. Wykonany jest w metodzie tradycyjnej. Ściany wykonane są cegły ceramicznej pełnej, natomiast nadbudowa z bloczków betonu komórkowego. Strop Kleina, dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą miedzianą. Dach o konstrukcji krokwiowej i jętkowej oraz ze stolcem pojedynczym. Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe, magazyny, pomieszczenia socjalne, łazienka na piętrze pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, strych oraz WC, Wejście główne do budynku od strony zachodniej po stopniach.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim zatrudnione na stałe są 34 osoby.

Dane techniczne

Ilość kondygnacji - 2 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony

- wysokość budynku $H = 8,85$ m - strop ostatniej kondygnacji. Budynek zaliczono do budynków niskich – N,

- powierzchnia użytkowa - $589,90$ m²

- kubatura – 2658 m³

Odległość od obiektów sąsiednich i granic działki:

- min. odległość $3,02$ m od granicy działki,

- odległość do najbliższego budynku $9,30$ m.

Parametry pożarowe występujących substancji palnych: grupa „A”

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: do 500 MJ/m²

Budynek zalicza się do kategorii - ZL III.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Z piętra budynku zapewniono ewakuację jedną klatką schodową. W części parterowej z budynku zapewniono dwa wyjścia ewakuacyjne.

Długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 20 m.

Drogi, kierunki ewakuacji, wyjścia ewakuacyjne oznakowano znakami zgodnie z PN

W budynku zlokalizowano 3 hydranty DN 52. Szafki hydrantowe zostały oznakowane stosownymi znakami. Do hydrantów zapewniono stosowny dostęp. W trakcie kontroli nie stwierdzono zastawienia hydrantów wewnętrznych. Szafki hydrantowe zostały wyposażone w sprzęt do podawania wody.

Obiekt wyposażono w gaśnice przystosowane do gaszenia pożarów grupy ABC zgodnie z wymaganiami stawianymi tego typu obiektom. Miejsca usytuowania gaśnic oznakowano stosownym znakiem.

Konserwację gaśnic przeprowadziła we wrześniu 2018r. firma konserwująca [REDAKTOWANE]

W miejscach widocznych umieszczono instrukcję postępowania na wypadek pożaru zawierającą wykaz telefonów alarmowych.

Dojazd od obiektu zapewniony jest dla jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku od ul. Lwowskiej – utwardzony.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione z hydrantów miejskiej sieci wodociągowej.

W grudniu 2018r. dla obiektu opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcję opracował inż. pożarnictwa [REDAKTOWANE]

Pracownicy zostali zapoznani z treścią instrukcji.

Szczegółowy opis organizacji ochrony ppoż. zawiera załącznik do protokołu. (wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu)

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 07.03.2016r. roku (protokół z dnia 07.03.2016r.).

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie z dnia 24.03.2016r.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Zalecenia zawarte w decyzji znak PR-5580.10.2016 z dnia 25.04.2016r. wykonano w całości.

Ad. 1 Zapewnić trudno zapalność okładzin ściennych (boazerii) na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z pomieszczeń poddasza i piętra.

- zdemontowano okładziny ścienne (boazerię).

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

hydranty wewnętrzne

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

hydranty wewnętrzne - Konserwację hydrantów w zakresie ciśnienia i wydajności przeprowadziła w dniu 19.09.2018r. firma [REDAKTOWANE]
Wynik pomiarów – pozytywny.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Obiekt wyposażono w gaśnice przystosowane do gaszenia pożarów grupy ABC zgodnie z wymaganiami stawianymi tego typu obiektom. Konserwację gaśnic przeprowadziła we wrześniu 2018r. firma konserwująca [REDAKTOWANE]

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Instalacje użytkowe występujące w obiekcie:

- instalacja elektryczna,
- instalacja odgromowa,
- instalacja wentylacyjna,
- instalacja dymowa,
- instalacja gazowa.

Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Instalacja elektryczna - przedstawiono do wglądu protokół z dnia [REDACTED] r. w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego - bez uwag. Badania przeprowadzone zostały przez [REDACTED].

Instalacja piorunochronna- przedstawiono do wglądu protokół z dnia [REDACTED] r. w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego - bez uwag. Badania przeprowadzone zostały przez [REDACTED].

Instalacja wentylacyjno-dymowa- przedstawiono do wglądu protokół okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia [REDACTED] r., wykonanej przez [REDACTED] - bez uwag.

Instalacja gazowa - W ramach przeglądu technicznego kotłowni dokonano sprawdzenia szczelności połączeń armatury gazowej w dniu [REDACTED] r. - bez uwag. Przegląd przeprowadził [REDACTED].

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	brak	☐ usunięto w trakcie kontroli
----	------	--

Inne ustalenia:

13. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

p.o. DYREKTORA
POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

[REDACTED]
.....
[REDACTED] podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

NACZELNIK WYDZIAŁU
OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZEGO

[REDACTED]
.....
[REDACTED] (podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)