

WYKAZ ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

LP	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	ilość	Wartość inwentarzowa	Rok produkcji/zakupu	Miejsce użytkowania	Stopień zużycia	Wartość rynkowa	Stan techniczny opis
1	Spektrofotometr CARY	ST.01.802.71.1.1	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Aparat przestarzały, nieprzydatny do badań. ZBĘDNY
2	Urządzenie wielofunkcyjne Xerox Versalink C405 DN MFP	W.02.487.14.1185	1	0,00	2018	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Sprzęt wyeksploatowany. Urządzenie nie zdolne do użytku. Stwierdzono przez serwis, brak możliwości naprawy. ZUŻYTE
3	Cieplarka WTB Binder ED-53	St.01.801.74.1.3	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Cieplarka niesprawna, nie utrzymuje temperatury. ZUŻYTA
4	Drukarka	W.02.491.13.125	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Drukarka niesprawna ,nie pobiera papieru, brak możliwości naprawy. ZUŻYTA
5	Waga elektroniczna RADWAG	W.02.802.72.1.7	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Sprzęt wyeksploatowany. Zerwany mechanizm. Z uwagi na wiek urządzenia brak możliwości naprawy. ZUŻYTA
6	Suszarka Binder ED 240	ST.01.802.74.21.1	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Suszarka zepsuta, brak możliwości naprawienia z uwagi na wiek.

7	Łaźnia	ST.01.802.74.1.5	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Nie jest wykorzystywana do wykonywania badań od 2013 r. ZBĘDNA
8	Zgrzewarka ZFR-25	W.02.802.74.9.40		0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Sprzęt uszkodzony, brak możliwości naprawy. Zużyta
9	Wytrząsarka	ST.01.802.74.9.32	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Sprzęt przestarzały i uszkodzony, naprawa nieopłacalna. Zużyta
10	Czytnik ELISA	ST.01.802.74.9.35	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Nie skanuje, brak możliwości naprawy. Zużyty
11	Płuczka automatyczna	ST.01.802.74.9.36	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Płuczka uszkodzona, brak możliwości naprawy. Zbędna
12	Plecak Targus Essential	N.05.803.41.33	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Plecak nie używany. Zbędny
13	Plecak Targus Essential	N.05.803.41.35	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Plecak nie używany. Zbędny
14	Plecak Targus Essential	N.05.803.41.36	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Plecak nie używany. Zbędny
15	Torba do notebooka	N.05.803.41.45	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Torba nie używana. Zbędna

16	Torba do notebooka	N.05.803.41.55	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Torba nie używana. Zbędna
17	Torba do notebooka	N.05.803.41.56	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	-	0,00 zł	Torba nie używana. Zbędna
18	Mikroskop projekcyjny	N.05.802.74.9.136	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Uszkodzony okular, nie używany od 20 lat. Zużyty
19	Aeroskop	N.05.802.72.4.1	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Niesprawna ,brak możliwości naprawy z powodu przestarzenia się sprzętu. Zużyta
20	System do głębokiego oczyszczania wody ELIX 10	ST.01.802.74.6.18	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Sprzęt popsuty, naprawa przewyższa koszt zakupu nowego systemu. Aparat zakupiony w 1994 r. Zużyty
21	System do głębokiego oczyszczania wody Milliq-Plus	ST.01.802.74.6.17	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Sprzęt popsuty, naprawa przewyższa koszt zakupu nowego systemu. Aparat zakupiony w 1994 r. Zużyty
22	Lupa z okulem	N.05.802.74.5.5	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Sprzęt przestarzały, nie nadający się do wykonywania badań. Zużyta
23	Lupa z okulem	N.05.802.74.5.7	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Sprzęt przestarzały, nie nadający się do wykonywania badań. Zużyta
24	Spektrofotometr	ST.01.802.72.3.2	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Urządzenie nie działa, naprawa nieopłacalna. Zużyty

25	Przystawka-kuweta przepływowa do spektrofotometru HACH	ST.01.802.74.9.65	1	0,00	2009	Ul. Żelazna 79	100%	0,00 zł	Część od spektrofotometru który został zlikwidowany. Zużyta
----	--	-------------------	---	------	------	----------------	------	---------	---