

Wycena numer: W29/2024-10

z dnia: 2024/11/19

Wykonawca wyceny : Piotr Jaszewski RS 001597

Właściciel: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Adres: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] XI-2024

Marka: BMW

Rok produkcji: 2017

Model: 530i MR'16 E6 G30

Wersja: xDrive Steptronic

Nr rejestracyjny: WI 045GS

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WBAJA71060WC19132



Nr INFO-EKSPERT

003-03515

Data pierwszej rejestracji

2017/12/20

Data ważności badania technicznego

2025/11/26

Miejsce oględzin

ul. Mysia, 00-496 Warszawa  
mazowieckie

Przebieg podany

180474 km

Okres eksploatacji pojazdu (17/12/20-24/11/19)

83 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkow.

2270 kg

Rodzaj nadwozia

sedan 4 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1998 ccm / 185kW (252KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

4WD (4x4)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**64300 PLN**

**w tym VAT (23,0%) 12023,58 PLN**

**ZAŁĄCZNIKI**

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna

**RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY**  
Certyfikat CCR WZM Nr 579  
Lista Krajowa Ministerstwa Infrastruktury  
RS 001597

Wykonawca wyceny : Piotr Jaszewski RS 001597

Właściciel: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Adres: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: BMW Rok produkcji: 2017  
Model: 530i MR`16 E6 G30  
Wersja: xDrive Steptronic Nr rejestracyjny: W1 045GS  
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: WBAJA71060WC19132

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr INFO-EKSPERT                                     | 003-03515                                 |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2017/12/20                                |
| Data ważności badania technicznego                  | 2025/11/26                                |
| Miejsce oględzin                                    | ul. Mysia, 00-496 Warszawa mazowieckie    |
| Przebieg podany                                     | 180474 km                                 |
| Okres eksploatacji pojazdu (17/12/20-24/11/19)      | 83 mies.                                  |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |
| Dop. masa całkow.                                   | 2270 kg                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)              |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1998 ccm / 185kW (252KM)                  |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |
| Rodzaj napędu                                       | 4WD (4x4)                                 |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2017.07-2017.10)

| Lp. | Nazwa elementu wyposażenia                              | Lp. | Nazwa elementu wyposażenia                                      |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół               | 36  | Podłokietnik siedzeń tylnych                                    |
| 2   | Asystent hamowania                                      | 37  | Poduszki powietrzne boczne przednie                             |
| 3   | Asystent uwagi                                          | 38  | Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)                          |
| 4   | Autoalarm                                               | 39  | Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW |
| 5   | Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania | 40  | Przełącznik właściwości jezdnych                                |
| 6   | Czujnik kolizji                                         | 41  | Przycisk Start/Stop                                             |
| 7   | Czujnik zużycia klocków hamulcowych                     | 42  | Reflektory przednie LED                                         |
| 8   | Czujniki ciśnienia w oponach                            | 43  | Spryskiwacze reflektorów                                        |
| 9   | Dysze spryskiwaczy podgrzewane                          | 44  | Sygnalizacja hamowania dynamiczna                               |
| 10  | Dywaniki welurowe                                       | 45  | System Auto Start/Stop                                          |
| 11  | Elementy zewnętrzne w kolorze nadwozia                  | 46  | System nawigacji satelitarnej BUSINESS                          |
| 12  | Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie       | 47  | System ochrony pieszych pasywny                                 |
| 13  | Funkcja Follow-Me-Home                                  | 48  | System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard                |
| 14  | Głośniki 6 szt.                                         | 49  | System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania     |
| 15  | Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold              | 50  | Światła p/mgienne LED                                           |
| 16  | Immobilizer                                             | 51  | Tapicerka tekstylna Junction                                    |

|    |                                                                                       |    |                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Kierownica wielofunkcyjna                                                             | 52 | Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 618"                                 |
| 18 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                                  | 53 | Technologia Active Air Stream                                           |
| 19 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                       | 54 | Tempomat z funkcją hamowania                                            |
| 20 | Komputer pokładowy                                                                    | 55 | Trójkąt ostrzegawczy                                                    |
| 21 | Końcówki układu wydechowego pojedyncze, okrągłe po lewej i po prawej stronie          | 56 | Uchwyt na napoje                                                        |
| 22 | Kurtyny powietrzne boczne                                                             | 57 | Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku                                 |
| 23 | Lakier niemetalizowany                                                                | 58 | Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)                            |
| 24 | Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie | 59 | Usługi Connected Drive Services                                         |
| 25 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                                             | 60 | Usługi TeleServices                                                     |
| 26 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorze czarnym                   | 61 | Ustawienia Personal Profile                                             |
| 27 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                                          | 62 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic         |
| 28 | Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie                                 | 63 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz                |
| 29 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                | 64 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                                      |
| 30 | Obramowania szyb chromowane                                                           | 65 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                       |
| 31 | Odtwarzacz CD                                                                         | 66 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" o rozszerzonym zakresie funkcji Office |
| 32 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane                               | 67 | Zestaw naprawczy opon                                                   |
| 33 | Oświetlenie powitalne                                                                 | 68 | Zintegrowana instrukcja obsługi                                         |
| 34 | Oświetlenie wewnętrzne                                                                | 69 | Złącze "AUX"                                                            |
| 35 | Podłokietnik centralny przedni                                                        |    |                                                                         |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 2 Kierownica sportowa pokryta skórą
  - Kierownica sportowa
  - Kierownica pokryta skórą
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
  - Poduszka powietrzna kierowcy
  - Poduszka powietrzna pasażera

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                        | Wartość [PLN] |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | Asystent parkowania <ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera cofania</li> <li>Asystent parkowania równoległego</li> <li>Asystent parkowania prostopadłego</li> </ul>                                                                                         | 482           |
| 2    | Fotele przednie i tylne podgrzewane <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotel kierowcy podgrzewany</li> <li>Siedzenia tylne podgrzewane</li> <li>Fotel pasażera podgrzewany</li> </ul>                                                                         | 744           |
| 3    | Fotele przednie komfortowe regulowane elektrycznie <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotel kierowcy regulowany elektrycznie</li> <li>Fotel pasażera regulowany elektrycznie</li> <li>Fotel kierowcy komfortowy</li> <li>Fotel pasażera komfortowy</li> </ul> | 2 253         |
| 4    | Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)                                                                                                                                                                                                                    | 752           |
| 5    | Lakier metalizowany (dopłata)                                                                                                                                                                                                                                     | 1 251         |
| 6    | System nawigacyjny Professional (dopłata) <ul style="list-style-type: none"> <li>System nawigacji satelitarnej</li> <li>Dysk twardy 20GB</li> <li>Wyświetlacz nawigacji 10,2" dotykowy, kolorowy</li> </ul>                                                       | 514           |

|    |                                                          |       |
|----|----------------------------------------------------------|-------|
| 7  | Systemy asystujące kierowcę (dopłata)                    | 1 390 |
|    | System ostrzegania o nadmiernej prędkości                |       |
|    | System ostrzegania o opuszczaniu zadanego pasa ruchu LDW |       |
|    | Czujnik martwego pola lusterek                           |       |
|    | System ostrzegania o ryzyku kolizji                      |       |
| 8  | Tapicerka ze skóry Dakota (dopłata)                      | 1 374 |
| 9  | Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)           | 826   |
|    | Tempomat aktywny                                         |       |
|    | System Stop & Go                                         |       |
| 10 | Wyświetlacz Head-Up                                      | 818   |

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

W wyniku oględzin stwierdzono:  
Pojazd eksploatowany jako dyspozycyjny.

NADWOZIE:

- Pojazd przechowywany na otwartej przestrzeni bez konserwacji.
- Wnętrze pojazdu ze śladami użytkowania w zmiennych warunkach eksploatacji.
- Wykładzina dachu z licznymi zabrudzeniami.
- Okładzina zderzaka przedniego uszkodzona.
- Błotnik przedni prawy uszkodzony.
- Drzwi przednie prawe uszkodzone.
- Drzwi tylne prawe uszkodzone.
- Błotnik tylny prawy uszkodzony.
- Ślady miejscowych powierzchniowych zarysowań na poszyciach bocznych nadwozia oraz odpryski lakieru na krawędzi drzwi.

SILNIK:

- Komora silnika brudna, olej silnikowy przepracowany.
- Silnik podczas uruchamiania wydawał głośną pracę - możliwość wystąpienia uszkodzenia.

PODWOZIE:

- W układzie przeniesienia napędu automatyczna skrzynia biegów.
- Znaczne progi obwodowe tarcz hamukowych kół przednich i tylnych.

OGUMIENIE:

- Przód i tył-Goodyear 245x45xR17 100Y - zużycie przód dwie sztuki - 55%,
- Tył dwie sztuki - 55%
- Tarcze kół ze śladami otarć i skałeczeń.
- Zmierzonogrupość powłoki lakierowej urządzeniem elektronicznym zawiera się od 60 do 200 mikrometrów.
- Do oszacowania wartości rynkowej pojazdu przyjęto szacunkowy koszt naprawy, który może ulec zmianie po szczegółowej weryfikacji warsztatowej.

1. Sporządzając niniejszą wycenę rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części, wady montażu pojazdu oraz zmiany stanu pojazdu po zakończeniu oględzin
2. Niniejsza wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu.
3. Niniejsza wycena nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określone w treści opinii i nie może być publikowana w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
4. Bez zgody autora wyceny zabrania się jej powielania
5. Nie Badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych
6. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
7. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
8. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
9. Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
11. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
12. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania, pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanym ocenie.
13. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
14. Nie przeprowadzano badań mechanoskopijnych pola numerowego.

**KOREKTY**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (90 mies.) ..... | 97 100 PLN |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE ..... | 10 404 PLN |

*Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.*

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

4 331 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2017/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

- 9 779 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 131 900 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 48 574 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -8,74%.

KOREKTY RÓŻNE

- 37 759 PLN

| W tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [%]   | Wart. [PLN] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -3,0  | -3 061      |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.                                                                                                                                       |       |             |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -4,0  | -4 082      |
| Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości. |       |             |
| Szczególny charakter eksploatacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -10,0 | -10 205     |
| Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy. itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.                                                                                                                                                   |       |             |
| Uszkodzenia szacunkowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -20,0 | -20 411     |

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

64300 PLN  
(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych)  
w tym VAT (23,0%) 12023,58 PLN

- Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
  - korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

7

RZECZOSNAWCA SAMOCHODOWY  
Certifikat CDP PZM Nr 579  
Lista Krajowa Ministra Infrastruktury  
RS 001597  
Piotr Jaszewski

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: W29/2024-10

z dnia: 2024/11/19

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: {O} XI-2024

Marka: BMW

Rok produkcji: 2017

Model: 530i MR`16 E6 G30

Wersja: xDrive Steptronic

Nr rejestracyjny: WI 045GS

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy









