



# EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 :2000

01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 45/5, tel.: (22) 663 20 17, 663 18 62, fax (22) 866 66 46

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: zarzad@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH - EKSPERTMOT należącego do  
FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

## OCENA TECHNICZNA Nr SRT – 1/I/2026 z dnia 28.01.2026r.

Wykonawca opinii: Certyfikowany Rzeczoznawca: **mgr inż. Ryszard Sidorzak** - nr certyfikatu **181/02/05.../23**, wpisany na listę Min. Infrastruktury **RS 000449**. asystent mgr inż. **Kamil Krukowski**.

Zlecniodawca: **Prokuratura Okręgowa w Łomży.**

Adres: **Łomża 18-400, ul. Szosa Zambrowska 1/27.**

**NIP 718-10-76-771**

Zlecenie, pismo, znak: 3002-7.230.15.2025 z dnia: 28-01-2026r

Zakres oceny: **Określenie stanu technicznego i określenie wartości rynkowej  
samochodu osobowego marki: CHEVROLET AVEO 1,2 Nr rej. BL 47050.**

Data i miejsce oględzin: 28-styczeń-2026r, Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

### Wartość rynkową samochodu określono na podstawie:

1. Oględzin samochodu z badaniem organoleptycznym i z uwzględnieniem sposobu eksploatacji samochodu i informacji udzielonych przez przedstawicieli Prokuratury.
2. Instrukcji określania wartości pojazdów nr 1/2024, zatwierdzonej uchwałą Zarządu Głównego (uchwała nr 134/ZG/2024 z dnia 25.04.2024r.) i obowiązującej w Stowarzyszeniu RTSiRD.
3. Notowań w wydawnictwach. „Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe INFO - EKSPERT” samochody osobowe z miesiąca stycznia-2026r, analizie notowań giełdowych w ogłoszeniach prasowych z uwzględnieniem współczynnika na wartości wywoławcze, stanu technicznego i opisanych poniżej usterek i niesprawności
4. Innych źródeł dostępnych rzeczoznawcy, oraz doświadczenia własnego rzeczoznawcy.

### Dane identyfikacyjne samochodu osobowego:

- Marka i model samochodu osobowego - **CHEVROLET AVEO 1,2 sedan.**
- Numer rejestracyjny - **BL 47050.**
- Numer identyfikacyjny VIN - **KL1TF6939DB110927.**
- Rodzaj silnika - **z zapłonem iskrowym.**
- Pojemność silnika / moc silnika - **1229cm<sup>3</sup> / 63 kW.**
- Układ i liczba cylindrów / zaworów - **rzędowy R-4.**
- Skrzynia biegów - **manualna.**
- Masa całkowita sam. /masa własna - **1566 kg. / 1085 kg**
- Rok produkcji / I rejestracja - data - **2013r. / 05-06-2013r.**
- Stan licznika odczytany: - **201735 km.**
- Opony marka / rozmiar: - **NOKIAN 195/65 R15, szt-4,**  
zużycie ok. 60%,
- Samochód zarejestrowany na: - **Prokuratura Okręgowa w Łomży**  
**ul. Szosa Zambrowska 1/27.**

## **Oględziny samochodu osobowego i wykonane badania organoleptyczne.**

*Oględziny samochodu - przeprowadzono w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w obecności kierowcy i przedstawiciela Prokuratury Okręgowej w Łomży.*

### **Podczas oględzin stwierdzono:**

**Silnik:** Po uruchomieniu silnika - praca silnika prawidłowa w całym zakresie prędkości obrotowych.

Z oświadczenia kierowcy - *przedstawiciela Prokuratury* – wynika, że silnik pracuje prawidłowo z tendencją znacznie zwiększonego zużycia oleju silnikowego. Kolektory wydechowe z widoczną znaczną korozją, części silnika ze stopów aluminium z widocznym nalotem utlenienia – korozji.

Widoczne wycieki oleju z bloku napędowego samochodu i z pod głowicy silnika. Chłodnica cieczy i klimatyzacji ze śladami utleniania i skorodowania.

**Podwozie:** Ogniska korozji na zespołach, podzespołach i elementach podwozia.

Układ kierowniczy: drążki kierownicze, zwrotnice, ze śladami korozji.

Tarcze kół stalowe szt.-4 z widoczną korozją na częściach zewnętrznych i wewnętrznych, kołpaki ze śladami otarć i uszkodzeń mechanicznych.

Elementy i części zawieszenia kół przednich oraz kół tylnych ze śladami korozji.

Podłoga samochodu ze śladami niewielkich uszkodzeń mechanicznych i korozji.

Innych wad i usterek w dniu oględzin nie stwierdzono.

**Nadwozie:** Nadwozie samochodu ze śladami drobnych ognisk korozji i uszkodzeń mechanicznych lakieru.

Tapicerka siedzeń i wykładzina wnętrza z widocznymi plamami.

Siedzenie kierowcy i przednie pasażera z widocznymi śladami uszkodzenia i przetarcia poszycia.

Część bagażowa: wykładzina podłogi i ścian bagażnika ze śladami zabrudzeń.

Wycieraczki szyby czołowej: pióra zużyte, ramiona z ogniskami korozji.

Akumulator -*wg. oświadczenia kierowcy*- znacznie wyeksploatowany potrzeba częstego ładowania.

Innych wad i usterek w dniu oględzin nie stwierdzono.

Samochód osobowy w stanie technicznym przedstawionym do oględzin – wymaga usunięcia opisanych usterek i niesprawności i wymiany akumulatora. Samochód w-g oświadczenia przedstawiciela Prokuratury Okręgowej w Łomży użytkowany przez kilku pracowników - kierowców.

Na wyposażeniu samochodu jest drugi komplet opon „letnich” marki:

NOKIAN TYRES 195/65 R15

z roku produkcji: 08 tydzień 2020 roku i o stopniu zużycia ok. 65%.

**Wyposażenie samochodu:** siedzenia welurowe, klimatyzacja, elektryczne szyby drzwi przednich i tylnych.

Badanie techniczne ważne do dnia 27-05-2026r.

**Wartość rynkowa sam. osobowego marki: SKODA SUPERB sedan - brutto:**

Bazowa wartość rynkowa (sprzedaży) sam. osobowego marki:  
**CHEVROLET AVEO 1,2 sedan o numerze rejestr. BL 47050** - z roku produkcji 2013r. w-  
g wartości „INFO-EKSPERT” Pojazdy samochodowe wartości rynkowe z miesiąca  
STYCZNIA 2025r i średnich wartości z notowań giełdowych  
– wynosi brutto: W<sub>b</sub> 15.500-zł.

**Korekty:**

- korekta ze względu na datę pierwszej rejestracji: nie stosowano – rejestracja w miesiącu przeliczeniowym.
- korekta ze względu na przebieg ponadnormatywny: - k<sub>x1</sub> - 7% (ujemna)
- korekta ze względu na ilość użytkowników: - k<sub>x2</sub> - 2% (ujemna)
- korekta ze względu na usunięcie innych usterek i zabezpieczenie przed korozją: - k<sub>x3</sub> - 5% (ujemna)
- korekta ze względu na stan utrzymania i dbałość: - k<sub>x4</sub> + 1% (dodatnia)

$$W_{\text{rynk.}} = W_b \times k_{x1} \times k_{x2} \times k_{x3} \times k_{x4} = 15.500 \times 0,93 \times 0,98 \times 0,95 \times 1,01 = 13.554,57\text{-zł.}$$

po zaokrągleniu wynosi: **13.600,-zł. brutto (z podatkiem VAT)**

*słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych.*

**11.056,92-zł.netto (bez podatku VAT)**

*słownie: jedenaście tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 92/100.*

**Wartość rynkowa - wymuszona\* samochodu osobowego marki:**

**CHEVROLET AVEO 1,2:**

**brutto: (z podatkiem VAT)\* wynosi: 10.200,-zł.**

*słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych.*

**netto: (bez podatku VAT)\* wynosi: 8.292,69,-zł.**

*słownie: osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 69/100*

- **Wartość wymuszona** przyjęto w wysokości ¾ (75%) wartości rynkowej zgodnie z przyjętymi zasadami zbywania środków trwałych przez komorników sądowych i urzędy skarbowe.  
(w przypadku jeżeli sprzedaż nie nastąpi w cenie wyliczonej tj. w cenie 13.600,-zł)

**Wartość dodatkowa: 2-go kompletu opon letnich** -na felgach stalowych- z roku produkcji - luty 2020r. – producent: NOKIAN TYRES, rozmiar 195/65 R15 i przy głębokości średniej bieżnika ok. 3,2 mm wynosi:

$$\mathbf{4 \times 140,00\text{-zł} = 560,00\text{-zł brutto}}$$

Wydając niniejszą ocenę techniczną, Rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny i wyceny.

Sporządzono w 2 egzemplarzach

**29-styczeń-2026r.**

**CERTYFIKOWANY RZECZOZNAWCA:  
Nr na liście Min. Transportu. RS 000449:**