


WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPROWANIE
INNYMI OSOBAMI, WYKONANIE KÓPII, WYKONANIE PROJEKTU I LUB JEGO
CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE



RENOVA PROJECT Konrad Grabowski

ul. Wilcza 88 bkt. 3
00-516 Warszawa
info@renovaproject.pl

MINISTERSTWO FINANSÓW

ul. Senacka 12,
00-318 Warszawa

RENOVA FONTANNYMA OZIECZNIU

ul. Świebkożyńska 12
00-516 Warszawa

INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA

WIDOK ZWIERNIĘTY FONTANNY A.I.

IDENTYFIKACJA MATERIAŁU I STAN ZACHOWANIA

autor

mgr inż. Anna Grubała

opracowanie

mgr inż. arch. Piotr Komorowski

sprawdzający

mgr Konrad Grabowski

skala

1 : 20

data

WRZESIEŃ 2020

nr rysunku

S220

włócznie uzupełnienie kamienia - mineralne zaprawy

nowarstwienia soli

rdzawe przebarwienia

rozwarstwienie kamienia

mikroflora/ciemne nowarstwienia

roślinność

STAN ZACHOWANIA

pęknięcia

składowe fragmenty kamienia

ubytek spoiny

odspojenia spoiny

ubytek kamienia naturalnego

włócznie uzupełnienie kamienia - kamienie (flek)

LEGENDA:

RODZAJ MATERIAŁU

piaskowiec

metal

beton

krawężnik betonowy