

## **OPIS SZCZEGÓŁOWY**

### **Volkswagen Transporter**

#### **1. Dane techniczne pojazdu:**

1. Marka: Volkswagen
2. Model: Transporter
3. Wersja – T-5
4. Nr. rejestracyjny – EL 7743G
5. Numer VIN: WV2ZZZ7HZ4X003158
6. Rok produkcji - 2003
7. Ważność badań technicznych – negatywne.
8. Wskazanie drogomierza na dzień 31.03.2024 r. – 830345 km
9. Dopuszczalna masa całkowita – 2800 kg
10. Masa własna pojazdu – 1905 kg
11. Dopuszczalna ładowność – 1155 kg
12. Kolor powłoki lakierowej: czerwony
13. Liczba miejsc – 9
14. Liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / przedni(4x2) / manualna
15. Pojemność/moc silnika – 1900 cm<sup>3</sup> / 77 kW
16. Rodzaj paliwa – olej napędowy

#### **2. Wyposażenie dodatkowe**

1. Hak holowniczy
2. Radio samochodowe
3. Głośniki samochodowe
4. Lampa (belka) ostrzegawcza

#### **3. Stan techniczny pojazdu**

##### NADWOZIE – szkielet i poszycia zewnętrzne

17. Błotnik przedni lewy – ogniska korozji
18. Błotnik przedni prawy - ogniska korozji
19. Drzwi przednie lewe – ogniska korozji
20. Drzwi przednie prawe – ogniska korozji
21. Progi – ogniska korozji
22. Błotnik tylny, lewy - ogniska korozji, perforacja blachy
23. Drzwi prawe rozsuwane – , ogniska korozji
24. Bok prawy i lewy -ogniska korozji w dolnej części, perforacja blachy.
25. Kłapa bagażnika – ogniska korozji, zaniecenia

##### NADWOZIE – wyposażenie wewnętrzne

1. Koło kierownicy wytarte
2. Tapicerka drzwi przednich – ślady długoletniego użytkowania

3. Przedział osobowy – ślady długoletniego użytkowania, plamy na tapicerce, zarysowana na obiciach wewnętrznych (boczkach),
4. Przedział kierowcy - ślady długoletniego użytkowania

#### ZAWIESZENIE I KOŁA

1. Felgi stalowe – ubytki powłoki lakierniczej, ogniska korozji

#### **4. Pozostałe informacje**

1. Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.
2. Data pierwszej rejestracji 5.08.2003 r.
3. Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza  
Przebieg odczytano z drogomierza – dzień 31.03.2026 r. – 830345 km
4. Stwierdzone usterki i ich kategorie skutkujące negatywnym wynikiem badań technicznych

(6) Stwierdzone usterki i ich kategorie

8. UCIAŻLIWOŚĆ : 8.2.2.2.a) Poziom zadymienia spalin przekracza wartość umieszczoną na tabliczce znamionowej pojazdu. [UP]  
8. UCIAŻLIWOŚĆ : 8.1.1.b) Obluzowanie, uszkodzenie, niewłaściwe mocowanie, brak lub wyraźna przeróbka dowolnej części układu tłumienia hałasu w stopniu mającym niekorzystny wpływ na poziom hałasu. [UP]

## DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

### I. Samochód VW Transporter











Galaxy A52





Galaxy A52





 VOLKSWAGEN AG

PL\*2251\*00  
WV2ZZZ7HZ4X003158

2800 kg  
4900 kg  
1- 1480 kg  
2- 1500 kg

Typ 7HC

E4 13HR-000001  
1000000000  
1000000000  
1000000000

II. radiodtwarzacz samochodowy



III. Głośniki samochodowe



IV. Drogomierz



